

56 PERSQUEN

Kergoulas  
D.C. HABITAT RURAL  
DEMEURE

35.02

35.01

--	--

LOCALISATION : Kergoulas

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,5 km Ouest

Carte E. M. Echelle ..... Feuille Bubry ..... Lambert X 186 2  
Y 351 3

Cadaastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le PAVIS HERMON

Par 1967 ..... Qualité enquêteurs

Revu le 1975

Par HAMON ..... Qualité rédacteur

DESCRIPTION

Hameau comprenant quatre maisons dont une partie en ruines.

Cf. photos nos 21, 22, 23, 24

MAISON A

Porte la date 1875.

Plan rectangulaire, ~~parallélogramme~~ deux niveaux carrés.

Bel appareil de granite taillé, régulier.

Elévation irrégulière, à baies rectangulaires avec fenêtres à feuillure de contrevent.

Corniche en incurvation sous le toit. Souches de cheminées couronnées d'une corniche moulurée.

L'analyse de l'édifice prouve qu'il a été conçu pour être couvert d'ardoise.

Devant la maison :

Puits également daté 1875, à mur de margelle appareillé, non mouluré; montants droits à mouluration sommaire; traverse de section trapézoïdale.

MAISON B

Dépendance allongée, en petit appareil de granite irrégulier. Porte en anse de panier moulurée.

MAISON C

Habitation de plan rectangulaire, flanquée d'une dépendance basse.

Plan allongé simple en profondeur, à deux logis mitoyens (?).

Moyen appareil de granite irrégulier. Toit de chaume couvrant les pignons. La dépendance est couverte d'une croupe en chaume.

Fenêtres rectangulaires à angle vif, remaniées.

Devant la maison :

Puits, sur un emmarchement, mur de margelle appareillé, montants droits, traverse de section semi-circulaire, portant des boules.

MAISON D


Maison allongée occupé dès l'origine par des dépendances (pas de fenêtres). Actuellement en ruines. Appareil de petit moëllons de granite. Porte en plein-cintre à trois claveaux. Les pignons étaient couverts par le chaume.

Chamuisé (D)  
(pl. 29)



uits ○

usine c (pl. 21)




1875  
A. (pl. 20)

B  
(pl. 20)

Cour

○  
puits date  
1875

moderno



KERGOULAS

PERSOUEN

KERGOULAS

Maisons

Façade de "A"

Cliché HERMON

67.56.2118 Z

Etat 1999 : en place, intact



PERSOUEN

KERGOULAS

Maisons

Etable "B"

Cliché HERMON

67.56.2119 Z



PERSOUEN

KERGOULAS

Maisons

Chaumière

Cliché HERMON

67.56.2120 Z



PERSOUEN

KERGOULAS

Maisons

Ruine

Cliché HERMON

67.56.2121 Z

