

I. HISTORIQUE

1. EDIFICE ANTERIEUR ./.

2. CONTEXTE HISTORIQUE

Saint Vincent Ferrier, saint Patron de la Chapelle est mort en 1419 à VANNES.

Les PERRENO, seigneurs de Penvern y sont fondateurs et prééminenciers; leurs armes (actuellement martelées) figuraient en façade occidentale (d'azur à trois poires d'or, accompagnées d'une fleur de lis d'argent avec support et couronne de comte).

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

1679. Reconstruction avec le consentement des seigneurs de PERENNO.

1686. Inscription portée par les sablières.

4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT D'AFFECTATION

1768. Dallage neuf.

1801-1810. La chapelle est déclarée "en mauvais état".

1896. Restauration du chœur.

1925. Réparation de l'ossuaire.

II. DESCRIPTION**1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE**

Eglise située à la limite Sud du hameau de Saint Vincent, au sommet d'un petit tertre, sur un placître allongé Sud/Nord (dénivellation Est/Ouest) occupé au Nord par le cimetière.

Cimetière ceint d'un muret (h. 1, 50m), croix de granite devant l'entrée principale (cf. sous-dossier). Fontaine à 200 m à l'Ouest (cf. sous-dossier).

Accès au placître par deux échaliers au Sud, par un portail d'entrée au Nord, flanqué de deux piles en moyen appareil de granite avec corniche. Amortissement en pyramide tronquée surmontée d'une boule; 1 échelier à l'Ouest du portail.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite - grand appareil.

- absence de revêtement extérieur.
- revêtement intérieur.
- sol dallé de granite.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Chapelle orientée au Sud-Est, de plan rectangulaire à un vaisseau terminé par un chœur polygonal aveugle; mur-pignon occidental Nord-Ouest à clocher; couverture en charpente lambrissée, toiture à deux versants et croupe polygonale sur le chevet.

- Elevations intérieures :

Mur Ouest; une porte en arc plein-cintre accostée au Sud d'une cuve baptismale (cf. sous-dossier).

Mur Sud; deux baies en plein-cintre, ébrasées de part et d'autre d'une porte rectangulaire à linteau de bois, accostée d'un bénitier engagé. Trace de repise horizontale au niveau de l'appui de la fenêtre jusqu'au mur occidental.

Mur Nord; élévation identique.

Mur Est; chevet à trois pans, garnis de lambris; oculus rond sur le pan coupé Sud - autres pans aveugles - niche en plein-cintre à l'Est.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES- Façade occidentale.

Mur-pignon à clocher. Portail axial en plein-cintre à trois claveaux surmonté d'un arc de décharge.

Au-dessus du portail une pierre carrée, en légère saillie, porte la trace d'armoiries. L'arc de décharge est surmonté d'une niche à arc en segment voûtée en cul-de-four; occupée par une statue (cf. sous-dossier). Rampants assisés.

Clocher au nu du mur composé: d'une souche cubique ornée sur les quatre faces de deux corniches en quart de rond, et d'une corniche moulurée d'un talon et d'un quart de rond; d'une chambre de cloches rectangulaire ouverte sur les quatre faces de baies jumelées à linteau sur corbelets et traverse; d'une corniche; d'une flèche octogonale flanquée sur les faces cardinales d'une baie en plein-cintre surmontée d'un fronton cintré armorti d'un pot à feu.

- Façade Sud.

Une porte en plein cintre; de part et d'autre une fenêtre ébrasée. (cf. D. Intérieure) - Une trace de reprise à l'aplomb de la porte.

- Façade Nord.

Une porte et deux fenêtres identiques à celles de la face Sud.

De même au niveau de la porte : une reprise verticale.

A l'extrémité Ouest : petite construction en appentis.

- Façade Est.

Mur polygonal, ajouré sur le pan coupé Sud d'un oculus.

5. COMBLES ET COUVERTURES

- Toit à deux versants et croupe polygonale à l'Est; pignon Ouest découvert; escalier sur le rampant Nord; couverture en ardoise.

- Charpente lambrissée (plâtre sur lattis); invisible.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE ./.

III. NOTE DE SYNTHÈSE

- Edifice construit en deux campagnes, dont la seconde est datée 1679.
- La première campagne, dont il reste la façade occidentale et son clocher peut être située dans la seconde moitié du 16^e siècle ou les premières années du 17^e siècle si l'on en juge par le décor d'inspiration Renaissance du clocher (frontons cintrés amortis de boules).
- La deuxième campagne est une reconstruction de l'édifice - sur plan rectangulaire. Cette campagne est datée de 1679 (1); l'inscription 1686 portée par les sablières, date la fin des travaux.
- La fontaine de la chapelle daté également du 17^e siècle.

(1) - donnée par plusieurs sources : A.D. 35 - A.D. 56 - A.P. PERSQUEN.

IV. DOCUMENTATION



- A.M. PERSQUEN. Cahier délibérations. Vol. I (1923-1950).
- A.P. PERSQUEN. Cahier de paroisse. 1894-1966.
- A.D. 56. Fichier archéologique 1942.
 - Notes du Halgouët 1943-1953.
 - T. 757, questionnaire au maire. 1833.
 - Série V. 1801-1810.
- A.D. 35. 7 Fe 153.

- DUHEM. Eglises de France. Morbihan. 1932. p. 121.
- LE MENE. Hist. Archéol. II. p. 86-89.
- LUCO. Pouillé de VANNES. 1884. P. 475.
- ROSENZWEIG. Répertoire ... 1863.

Persquen - 56.

ST Vincent

1836.
chelle
1/1000
ectin D3



village de St Vincent
chemin de St Vincent

Perspuen -56-



St Vincent

D3

1842

1

1000




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	Vue aérienne de situation du Sud-Est	69.56.739 VR
2-	- - - du Sud	69.56.736 VR
3-	- - - de l'Est	69.56.741 VR
4-	- - - de l'Ouest	69.56.738 VR
5-	- - - - -	69.56.737 VR
6-	- - - - -	69.56.740 VR
7-	Façade occidentale	67.56.871 V
8-	Façade Nord	67.56.869 V
9-	Façades Sud et Ouest	67.56.870 V
10-	Nef, vue vers l'Est	67.56.872 V
11-	- - -	67.56.873 V
12-	Croix du cimetière	76.56.403 X
13-	Sablières du mur Nord, 4ème tronçon	67.56.953 X
14-	" " 5ème tronçon	67.56.952 X
15-	" " 6ème tronçon	67.56.951 X
16-	Boiseries du chœur	67.56.879 V
17-	Cuve baptismale	67.56.878 V
18-	Statue de Saint Roch	67.56.874 V
19-	Statue de Saint Vincent Ferrier	67.56.877 V
20-	Groupe de la Vierge de Pitié; vue de face	67.56.875 V
21-	" " " " vue de trois-quarts	67.56.876 V
22-	Fontaine, vue générale	67.56.2261 Z

PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.739 VR



PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue générale prise du Nord-Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.736 VR



PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue générale prise de l'Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.74I VR



PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue de situation prise
du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.738 VR



PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue générale prise de l'Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.740 VR



PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.737 VR



PERSOUEM

CHAPELLE SAINT VINCENT

Face Ouest

Cliché DAGORN

67.56.871 V



PERSOUEN

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue Générale Sud-Est

Cliché DAGORN

67.56.869 V



PERSQUEN

CHAPELLE SAINT VINCENT

Vue Générale Nord-Ouest

Cliché DAGORN

67.56.870 V



PERSOUEN

CHAPELLE SAINT VINCENT

Intérieur : Vue Générale

d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

67.56.872 V




PERSQUEN

CHAPELLE SAINT VINCENT

Intérieur : Vue Générale
d'Est en Ouest

Cliché DAGORN

67.56.873 V



--	--

LOCALISATION : CHAPELLE SAINT VINCENT

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : dans le cimetière, devant la façade Ouest.

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.1967

Par P. BOISSE

Qualité Enquêteur

Revu le 10.1974

Par M.M. TUGORES

Qualité Rédacteur

Cf. photo 12.

I. DESCRIPTION

Croix située dans le cimetière entourant la chapelle, dans l'axe de la porte Ouest de l'édifice.

Matériau : granite.

Emmarchement de plan carré à trois degrés; sur la dernière marche (moulurée) saillie arrondie.

Soubassement massif de plan carré, galbé en talon peu prononcé; au-dessus d'un bandeau, table saillante à profil en doucine.

Socle de forme rectangulaire à partie supérieure en forme de coussinet. Daté 1783.

Fût de plan octogonal, brisé à la partie supérieure, croix moderne.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

ATTRIBUTION : atelier régional.

DATATION : 1783.

PERSQUEN 56

CHAPELLE SAINT-VINCENT

Vue générale de la croix

Cliché ARTUR

76.56.403 X



--	--

LOCALISATION : chapelle Saint Vincent

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastra Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : 300 m. Nord-Ouest de la Chapelle

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8.1967

Par BOISSE

Qualité enquêteur

Revu le 11.1974

Par DUCOURET

Qualité rédacteur

DESCRIPTION (cf. photo)

Situé à 300 m. Nord-Ouest de la chapelle, en bordure d'un chemin.

Granite, grand appareil régulier.

Bassin rectangulaire limité par des dalles enfouies, adossé à un mur-pignon percé d'une ouverture aveugle en plein cintre et d'une niche en plein cintre avec culot, contenant une statuette (fragment : bois, avec trace de polychromie); rampants assisés amortis d'une boule.

Datation : XVII^e siècle.

PERSOUEN

CHAPELLE SAINT VINCENT

Fontaine

Vue Générale

Cliché C. H. MUSSAT

67.56.2261 Z

