

56
n° département

PLOERDUT
commune



LE PORTZ
adresse ou lieu-dit

Pontivy
arrondissement

Guémené-sur-Scorff
canton

DEMEURE
dénomination et titre de l'œuvre

35.01
matricule

Maison

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000 feuille : Rostrenen Lambert : 1 X 183,20
y 061,00

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1955 section : E 2 parcelle : 201

Propriétaire :

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 1967 par Pavis/Hermon
revu le : 1975 par J.P. Ducouret

Maison

DESCRIPTION

- Ancien logis dans un corps de bâtiment très allongé, actuellement dépendances; grange indépendante devant; puits. Autres bâtiments modernes.

- Construction en grand appareil réglé pour l'ancien logis (mur Est et pignon Nord); moellons irréguliers sur tous les autres murs.

- Alignement divisé par trois murs de refend; au Nord du refend central, ancien logis, lui-même divisé par un mur de refend, avec rez-de-chaussée, étage et comble; au Sud du refend central, une pièce d'habitation et une remise avec rez-de-chaussée et comble à surcroît.

- Ancien logis à élévation irrégulière, baies chanfreinées, deux portes en anse de panier; au deuxième niveau une pierre datée 1700 et un linteau de fenêtre daté 1699. Corniche en cavet sous l'égoût du toit.

- Toit en ardoise, pignon couvert, deux souches de cheminée en grand appareil réglé avec couronnement taluté.


- Dans la partie Sud, élévation irrégulière; une porte en plein cintre. Pignon Sud découvert.

Elévation postérieure de l'alignement comporte quatre portes et deux fenêtres. Deux portes sont obturées

- Grange devant l'alignement, plan allongé sans division. Moyen et grand appareil irrégulier. Elévation antérieure avec deux portes l'une à linteau mouluré d'une accolade, l'autre en plein cintre est murée, une fenêtre à linteau mouluré d'une accolade. Autres façades aveugles. Toit en chaume, pignons couverts.

- Puits devant le pignon Est de la grange, mur de margelle en grand appareil réglé sur plinthe moulurée, margelle monolithe, piédroits à base moulurée, traverse trapézoïdale à boules, mécanisme en place, auges à côté.

↑ N



Plardut - 56 -



le PORTZ

1/1000^e Développement


1842

section F2

56 ALDEROUT
LE PORTZ
Section E 2
1955
1/1000



56 PLOERDUT
LE PORTZ



habitation
moderne



mod.

accès



mod.

1699
ancien
logis
1700

Cour.




Grange



puits

Plan



ancien logis

Coupe




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Ancien logis. 1699-1700. Façade Est	67.56.1312 V
- Logis, façade Est	67.56.1311 V
- Vue générale postérieure	67.56.1310 V
- Grange, façade Sud	67.56.1309 V
- Grange, pignon Est et puits	67.56.1308 V
- Cheminée, pignon Nord de l'ancien logis	67.56.1314 V
- Cheminée, refend Nord de l'ancien logis	67.56.1315 V
- Charpente, vue générale	67.56.1313 V

PLOERDUT

MANOIR - LE PORTZ

Vue générale face Est

(partie Nord)

Cliché DAGORN

67.56.1312.V

Etat 1999 : disparu



PLOERDUT

MANOIR - LE PORTZ

Vue générale face Est

(partie Sud)

Cliché DAGORN

67.56.1311.V



PLOERDUT

MANOIR - LE PORTZ

Vue générale face Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1310.V



PLOERDUT

MANOIR - FERME - LE PORTZ

Vue générale face Sud de la chaumière Est

Cliché DAGORN

67.56.1309.V.



Puits

PLOERDUT

MANOIR-LE PORTZ

Vue du puits et du pignon de la grange

Cliché DAGORN

67.56.1308.V.



--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....
Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....
Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le..... 1967.....

Par PAVIS HERMON.....

Qualité ENQUÊTEUR.....

Revu le..... 1975.....

Par DUCOURET.....

Qualité REDACTEUR.....

CHEMINEES (2)CHEMINEE (1)

Pignon Nord (cf. photo).

Type engagé, foyer surélevé, piédroits largement chanfreinés, consoles en pyramide renversée, sommiers en granite, linteau en bois; quatre niches carrées dans le coeur.

CHEMINEE (2)

Refend Nord, côté Sud (cf. photo).

De même type que la précédente, le linteau a disparu.

CHEMINEES (3) et (4) sont invisibles.


PLOERDUT - 56

MANOIR-LE PORTZ

Cheminée du bâtiment A (pignon Nord)

Cliché DAGORN

67.56.1314.V




PLOERDUT - 56

MANOIR-LE PORTZ

Vue de la cheminée du bâtiment B
(mur de refend Nord)

Cliché DAGORN

67.56.1315.V



PLOERDUT - 56

MANOIR-LE PORTZ

Charpente du bâtiment (c)

Cliché DAGORN

67.56.1313.V

