

56

PLOERDUT

n° département

commune

KERMAPUCANO

adresse ou lieu-dit

Pontivy

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

DEMEURE

35.01

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Maison

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000	feuille : Rostrenen	Lambert : 1 x 180,00
			Y 057,10
Cadastre	année :	section :	parcelle :
	année : 1955	section : C 1	parcelle : 151

Propriétaire :Destination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :

<u>Dossier</u> établi le :	1967	par	Pavis/Hermon
revu le :	1975	par	J.P. Ducouret

DESCRIPTION

- Maison indépendante; une étable moderne lui est accolée à l'Est.
- Construction en grand appareil réglé, irrégulier en façade antérieure, traces de reprise; autres façades en moëllons, traces de reprise également en façade postérieure.
- Plan peu allongé divisé par un mur de refend, rez-de-chaussée, étage et comble. Escalier en vis dans oeuvre, sur le mur postérieur.
- Elévation irrégulière, baies sur deux niveaux. Deux portes latérales au premier niveau et une fenêtre agrandie; au deuxième niveau, trois fenêtres à appui saillant mouluré (motif godronné au centre), traverse, linteau mouluré de deux accolades (à gauche), corniche en cavet sous l'égoût du toit portant la date 1619.
- Toit à deux versants en ardoise, pignons découverts appareillés en lits horizontaux. Deux souches de cheminée à couronnement taluté.
- Pièce unique de chaque côté du refend; l'escalier en vis dessert l'étage et le comble.
- Puits devant, mur de margelle en grand appareil, margelle monolithe, piédroits grossièrement taillés, traverse de section trapézoïdale, auge à côté, mécanisme en place.
- Dépendances indépendantes, partiellement ruinées, plan allongé, conserve une porte à linteau en anse de panier moulurée d'une accolade, une fenêtre de même et une porte à linteau mouluré.

PLERDUT - 56

Kermapucano

Section 01


1/2000 e

1841.



VILLENEUVE

56 - PLOERDUT -
Section O. 1.
1955 - Echelle 1/2000



Maison

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|---|--------------------|
| - Vue générale, façade antérieure | 67.56.1267 V |
| - Vue générale, façade postérieure | 67.56.1268 V |
| - Dépendances en ruines | 67.56.1269 V |
| - Escalier | 67.56.1266 V |
| - <i>vue générale façade principale</i> | <i>84.56.447XE</i> |

PLOERDUT

KERMAPUCANO

Manoir

Façade principale

Cliché DAGORN

67.56.1267.V

8456447XE

Etat 1999 : intact



PLOERDUT

KERMAPUCANO

Manoir

Face Nord

Cliché DAGORN

67.56.1268.V



PLOERDUT

KERMAPUCANO

Manoir

Vue générale des ruines à l'Est

Cliché DAGORN

67.56.1269.V



PLOERDUT

KERMAPUCANO

Manoir

Escalier du rez de chaussée

Cliché DAGORN

67.56.1266.V

