

56  
n° département

PLOERDUT



commune

en ville

adresse ou lieu-dit

Pontivy

arrondissement

Guémené-sur-Scorff

canton

PRESBYTERE

dénomination et titre de l'œuvre

35.01

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000

feuille :

Rostrenen

Lambert : 1

x

181,40

y

058,60

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1955

section :

parcelle :

Propriétaire :

Destination actuelle : presbytère

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 8.1967

par Boissé/Veillard

revu le : 1.1975

par J.P. Ducouret

---

## I- HISTORIQUE

### 1- Edifice antérieure

Le presbytère fut détruit pendant les guerres de la Ligue. Toujours en ruines en 1674, date à laquelle le recteur Olivier de Kerlivis demande d'abattre les ruines pour reconstruire un nouveau presbytère.

### 2- Contexte historique ./.

### 3- Construction de l'édifice

Construit en 1676 (lettre constatant les marchés, travaux à faire et paiement de la construction), un cadran solaire (disparu) portait l'inscription : ME SOL VOS UMBRA REGIT (Le Mené).

### 4- Dégradations, restaurations

1804 : le presbytère est délabré et menace ruine.  
1808 : travaux de réparation en cours  
1872 : restauration  
1882 : construction d'un hangar  
1915 : restauration  
1925 : restaurations importantes décidées par le C.M.  
1926 : travaux  
1951 : devis de réparations importantes au presbytère  
1952 : travaux.

## II- DESCRIPTION

### 1- SITUATION

Le presbytère actuel est situé au Sud-Ouest du bourg, légèrement en retrait de la grande place de l'église près de la route de Ploerdut à Saint Caradec-Trégomel.

La façade antérieure orientée à l'Est-Nord-Est est précédée d'une cour fermée par un mur au Sud; à l'Est, un mur avec un appentis moderne, l'entrée se faisant de ce côté par une porte fermée par une grille; porte délimitée par deux piliers couronnés par une corniche moulurée. Au Nord : un mur chevauché par une remise, à l'Ouest par le presbytère et ses deux adjonctions.

### 2- MATERIAUX

Granite, grand appareil régulier, absence de revêtement.

### 3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Plan rectangulaire double en profondeur divisé par deux cloisons transversales déterminant un couloir axial contenant à l'Ouest un escalier; rez-de-chaussée, étage et comble brisé.

### 4- ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade antérieure Est. Elévation ordonnancée composée de cinq travées sur deux niveaux (porte dans la travée centrale) plus un niveau de lucarnes à fronton triangulaire pour les trois travées centrales. Les niveaux sont soulignés de bandeaux : un au niveau de l'appui des fenêtres du premier niveau, un au-dessus des linteaux des fenêtres du premier niveau, un au niveau de l'appui des fenêtres du deuxième niveau. Corniche moulurée sous l'égoût du toit. Inscription au-dessus de la porte : INTEDOMUS ISCLIN ATA REGUMOIT I676.

- Façade postérieure Ouest : élévation identique à l'élévation antérieure sauf : absence de bandeaux séparant les niveaux. Lucarne centrale à fronton cintré.

- Façades latérales : murs aveugles portant deux hautes souches de cheminées.

#### 5- COMBLES ET COUVERTURE

- Toit à longs pans brisés et égouts retroussés, avec croupes de même profil.

- Charpente (cf photo n°7) : jambes de force, arbalétriers, poinçon, entrant retroussé, contrefiche, aisselier, jambette.

#### 6- DISTRIBUTION INTERIEURE

Un couloir axial dessert deux pièces de chaque côté, séparées par un mur de refend. Chaque pièce possède une cheminée en pignon. Le couloir contient l'escalier d'accès à l'étage, dont les divisions sont les mêmes qu'au rez-de-chaussée, sauf qu'une pièce est aménagée dans la partie Est du couloir. Disposition identique dans le comble : une pièce est à charpente apparente, les trois autres avec plafond enduit.

Escalier : en bois avec rampe métallique; escalier tournant à droite suspendu, à une volée; limon porteur en crémaillère, marches d'assemblage.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice homogène, daté 1676 par une inscription.

IV- DOCUMENTATION

A.M. Floerdut

A.P. Floerdut. Cahier de paroisse 1938

A.D. 56. Série 0

LE MENE.- Histoire archéologique p. 127

LUCO.- Pouillé p. 522

presbytère

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| - Plan               | 84.56.456 P |
| - Coupe transversale | 84.56.452 P |

56 - PLOERDUT

PRESBYTERE

Coupe transversale


84.56.452 P

Repro. ARTUR



0 5 10 20 M

COUPE VV



0 5 10 20 M

PLOERDUT 56

PRESBYTERE

Plan et coupe transversale

Cliché DAGORN


78.56.19 P

|                             |    |     |      |     |    |    |    |    |      |   |
|-----------------------------|----|-----|------|-----|----|----|----|----|------|---|
| 07                          | 56 | 163 | 0000 | 000 | 35 | 01 | 00 | 00 | 0000 | 1 |
| PLOERDUT Morbihan           |    |     |      |     |    |    |    |    |      |   |
| Presbytère Actuel           |    |     |      |     |    |    |    |    |      |   |
| Y. Charpentier - M. F. Huet |    |     |      |     |    |    |    |    |      |   |
| 1967                        |    |     |      |     |    |    |    |    |      |   |



0 5 10 20 M

COUPE VV



0 5 10 20 M

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

|  |              |
|--|--------------|
| 1- Façade Est, vue générale              | 67.56.1339 V |
| 2- Façade Est, vue générale              | 67.56.2469 X |
| 3- Façade Ouest, vue générale            | 67.56.1334 V |
| 4- Façade Ouest, vue générale            | 67.56.2471 X |
| 5- Vue Nord-Est                          | 67.56.1338 V |
| 6- Façade latérale Sud                   | 67.56.2470 X |
| 7- Charpente, détail                     | 67.56.1335 V |
| 8- Escalier, départ de la première volée | 67.56.1336 V |
| 9- Cheminée de la cuisine                | 67.56.1337 V |
| 10- Cheminée de la cuisine               | 67.56.2472 X |

PLOERDUT

BOURG

Presbytère en pierre

Vue générale - façade Est

Cliché DAGORN

67.56.1339.V



PLOERDUT

BOURG

Presbytère

Face Est

cliché VEILLARD

67.56.2469 X



PLOERDUT

BOURG

**Presbytère**

Vue générale façade Ouest

Cliché DAGORN

67.56.1334.V



PLOERDUT

Bourg

Presbytère

Face Ouest

cliché VEILLARD

67.56.2471 X



FLOERDUT

BOURG

Presbytère

Vue générale Nord Est

Cliché DAGORN

67.56.1338.V



PLOERDUT


BOURG

Presbytère

Vue Sud souches de cheminées

cliché VEILLARD

67.56.2470 X



PLOERDUT

BOURG

Presbytère (1880)

Charpente

Cliché DAGORN

67.56.1335.V



PLOERDUT

BOURG

Presbytère

Vue de l'escalier, prise de la  
porte d'entrée

Cliché DAGORN

67.56.1336.V



PLOERDUT

BOURG

**Presbytère** (Presbytere)

Cheminée Nord

Cliché DAGORN

67.56.1337.V



PLOERDUT

BOURG

Presbytère

Cheminée de la cuisine

cliché VEILLARD

67.56.2472 X

