

56
n° département

PLOERDUT
commune



SAINT MICHEL

adresse ou lieu-dit

Pontivy
arrondissement

Guémené-sur-Scorff
canton

CHAPELLE
dénomination et titre de l'œuvre

33.04
matricule

Chapelle Saint Michel

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000	feuille : Rostrenen	Lambert : 1	X	181,00
				Y	056,30
Cadastre	année : 1955	section : 114	parcelle :		
	année :	section :	parcelle :		655

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 8.1967 par PAVIS/Hermon
revu le : 12.1974 par J.P. Ducouret

I- HISTORIQUE

- 1- Edifices antérieurs ./.
- 2- Contexte historique ./.
- 3- Construction de l'édifice ./.
- 4- Dégradations, restaurations

1801-1810. Etat passable.

1932. Restauration.

Vers 1967. Restauration : couverture.

II- DESCRIPTION

Cf. photos

1- Situation

Chapelle isolée située dans un champ.

2- Matériaux

Granite.

Petit et moyen appareil irrégulier.

Absence de revêtement extérieur.

Sol dallé.

3- Parti général, plan, coupes, élévations intérieures

Chapelle orientée, de plan rectangulaire, à vaisseau unique couvert en charpente lambrissée, terminé par un chevet plat; mur-pignon occidental à clocher. Sacristie en hors-oeuvre au Nord.

Elévations intérieures :

Mur Ouest : porte axiale en arc surbaissé

Mur Sud : porte axiale en arc plein cintre, accosté d'un bénitier engagé; fenêtre en arc plein cintre donnant jour au choeur.

Mur Nord : aveugle; à l'Est une porte rectangulaire donne accès à la sacristie.

Mur Est : occupé par un retable; fenêtre axiale en arc brisé à remplage de pierre composé de deux lancettes trilobées et d'un réseau quadrilobé.

4- Elévations extérieures

Façade Ouest

Mur-pignon sommé d'un petit clocher; porte axiale en plein cintre; rampants assisés; clocher au nu du mur, avec souche cubique, chambre de cloches ajourée sur les quatre faces d'une baie en plein cintre (traverse au Nord et au Sud); petite flèche polygonale.

Façade Sud

Une porte en arc brisé moulurée en cavet; une fenêtre passante en arc plein cintre ébrasée et feuillurée.

Façade Nord

Aveugle; à l'Est sacristie en hors oeuvre ajourée à l'Est.

Façade Est

Mur-pignon ajouré d'une fenêtre axiale à remplage (cf. Elévations Intérieures); rampants assisés.

5- Combles et couvertures

Toiture à deux versants couverts en ardoise; pignons découverts.

Charpente partiellement apparente sous le lambris à trois pans; deux fermes à entrant sur sablière, arbalétriers, poinçon, entrant retroussé, jambette; l'entrant oriental porte un Christ en Croix.

6- Distribution intérieure

Sacristie de plan rectangulaire ouvrant sur le choeur.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice homogène non daté. Le remplage de la fenêtre du chevet date cette chapelle du XVI^e siècle. La fenêtre Sud est probablement remaniée (tympan disparu?).

IV- DOCUMENTATION

A.P. Ploerdut - Cahier de Paroisse 1938
A.D. 56 - Série V - I80I - I810 -
BUFFET en Bretagne Morbihannaise p. 213.
DUHEM. Eglises de France Morbihan p. 128
LE MENE Histoire Archéologique ... p. 127
LUCO. Pouillé de Vannes p. 520.

PLOERDUT-56.




ST MICHEL

Section N 4

1/2000^e

1848



Ploerdut 56

st Michel

SNy 1955

1/2000




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Sud Est	67.56.I026 V
2- Nef, vue générale vers l'Est	67.56.1027 V
3- Retable, vue générale	67.56.1028 V
4- Retable; angelot sur un piédestal	OIO V 5747
5- Retable; blason du soubassement	67.56.1031 V
6- Retable; blason du couronnement gauche	67.56.1030 V
7- Retable; blason du couronnement droit	67.56.1029 V
8- Statue du Christ en croix	67.56.1036 V
9- Statue de la Vierge à l'Enfant	67.56.I035 V
10- Statue de saint Alexis	67.56.I034 V
11- Groupe de sainte Apolline	67.56.1032 V
12- Groupe de sainte Apolline	OIO V 5748
13- Groupe de saint Michel	67.56.I033 V
14- Crucifix d'autel	75.56.07 Z
15- Crucifix d'autel, détail	74.56.08 Z

PLOERDUT

MOUSTARLE

Chapelle Saint-Michel

Vue Générale prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

67.56.1026 V



PLOERDUT

MOUSTARLE

Chapelle Saint-Michel

Vue Générale

Intérieur

Cliché DAGORN

67.56.1027 V

