

56

PLOERDUT



n° département

commune

LE NIRENEC

adresse ou lieu-dit

Pontivy

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

CHAPELLE (vestiges)

33.04

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle :

1/ 50 000

feuille :

Rostrenen

Lambert :

1

X

182,20

Y

061,60

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année :

1955

section :

E 2

parcelle :

258

Propriétaire :Destination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le :

8.1967

par Pavis/Hermon

revu le :

12.1974

par J.P. Ducouret

I- HISTORIQUE

1- Edifice antérieur ./.

2- Contexte historique ./.

3- Construction de l'édifice

XV^e siècle (inscription : ANO DM M LL QUATRE CENT .. SIX ...).

4- Dégradations, restaurations

1801- 1810 : état passable.

Vers 1914-1915 : en ruines.

Vers 1970, détruite et remploi de la porte Sud et de la plinthe,
à l'église paroissiale.

Chapelle Saint Sauveur

Cf. photos

II- DESCRIPTION1- SITUATION

Chapelle à proximité du hameau de Nirenec.

2- MATERIAUX

Granite, grand appareil régulier, absence de revêtement.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

Chapelle en ruines, orientée, de plan rectangulaire à un vaisseau unique et chevet plat; sacristie en hors-oeuvre adossée au mur Nord; charpente et toiture disparues.

Elévations intérieures : mur Ouest ouvert d'une porte en arc plein cintre. Mur Sud ouvert d'une porte rectangulaire à arrière-voussure en segment accosté d'un bénitier engagé mouluré d'un cavet entre deux tores; de part et d'autre deux fenêtres, à l'Est crédence à linteau monolithe mouluré en accolade et traverse. Mur Nord aveugle; porte à l'Est donnant accès à la sacristie. Mur Est ouvert d'une grande fenêtre axiale avec vestiges de remplage de pierre (fleur de lis); de part et d'autre deux consoles à décor feuillagé (feuilles d'acanthé); vestiges d'un autel en granite, grand appareil avec plinthe moulurée.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

Façade Ouest : mur-pignon partiellement ruiné, ouvert d'une porte en arc plein cintre. Plinthe moulurée régissant tout autour de l'édifice.

Façade Sud : porte à linteau monolithe mouluré en accolade avec archivolté en accolade décorée de crochets; un phylactère porte une inscription en lettres gothiques partiellement déchiffré (cf. historique). De part et d'autre, deux fenêtres, à l'Ouest écrétée, à l'Est en arc plein cintre.

Façade Nord : aveugle, sacristie en hors-oeuvre à l'Est


Façade Est : fenêtre axiale (Cf. Elév. Int.).

5- COMBLES ET COUVERTURES

Charpente et toiture disparus.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice daté du XV^e siècle par une inscription; les quelques éléments de décor permettent de préciser : deuxième moitié du XV^e siècle. La ruine de la chapelle intervint au début du XX^e siècle; elle fut détruite vers 1970, la porte Sud et la plinthe étant remployées pour clore le placître de l'église paroissiale de Ploerdut. En 1894 LE MENE signale un chancel séparant le choeur du reste de la chapelle et une tribune au bas de la nef "qui semble avoir servi de jubé"



Ploerdut 56
LE NIREVEC

1/2 000 e


1842

section E2

56 - Ploerdut
LE NIRENEC

Action E2
1955

1/2000



Chapelle Saint Sauveur

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Façade Sud, détail porte 67.56.2175 Z

Vue générale intérieure vers l'Est 67.56.2176 Z

Vue du choeur 68.56.55 Z

PLOERDUT

LE NIRENEC

chapelle en ruine

Vue extérieure du mur Sud (porte)

Cliché ARTUR

67.56.2175. Z



PLOERDUT

LE NIRENEC

Chapelle en ruine

Vue de l'intérieur d'Ouest en Est

Cliché ARTUR

67.56.2176. Z



PLOERDUT

LE NIRENEC

Chapelle en ruine

Vue des crédences et consoles

Cliché ARTUR

68.56.55. Z

