

56

n° département

PLOERDUT

commune



PALLEVART

adresse ou lieu-dit

Pontivy

arrondissement

Guémené-sur-Scorff

canton

CHATEAU

dénomination et titre de l'œuvre

35.01

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle :

1/50 000

feuille :

Pontivy

Lambert : 1

x

186,20

y

055,90

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

1955

section :

L 3

parcelle :

413-419,

Propriétaire : Mme CAERON - PallevartDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le :

1967

par

revu le :

1975

par J.P. Ducouret

I- HISTORIQUE

1- Edifice antérieur ./.

2- Contexte historique

Fin XVI^e ou début XVII^e le manoir est vendu par les sires de Guéméné à Thomas TUAULT.

1634 : Guillaume LE GALL devient propriétaire; les LE GALL sont encore propriétaires en 1768.

3- Construction de l'édifice ./.

4- Dégradations, Restaurations ./.

Château

Cf. photos

II- DESCRIPTION

1- Situation

Château isolé, construit au flanc d'une colline boisée; le château est entouré d'un parc très boisé; ferme à 100 mètres au Nord. Le château est orienté au Sud.

2- Matériaux

Granite, grand et moyen appareil irrégulier, absence de revêtement.

3- Parti Général, Plan, Coupes

Bâtiment à deux corps de plan rectangulaire en alignement, le corps oriental étant plus élevé et plus profond.

Plan. Corps de bâtiment Est de plan rectangulaire proche du carré et divisé par des murs de refend et des cloisons déterminant quatre pièces et une cage d'escalier dans oeuvre. Le corps de bâtiment Ouest a un plan rectangulaire allongé Est Ouest, divisé par un mur de refend déterminant deux pièces en enfilade.

Coupes

- . Corps Est : rez-de-chaussée, étage, comble.
- . Corps Ouest : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

4- Elévations extérieures

- Façade Sud

- . Corps Est : deux travées de fenêtres sur deux niveaux; les niveaux sont séparés par des bandeaux; corniche en quart de rond.
- . Corps Ouest : trois fenêtres modernes.

- Façade Nord

. Corps Est : une travée composée d'une porte et d'une fenêtre, et une porte donnant dans la cage d'escalier, surmontée d'une fenêtre lui donnant jour.

. Corps Ouest : deux travées identiques composées d'une fenêtre et d'une lucarne : lucarne à fenêtre pendante flanquée de pilastres cannelés portant un entablement (corniche à denticules) couronné d'un fronton à tympan orné de volutes affrontées, amorti de pots à feu. A l'Ouest une troisième lucarne seule, en bois.

- Façade Est

Deux travées identiques sur trois niveaux dont un de lucarnes; les niveaux sont séparés par des bandeaux; corniche en quart de rond; travée composée d'une porte, d'une fenêtre et d'une lucarne à fenêtre flanquée de pilastres portant un entablement couronné d'un fronton amorti de pots à feu.

- Façade Ouest : mur-pignon aveugle.

5- Combles et couvertures

Toiture : corps Est à toit à deux versants et croupes, souche de cheminée dans le versant Sud, deux lucarnes dans la croupe orientale.

corps Ouest à toit à deux versants, souche de cheminée sur le mur de refend et sur le pignon Ouest, trois lucarnes sur le versant Nord.

Charpente du corps Est, moderne.

du corps Ouest : arbalétriers, poinçon, deux entrants retroussés superposés; contreventement par faitage et sous-faitage liés par deux croix de Saint André, sous-faitage porté par des liens.

6- Distribution intérieure

CORPS EST.

Il comprend au rez-de-chaussée quatre pièces séparées par refend et cloison; cage d'escalier dans oeuvre dans l'angle Nord-Ouest.

CORPS OUEST.

Deux pièces en enfilade séparées par un refend desservies par l'intermédiaire du corps Est.

Les divisions de l'étage sont identiques.

Cheminées (cf. sous-dossier).

L'escalier : cage rectangulaire dans-oeuvre; escalier en granite, en vis sans jour, à marches monolithes portant noyau, tournant à droite.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, très remanié, non daté.

L'examen du cadastre ancien (1841) fait apparaître un plan différent, dans sa partie orientale, du plan actuel : le plan est rectangulaire, de profondeur égale à l'Est et à l'Ouest, avec un petit corps de bâtiment en hors-oeuvre. Il est très probable que le corps oriental actuel a été construit après 1841 en englobant la tour d'escalier qui passa ainsi dans-oeuvre dans la nouvelle construction. Le corps occidental actuel, très remanié en façade Sud, conserve sur sa façade Nord deux lucarnes qui ont servi de modèle lors de la construction des lucarnes de la façade Est du corps oriental actuel.

La lucarne Nord ainsi que les cheminées et peut-être l'escalier en vis, sont les éléments les plus anciens conservés; leur décor, en particulier le décor de godrons d'une des cheminées, les situe à la fin du XVI^e ou au début du XVII^e siècle.

IV- DOCUMENTATION

- A.D. 35. Série F. article de J.M. LE MENE.

- GALLES.- Les arrières-fiefs de la seigneurie de Guéméné, dans Bull. Soc. Polym. Math. 1867.

- POTIER du COURCY. Nobiliaire et Armorial de Bretagne. Mayenne. 1970. Tome III p. 191 (TUAULT), tome I p. 422 (LE GALL).

Plan club 66

PALLEVART


Section L 3

1/2000

1841

Voie de Tallevart

ancien chemin de Keraslechen à Guéméné



Château de Pallevart

Dépendances

de

Pallevart



Ploerchub 56

PALLEVART

Section L 3

1/2000

1841

Croix de Pallevart

ancien chemin de Kernascleden à Guéméné

697

720

719

Château de Pallevart

Dépendances

de

Pallevart

↑
PLOERDUT
Section L 3
1935. 1/2000 e




TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

- Un plan

78.56.17 P

autre cliché 84.56.454 P


56 - PLOERDUT

PALEVARD - Château

Plan

84.56.454 P

Repro. ARTUR






TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue aérienne prise du Sud	69.56.688 VR
2- Vue aérienne prise du Sud	69.56.692 VR
3- Vue aérienne prise du Sud Est	69.56.689 VR
4- Vue aérienne prise du Sud Est	69.56.690 VR
5- Vue aérienne prise du Sud Est	69.56.691 VR
6- Vue aérienne prise du Sud Est	69.56.687 VR
7- Vue aérienne prise du Sud Est	69.56.686 VR
8- Façade Sud. Partie droite	67.56.905 V
9- Façade Sud. Partie gauche	67.56.907 V
10- Façade Est	67.56.909 V
11- Façade Nord -- détail au Nord -	67.56.2810 V
12- Escalier en vis	67.56.908 V
13- Ancienne colonne provenant du château de Guéméné	A.D. 56
14- Cheminée- Rez-de-chaussée- Aile Est Salle à manger	67.56.904 V
15- Cheminée- Rez-de-chaussée- Aile Est-Salon-	67.56.902 V
16- Cheminée- Etage- Aile Ouest	67.56.903 V
17- Statue - rez-de-chaussée-	67.56.906 V

PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue de situation prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.688 VR



PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue générale prise du Sud

Cliché G.A.L.A.T

69.56.692 VR



PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.689 VR



PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.690 VR



PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.69I VR



PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.687 VR



PLOERDUT 56

CHATEAU DE PALLEVART

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.686 VR




PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Vue générale Nord partie Ouest

Cliché DAGORN

67.56.905.V



PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Vue générale Nord partie Est

Cliché DAGORN

67.56.907.V




PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Vue générale Nors Est

Cliché DAGORN

67.56.909.V




PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Lucanre Sud ; détail

Cliché DAGORN

67.56.2810.V



PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Escalier à vis

Cliché DAGORN

67.56.908.V



PLOERDUT

MANOIR DE PALLEVART

Ancienne colonne du Chateau
des Rohan à Guémené

Archives Départementales du
Morbihan



--	--

LOCALISATION :château de PALLEVART.....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle

Feuille

Lambert X.....

Y.....

Cadaastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : 1) Rez-de-chaussée, aile Est, pièce S.E.
2) Rez-de-chaussée, aile Ouest, salon.
3) Etage, aile Ouest, chambre

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le8.1967.....

Par

Qualité

Revu le1.1975.....

ParDUCOURET.....

QualitéREDACTEUR.....

I- Cheminée aile Est, pièce Sud-Est (cf. photo n° 14)

Type adossé.

Granite, grand appareil absence de revêtement.

Piédroits appareillés, en demi-colonne engagée, linteau monolithe à crossettes couronné d'une corniche fortement saillante et moulurée; hotte droite couronnée d'une corniche fortement saillante à denticules.

Dimensions : h. 1,55 m., l. 3,20 m.

Datation : fin XVI^e, début XVII^e.

II- Cheminée, aile Ouest, salon (cf. photo n° 15)

Type engagé.

Granite, grand appareil, absence de revêtement.

Piédroits chanfreinés appareillés, consoles moulurées en talon, linteau monolithe à crossettes couronné d'une corniche moulurée, hotte droite couronnée d'une corniche à décor godronné.

Dimensions : h. 1,80 m., l. 2,85 m.

Datation : fin XVI^e, début XVII^e.

III- Cheminée, aile Est, étage, chambre (cf. photo n° 16)

Type engagé.

Granite; présence de revêtement polychrome.

Piédroits à profil caréné à décor de cannelures redentées, chapiteau de type ionique, linteau monolithe mouluré sur toute sa hauteur, couronné d'une corniche, hotte en retrait couronné d'une corniche.

L'ensemble de la cheminée est revêtu d'un décor peint (polychromie moderne).

Datation : XVII^e siècle (incertain).


PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Cheminée : aile Est - salle à manger
rez de chaussée

Cliché DAGORN

67.56.904.V



PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Cheminée : un salon - rez de chaussée

Cliché DAGORN

67.56.902.V



PLOERDUT

CHATEAU de PALLEVART

Cheminée : aile Ouest 1er étage

Cliché DAGORN

67.56.903.V

