

56
n° département

PLOERDUT
commune



LE LAUNAY

adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

Guémené-sur-Scorff

canton

DEMEURE

35.01

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Manoir

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000	feuille : Rostrenen	Lambert : 1	x	180,30
				y	064,80
Cadastre	année :	section :	parcelle :		
	année : 1955	section : A 2	parcelle : 120		

Propriétaire : MAINGAND - 5, rue Cimarise - PARIS 75016

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :

Etat de conservation :

<u>Dossier établi le</u> :	8.1967	par	Boissé
revu le :	1.1975	par	J.P. Ducouret

I- HISTORIQUE**1- EDIFICE ANTERIEUR ./.****2- CONTEXTE HISTORIQUE**

Manoir mentionné en 1422, Guillaume LE VESTLE étant propriétaire; le manoir reste dans cette famille jusqu'à la fin du XVI^e siècle.

En 1621, Henry de Botmarch est propriétaire.

En 1677, le manoir passe à Anne de la Roche.

Au XVIII^e siècle, il est aux TREDURET

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.**4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS ./.**

Manoir

II- DESCRIPTION

1- Situation

Manoir isolé.

Dépendances autour d'une cour ouverte devant la façade antérieure du logis, orientée à l'Est.

A l'Est : château du Launay et étang.

2- Matériaux

Granite.

Grand et moyen appareil irrégulier.

Absence de revêtement.

3- Parti général, plan, coupes

Plan rectangulaire divisé par deux murs de refend déterminant un couloir central et deux pièces latérales de part et d'autre. Traces d'une tour d'escalier en façade postérieure. Rez-de-chaussée, étage et comble.

4- Elévations extérieures

. Façade antérieure Est remaniée avec traces de reprise verticale au Nord; élévation sans ordonnance.

Au premier niveau :

- une porte rectangulaire ébrasée,
- une porte à linteau monolithe échancré en anse de panier et mouluré en accolade, surmontée d'armoiries (cf. photos) non identifiées,
- une porte à linteau monolithe mouluré de deux accolades.

Au deuxième niveau : fenêtres remaniées sauf une fenêtre à linteau et piédroits moulurés en cavet.

Corniche en cavet sous l'égoût du toit.

. Façade postérieure Ouest, remaniée : tour d'escalier

en demi hors-oeuvre détruite; les ouvertures de la cage d'escalier sont conservées: trois portes à linteau échancré en anse de panier et mouluré en cavet, à trois niveaux différents.

. Façades latérales. Murs-pignons aveugles, masqués par des adjonctions mitoyennes.

5- Combles et Couvertures

Toit à deux versants couverts en ardoise. Pignons Couverts.

Trois souches de cheminée sur chaque pignon et sur le mur de refend Sud.

6- Distribution intérieure bouleversée du fait de la destruction de la tour d'escalier; portes murées; deux pièces séparées par un couloir au rez-de-chaussée, avec une cheminée chacune en pignon.

Manoir

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, non daté et remanié.

Construction modeste à rapprocher de l'habitat rural local.

IV - DOCUMENTATION

Galles. Les arrières fiefs de la Seigneurie de Guéméné, dans
Bull. Soc. Polym. Morbihan. 1867.

Potier du Courcy. Nobiliaire et Armorial de Bretagne, Mayenne 1970.
tome III p. 217.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Façade antérieure	67.56.2483 X
2- Façade antérieure, détail porte et armoiries	67.56.2484 X
3- Façade postérieure, vue générale	67.56.2485 X
4- Façade postérieure, détail de l'emplacement de l'ancienne tour d'escalier	67.56.2486 X

PLOERDUT


MANOIR DE LAUNAY

Façade principale

Cliché VEILLARD

67.56.2483 X

Etat 1999 : en ruines



PLOERDUT

MANOIR DE LAUNAY

Façade principale

Détail

Cliché VEILLARD

67.56.2484 X



PLOERDUT

MANOIR DE LAUNAY

Façade postérieure

Cliché VEILLARD

67.56.2485 X



PLOERDUT

MANOIR DE LAUNAY

Emplacement de l'ancienne
tourelle

Cliché VEILLARD

67.56.2486 X

