

56
n° département

MESLAN
commune



RESTEDOU
adresse ou lieu-dit

(RESTE LOZEN)

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

MAISONS
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000^e feuille : PLOUAY

Lambert : 1 X 16620

Y 04835

Cadastre année : 1826

section : F

parcelle : 75 à 79

année : 1963

section : F 1

parcelle : 257

Propriétaire : Melle PIGEON

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 5 avril 1966

par J.P. DUCOURET & D. MOIREZ

revu le : 31 mai 1969

par P. BOISSE & J. CADIOU

07.56.131 0000.000 35.01.00.00 0006

MESLAN

RESTEDOU

GROUPE DE MAISONS

DESCRIPTION

EXTERIEURE

SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE

Maisons groupées autour d'une cour de forme irrégulière à laquelle on accède par un chemin de terre venant du Sud qui débouche sur la route de MESLAN à LANVENEGEN.

ETAT ACTUEL

Maison A

Située au Nord de la cour.

Maison d'habitation de plan rectangulaire, à deux niveaux (R + 1).

Façade Sud : porte en plein cintre à ébrasement biaux.

A l'Est : petite fenêtre à traverse et linteau en accolade moulurée.

A l'étage : trois ouvertures chanfreinées.

Souche de cheminée à l'Est : la partie haute est à pans coupés et soulignée par un bandeau à denticules.

Pignon Ouest : une hotte de cheminée avec arc de décharge s'y appuie. Rampants appareillés en lits horizontaux.

Façade Nord : aveugle ; comportant des traces de reprise (suppression d'une tourelle en demi hors-oeuvre que l'on devine sur le cadastre ancien).

Ouverture en plein cintre obturée.

Maison B

Située en retour d'équerre, au Nord-Est de la précédente.

Les quatre angles sont en gros appareil harpé. Porte à montants et linteau à pan coupé.

Maison C

Située à l'Est de la cour. Actuellement en ruines (pignons effondrés).

D1

....

07.56.131	0000.000	35.01.00.00	0006
-----------	----------	-------------	------

MESLAN

RESTEDOU

GROUPE DE MAISONS

Maison D

Située au Sud.

Elle porte de nombreuses traces de reprises.

Châînes d'angle en gros appareil.

Porte à linteau incurvé et montant Est à pan coupé.

Puits

Circulaire ; en gros appareil soigné.

Margelle circulaire monolithe.

Base légèrement moulurée.

07.56.131 0000 000 25.01.00.00 0006

MESLAN

RESTEDOU

GROUPE DE MAISONS

DESCRIPTION INTERIEURE

MAISON A

Plan rectangulaire - Deux niveaux.

Cheminée au rez-de-chaussée (granit) dont le linteau a disparu : piédroits
chanfreinés ; (~~soinière~~) chanfreinés et gravés.

Consoles

D3

...

07.56.131 0000.000 35.01.00.00 0006


MESLAN

Maisons à Restédou

Cad. 1825

Sec. F₁


Ech. 1/2500



Cad. 1963

Sec. F₁

Ech. 1/2500



07.56.131 0000.000 35.01.00.00 0006

MESLAN - 56

MAISON A RESTEDOU

Table des Illustrations
Documents photographiques

- 1 Maison A - Face antérieure
- 2 Maison A - Face postérieure

71.56.367.V
71.56.368.V

MESLAN 56

MAISON A RESTEDOU

Maison A - face postérieure

Cliché DAGORN

7I.56.368 V

