

56
n° département

PRIZIAC
commune



au bourg
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAOUEZ
canton

MAISON
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

1A00008486

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1 X 17210
			Y 05640
Cadastre	année : 1827	section : K 2	parcelle : 573
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : M. P. CAIGNEC

Destination actuelle :

Protection M.H. : Maison inscrite - 15 juin 1925

État de conservation :

Dossier établi le : 21 avril 1966 par J. P. DUCOURET & D. MOIREZ
revu le : 9 juillet 1969 par P. BOISSE & J. CADIOU

07.56.I82 0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC

MAISON 1

I- SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE

Maison à l'Est de l'église, sur la route de Saint Tugdual.

Façade sur rue aspectée au Nord-Ouest.

La façade postérieure donne sur une cour où se trouve le puits. Un passage charretier aujourd'hui muré était ouvert sur toute la profondeur du logis mettant en communication rue et cour.

II- PLAN-COUCPE

Plan rectangulaire.

Espace intérieur divisé en deux par un mur de refend transversal.

A- PARTIE EST

Plan rectangulaire simple en profondeur; à rez-de chaussée, étage et combles.

Des modifications importantes sont intervenues dans le plan et la distribution des étages.

Au rez-de-chaussée, le passage charretier qui occupait la partie Est a été muré permettant l'agrandissement de la petite pièce existant

07.56.I82 0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC
MAISON 1

à l'Ouest et son ouverture sur la rue par une porte ouverte dans la maçonnerie qui obture l'embrasure du passage charretier.

On accède au premier étage par l'escalier plaqué contre la façade sur cour. Il est divisé par une cloison de bois moderne en deux pièces actuellement au même niveau. Autrefois la pièce Est était surélevée au dessus du passage charretier ainsi qu'en témoignent les niveaux actuels de la fenêtre et de la cheminée du Pignon Est très nettement au-dessus du plancher.

La mise au niveau de la partie Ouest s'est effectuée lors de la condamnation du passage charretier.

Le décalage des niveaux est toujours existant dans les combles auxquels on accède par une échelle de bois.

B- PARTIE OUEST .

Plan rectangulaire à trois niveaux (rez-de-chaussée, premier étage et combles). Accès entre les niveaux par escalier et échelle de bois. Une seule pièce au rez-de-chaussée, deux pièces séparées par une cloison de bois au premier étage.

III- ELEVATIONS EXTERIEURES

1 - FACADE NORD-OUEST

Bel appareil régulier de granit. Deux niveaux. Corniche en

07.56.I82 0000.000 35.01.00.00 002

PRIZIAC

MAISON 1

doucine.

Reprise verticale sur toute la hauteur du mur gouttereau, au niveau du mur de refend (discontinuité dans l'appareil).

Partie Est .

Ouvertures :

Rez-de-chaussée : porte en plein cintre à encadrement chanfreiné à gauche;

au centre, portail muré en plein cintre à double rouleau et encadrement chanfreiné. Dans l'ébrasement muré, contre le piédroit Ouest est ouverte une porte rectangulaire qui réemploie des éléments anciens. A droite, fenêtre rectangulaire simple;

étage. Au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée, fenêtre rectangulaire à linteau monolithe, encadrement chanfreiné et appui saillant décoré de godrons divergents. Le meneau et la traverse ont été visiblement arrachés.

Au-dessus du porche, une inscription :

I579 : M : S : P .

Partie Ouest.

Rez-de-chaussée.

A gauche, une fenêtre rectangulaire à feuillure externe et linteau monolithe.

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC

MAISON 1

Une porte rectangulaire, à linteau monolithe et encadrement chanfreiné précédée de quatre degrés.

A l'étage .

Deux petites fenêtres rectangulaires à linteau monolithe et feuillures externes dans l'axe vertical des ouvertures du rez-de-chaussée.

2-PIGNON EST.

Assez exceptionnel par la qualité de son appareil et sa décoration.

Ouvertures : partie inférieure aveugle. A la base du rampant Nord, fenêtre rectangulaire à encadrement mouluré; appui saillant décoré de godrons encadrant une face hilare; chambranle souligné par un tore reposant sur deux têtes humaines à la base des montants et dessinant une accolade terminée par 2 têtes ^{humaines} au-dessus du linteau; motif végétal à chaque angle supérieur de la fenêtre. Près de la tête située à la base du montant droit, calice sculpté.

Rampants à crochets.

Souche de cheminée très soignée, rythmée par trois corniches à larmier, moulurées.

A la base de la cheminée et des rampants alignements de trous de boulins soulignés par une corniche en doucine qui se raccorde avec celles des façades Nord Ouest et Sud Est.

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC

MAISON 1

3- FACADE SUD - EST

Très bel appareil régulier, bien taillé. Collage très apparent au niveau du mur de refend (discontinuité dans l'appareil).

Corniche par incurvation; au-dessous, dans la partie Est, série de trous de boulins soulignés d'une autre corniche en doucine finement moulurée.

Partie Est.

Ouvertures:

Au rez-de chaussée, porte cochère en plein cintre à double rouleau dans l'axe de celle de la façade Nord Ouest et identique à celle-ci; dans l'ébrasement muré est ouverte une petite porte rectangulaire à linteau monolithique décentrée vers la droite.

Deux petites ouvertures rectangulaires obturées, à gauche de la porte.

A l'étage, porte en plein cintre, ouverte sur le palier de l'escalier extérieur.

Dans les combles, lucarne passante dont le fronton a été restauré et l'ouverture agrandie par la base : fenêtre en plein cintre à encadrement mouluré; à la base des montants deux têtes humaines sculptées; fronton triangulaire couronné par un épi godronné et reposant sur une corniche à larmier.

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC

MAISON 1

Escalier extérieur en granit ouvert à droite, plaqué contre la façade dans la partie axiale, de part et d'autre du collage vertical.

Une volée droite, soutenue par un mur d'échiffre couronné au niveau du palier par une corniche en doucine.

Parapet formé de deux dalles moulurées à la base. Aux angles, deux piliers, l'un rectangulaire, l'autre carré, supportant un auvent. Sous l'escalier, ouverture rectangulaire à linteau chanfreiné, donnant accès à un réduit : même type d'escalier au manoir de Barrach en Langonnet.

Un appui de fenêtre décoré de godrons divergeant de part et d'autre d'une tête sommairement indiquée est réemployé dans la maçonnerie qui a servi à obturer la porte cochère.

Dans la cour, au Sud Ouest, puits octogonal, à margelle monolithe octogonale; piédroits ornés d'un simple tore vers la base, portant une dalle arrondie moulurée d'un simple bandeau à la base.

IV- DISTRIBUTION INTERIEURE.

PARTIE EST

Rez-de chaussée : une pièce ouverte sur la rue par une porte et une fenêtre rectangulaires.

Premier étage : deux pièces séparées par une cloison de bois moderne.

Partie Ouest ouverte côté cour d'une porte ouvrant sur le perron de l'escalier et côté rue d'une fenêtre en arc surbaissé, agrandie.

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC

MAISON 1

Partie Est : pignon ouvert d'une fenêtre rectangulaire ^{à coussièges} V
~~à profond ébrasement biais et allège. Banes de granit dans l'embrasement.~~ Contre le pignon Est, une cheminée moderne est pratiquée dans une ancienne cheminée monumentale en grande partie murée. Cheminée à linteau monolithe soulagé par un arc de décharge. La corniche du linteau est moulurée de godrons. Les piédroits sont moulurés en nids d'abeille et accostés sous la corniche du linteau de masques humains (deux à droite, un à gauche).

Combles : Combles lambrissés en plein cintre. Charpente portée par des sablières ornées de motifs végétaux stylisés (visibles dans la partie Est). Des clés tournées pendent des poinçons sous les lambris.

PRIZIAC

MAISON 2

I- SITUATION ET PLAN D'ENSEMBLE

A l'Est de l'église, faisant face à la maison précédente, comprise dans un alignement.

Façade sur rue aspectée au Sud.

Contre la façade postérieure, appenti sur toute la longueur de l'édifice, couvert par un prolongement du versant du toit.

Derrière cet appenti, une cour.

II - PLAN - COUPE.

Plan rectangulaire. Un étage carré, comble aveugle. Une pièce par niveau. A l'origine une tour d'escalier s'élevait contre l'élévation postérieure ; elle a disparu, et une échelle de meunier, sous l'appenti, donne accès à la pièce de l'étage.

III - ELEVATIONS EXTERIEURES

1) Elévation antérieure Sud.

- Premier niveau

- Une porte latérale en anse-de-panier, (trois claveaux), à encadrement chanfreiné.
- A gauche, une fenêtre latérale, à encadrement chanfreiné.
- A droite, petit jour très étroit (selon la tradition orale, il aurait servi de guichet pour la vente du tabac, au XIX^e siècle.

PRIZIAC

MAISON 2

- Second niveau

- A gauche, mais décalée par rapport à la fenêtre du premier niveau, une croisée mutilée : il ne reste que le départ du croisillon.
- A droite, pierre d'écoulement de l'évier.
- Sous le toit, corniche en incurvation.
- Souche de cheminée appareillée à bandeau inférieur.

2) Autres faces

- Murs-pignons : plaqués contre ceux des maisons voisines. Rampants découverts, crossette à la base du pignon-Ouest.

3) Elévation postérieure

- au premier niveau, une porte à gauche, en arc brisé.
- au second niveau, une porte à droite.

IV - DISTRIBUTION INTERIEURE

Rez-de-chaussée.

La pièce unique est recoupée par une cloison de bois qui isole à droite un couloir. Ce couloir distribue à gauche, la pièce d'habitation, au fond l'appenti. La porte donnant accès à l'appenti est en arc brisé, mouluré d'un tore entre deux filets. Elle s'ouvrait sans doute à l'origine sur une tour d'escalier.

Dans la pièce d'habitation, sur le mur-pignon Ouest, cheminée engagée d'un type banal : piedroits constitués par les angles abattus du mur; adoucissement en griffe à la partie inférieure et supérieure. Faux-manteau : consoles portant les sommiers,

PRIZIAC

MAISON 2

linteau à crossettes. Les solives sont portées par des gros corbeaux de pierre.

Etage.

On y pénètre par une porte dans le mur Nord, accessible par l'échelle de meunier, sous l'appenti; linteau droit, chambranle chanfreiné. Cheminée adossée au mur-pignon Ouest, foyer surélevé, manteau constitué de montants en forme de colonnettes polygonales (avec griffes à la base), de consoles supportant les sommiers et d'un linteau de bois dont les découpes rappellent celles d'un joug, tablette de bois rapportée au-dessus du linteau. Hotte droite.

Dans le mur Sud (mur de façade) : au centre fenêtre à coussièges ; dans l'angle Sud-Est, niche en plein-cintre, à étagère. Cette niche à écoulement extérieur, devait, à l'origine, être occupée par un évier ou un saloir.

MATERIAU

- moellons de grahit de taille irrégulière.
- couverture d'ardoise.

07.56.182.0000.000 35.01.00.00 0002

PRIZIAC

MAISON AU BOURG

DOCUMENTS GRAPHIQUES


- 1 Plan et coupe (maison I)
- 2 Cheminée du premier étage ————— 86.56.1830 .

PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Cheminée du premier étage

77.56.192 V




56 - PRIZIAC - Priziac

Maison n° 1

Plan de la cheminée

86.56.183 P - Cliché Artúr/Lambart


autre cliché : 77.56.192 P



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG 1

77.56.193 V



PRIZIACMAISONS AU BOURGTable des Illustrations
Documents photographiquesMaison 1 - Vues extérieures

1	Face antérieure	71.56.251.V
2	Vue générale Nord-Ouest	67.56.349.Z
3	Façade Nord-Ouest : pierre portant inscription et date	70.56.40.V
4	Façade Nord-Ouest : appui sculpté de la fenêtre Nord du 1er étage	70.56.41.V
5	Façade Sud-Est	67.56.350.Z
6	Vue générale, angle Nord-Est	67.56.352.Z
7	Pignon Est, vue générale	71.56.250.Z
8	Pignon Est, détail de la fenêtre	67.56.351.Z

Vues intérieures

9	Partie Est - 1er étage, fenêtre du pignon Est	70.56.148.V
10	" " cheminée jambage droit	70.56.149.V
11	" " cheminée, jambage gauche	70.56.150.V
12	" Combles : manteau et hotte de cheminée	70.56.42.V
13	" " lambris de la charpente	70.56.43.V
14	" " sablière sculptée de la charpente	70.56.44.V

Maison 2 - Vue extérieure

15	Face Sud	71.56.418.Z
----	----------	-------------

Vues intérieures

16	Rez-de-chaussée, porte d'accès à l'appentis	71.56.274.V
17	Premier étage, fenêtre à coussiège	71.56.277.V
18	Premier étage, cheminée	71.56.276.V
19	Premier étage, niche dans le mur Sud	71.56.275.V

PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG I

Face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.25I V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Partie Est, combles :
lambris de la charpente

Cliché DAGORN

70.56.43 V



PRIZIAC

MAISON AU BOURG

Vue générale Nord-Ouest.

Cliché DAGORN

67.56.349. Z.



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Façade Nord-Ouest: appui
sculpté de la fenêtre du
1er étage au Nord

Cliché DAGORN

70.56.4I V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Façade Nord-Ouest : pierre
portant inscription et date

Cliché DAGORN

70.56.40 V




PRIZIAC

MAISON AU BOURG

Vue générale prise sous l'angle Nord.

Cliché DAGORN

67.56.352. Z.




PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG I

Pignon Est

Cliché DAGORN

7I.56.250 V




BRIZAC

MAISON AU BOURS

Vue d'ensemble de la façade Sud-Est.

Cliché DAGORN

07.56.350. Z.




PRIZIAC

MAISON AU BOURG

Détail de la fenêtre du pignon Nord-
Est.

Cliché DAGORN

67.56.351. Z.



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Partie Est - 1er étage :
fenêtre du pignon Est

Cliché DAGORN

70.56.I48 V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Partie Est, cheminée du
1er étage : jambage droit

Cliché DAGORN

70.56.I49 V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Partie Est, cheminée du
1er étage : jambage gauche

Cliché DAGORN

70.56.I50 V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Partie Est, combles :
manteau et hotte de la
cheminée

Cliché DAGORN

70.56.42 V




PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG

Partie Est, combles :
sablière sculptée de
la charpente

Cliché DAGORN

70.56.44 V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG II

Vue générale de la façade Sud

Cliché HAMON

7I.56.4I8 Z




PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG II

Rez-de-chaussée - porte
d'accès à l'appentis

Cliché DAGORN

7I.56.274 V




PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG II

Premier étage -
fenêtre à coussiège

Cliché DAGORN

7I.56.277 V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG II

Premier étage - cheminée

Cliché DAGORN

7I.56.276 V



PRIZIAC 56

MAISON AU BOURG II

Premier étage -
niche dans le mur Sud

Cliché DAGORN

7I.56.275 V

