

56  
n° département

PRIZIAC

### **commune**

**GUERMORIN**  
adresse ou lieu-dit

**PONTIVY**  
arrondissement

## **LE FAOUËT**

## **MAISONS**

---

35 01  
matricule

## Repérage

Propriétaire : Maitre FRISAN à Lorient

Destination actuelle :

Protection M.H. :

### État de conservation :

Dossier établi le : 21 avril 1966 par G. LEFORT & D. MOIREZ  
revu le : 4 juillet 1969 par P. BOISSE & J. CADIOU

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0012

Maisons à GUERMORIN

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes).

Fin XVIII<sup>e</sup> S. (fenêtre de la façade Sud datée 1770). (*Maison A.*)

Maison B : datée 1832.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.I82 0000.000 35.0I.00.00 00I2

PRIZIAC  
GUERMORIN  
MAISONS

DESCRIPTION EXTERIEURE

I- SITUATION .

- En bordure de la route, sur une pente Est, Ouest.

II- MAISON A .

ETAT ACTUEL

-----

- Bâtiment de plan rectangulaire constitué de deux parties mitoyennes.
- Toit à deux versants couverts de chaume.
- Souches de cheminée aux pignons.
- Un niveau.

Façade Sud

- Moyen appareil irrégulier de granit.
- Ouvertures : - partie Est : une porte rectangulaire à encadrement chanfreiné et linteau monolithique; une fenêtre rectangulaire datée 1770 à droite.

07.56.I82 0000.000 35.01.00.00 0012

PRIZIAC

GUERMORIN

MAISONS

- partie Ouest : une porte rectangulaire à encadrement chanfreiné et linteau monolithique; à gauche, petite fenêtre rectangulaire.

Pignons

- Rampants appareillés en lits horizontaux.
- Dans le pignon Est, petite ouverture rectangulaire.

III- MAISON B. -

ETAT ACTUEL

-----

- Bâtiment de plan rectangulaire.
- Toit à deux versants couverts de chaume.
- Souche de cheminée sur le pignon Est.
- Deux niveaux : rez-de-chaussée et combles.
- Puits carré devant la façade Sud.

FACADE SUD

-----

Moyen appareil irrégulier de granit.

07.56.I82 0000.000 35.01.00.00 000I2

PRIZIAC

GUERMORIN

MAISONS

- Au rez-de-chaussée, une porte centrale rectangulaire, à linteau monolithé échantré en accolade moulurée et encadrement chanfreiné. De part et d'autre de cette porte, une petite fenêtre à linteau et piédroits monolithes.

- A l'étage, sous la toiture symétriquement par rapport à la porte axiale, deux fenêtres rectangulaires à linteau et piédroits monolithes et encadrement chanfreiné.

APPENTIS


-----

Couvert de chaume et ouvert sur la façade Sud par une porte rectangulaire, à linteau monolithé échantré en accolade, en partie murée (elle sert de fenêtre).

PRIZIAC Maisons à Guermorin

Cadastre 1827

N




PRIZIAC 56

MAISONS A GUERMORIN

Cad. 1827


77.56.173 X



MAISONS A GUERMORIN

Cad. 1827

77.56.360 N



07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0012

PRIZIAC

Chaumière à GUERMORIN - MAISON A  
( parcelle 571 )

Table des Illustrations  
Documents photographiques

1 Façade Sud.

66.56.291.v

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0012

PRIZIAC

Chaumière à GUERMORIN  
(parcelle 571)  
MAISON A  
Façade Sud.

Cliché DAGORN  
66.56.291.V



07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0019

PRIZIAC

Chaumière à GUERMORIN - MAISON B.  
( parcelle 570 )

Table des Illustrations  
Documents photographiques

Vue extérieure

1 Façade.

66.56.290.V

07.56.182 0000.000 35.01.00.00 0015

PRIZIAC

Chaumière à GUERMORIN (parcelle 570)

MAISON B.

Façade

Cliché DAGORN

**66.56.290.V**

