

56
n° département

GUISGRIFF
commune



KERGLEMEZ
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

LE FAQUET
canton

MAISONS
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle 1/50 000°	feuille :	PLOUAY	Lambert : 1	X 15880
					Y 05300
Cadastre	année : 1827	section :	0 1	parcelle :	268 à 175
	année : 1960	section :	0 1	parcelle :	415,418,421,423

Propriétaire : M. NEMEZET & M. GUILLY

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 14 avril 1966

par J.P. DUCOURET, G. LEFORT & D. MOIREZ

revu le : 5 juin 1969

par P. BOISSE & J. CADIOU


GUISCRIF

Hameau de Kerglemez

Cad. 1960

Sec. 01

Ech. 1/1250



b: bergerie

07.56.081 0000.000 35.02.00.00 0002

GUISCRIF

KERGLEMEZ

MAISONS

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes).

XVII^e siècle.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

07.56.081 0000 000 35.02.00.00 0002

GUISCRIFF

KERGLEMEZ

MAISONS

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Groupe de six maisons alignées au Nord du village.
Chemin d'accès au Sud. Puits devant l'alignement.

ETAT ACTUEL D'Ouest en Est : Maisons A . B . C . D . E . F .

- MAISON A

Plan rectangulaire.
Toit à deux versants couvert d'ardoises - souches de cheminée à l'Ouest.
Deux niveaux (R + 1)

Facade Sud

- petit appareil régulier de granit.
- corniche par incurvation sous le toit.
- ouvertures :
 - * Rez-de-chaussée : porte en plein cintre à droite ; à gauche, petite fenêtre rectangulaire à linteau monolithe.
 - * A l'étage : une fenêtre rectangulaire au centre.

Facade Nord - Porte murée.

Pignon Ouest - Les rampants sont appareillés en lits horizontaux

- MAISON B

Le plan est rectangulaire.
Le toit à deux versants est couvert d'ardoises et porte une souche de cheminée sur le pignon Ouest.
Deux niveaux (R + 1)

Facade Sud.

- Bel appareil régulier de granit.
- Corniche par incurvation sous le toit.

GUISCRIFF

KERGLEMEZ

MAISONS

- ouvertures.

- * Rez-de-chaussée : à droite, porte rectangulaire à linteau monolithe et encadrement chanfreiné ; à gauche, petite fenêtre rectangulaire à linteau monolithe.
- * A l'étage : fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné et appui saillant mouluré ; traces d'un meneau disparu.

Facade Nord.

- escalier droit parallèle à la façade.
- Porte en plein cintre à l'étage.

- MAISON C

Le plan est rectangulaire.
Le toit à deux versants est couvert d'ardoises et porte une souche de cheminée sur le pignon Ouest.
Deux niveaux (R + 1)

Facade Sud.

Appareil médiocre de granit.

Ouvertures :

- * Rez-de-chaussée : à droite, porte rectangulaire à encadrement chanfreiné incurvé aux angles supérieurs et linteau monolithe. Au centre, petite fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné.
- * A l'étage : fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné et linteau monolithe.

- MAISON D

De plan rectangulaire.
Très remaniée.
Toit à deux versants, rampants appareillés en lits horizontaux ; chaînage d'angle harpé.
Deux niveaux (R + 1)

GUISCRIF

KERGLEMEZ

MAISONS

Facade Sud

Appareil très remanié.

- * Rez-de-chaussée : à gauche, fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné et linteau monolithe.
Porte rectangulaire à encadrement chanfreiné et linteau monolithe au centre. Une petite fenêtre rectangulaire simple.
- * A l'étage : deux fenêtres rectangulaires à encadrement chanfreiné.

- MAISON E

Appareil médiocre ; Toit à deux versants ; souches de cheminée aux deux pignons ; corniche simple ; rampants appareillés en lits horizontaux.

Facade Sud

- * Rez-de-chaussée : une porte rectangulaire étroite simple, à linteau monolithe échanuré en arc surbaissé.
- * A l'étage : une fenêtre rectangulaire à gauche, à encadrement chanfreiné, traverse et linteau monolithe.

Une porte à droite à encadrement chanfreiné et linteau monolithe (l'accès devait se faire par un escalier droit).

- MAISON F

Appareil très remanié ; Toit à deux versants.
Une souche de cheminée sur le pignon Est .
Deux niveaux :

- * Rez-de-chaussée : une fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné, appui saillant et linteau monolithe décoré d'une accolade.
(traces d'une traverse).

07.56.081 0000 000 35.02.00.00 0002

GUISCRIFF

KERGLEMEZ

MAISONS

Au centre, une porte rectangulaire à encadrement chanfreiné.
A droite, une porte et une fenêtre rectangulaires.

* A l'étage : trois petites fenêtres rectangulaires à encadrement chanfreiné et linteau monolithe.


Au Sud perpendiculairement au bâtiment E, petit appentis ancien avec sur la façade Est, une petite fenêtre en plein cintre, décorée de moulures.

GUISCRIFF 56

HAMEAU DE KERGLEMEZ

Cad. 1960

77.56.152 X



b: bergerie

GUISCRIFF

MAISONS A KERGLEMEZ

Table des Illustrations
Documents photographiques

1	Vue d'ensemble.	67.56.291. Z.
2	Vue générale de l'alignement, face antérieure	71.56.974. V
3	Vue générale de l'alignement, face postérieure	71.56.978. V
4	Maison A, face antérieure	71.56.975. V
5	Maisons B et C, face antérieure	71.56.976. V
6	Maisons D et E, face antérieure	71.56.977. V
7	Maison C, face postérieure	71.56.979. V

07.56.081 0000.000 35.02.00.00 0002

GUISCRIF

MAISONS à KERGLEMEZ

Vue d'ensemble.

Cliché DAGORN

67.56.291. Z.



GUISCRIFF 56

MAISONS A KERGLEMEZ

Vue générale de l'alignement,
face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.974 v



GUISCRIFF 56

MAISONS A KERGLEMEZ

Vue générale de l'alignement :
face postérieure

Cliché DAGORN

7I.56.978 V



GUISCRIFF 56

MAISON A KERGLEMEZ

Maison A - face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.975 V



GUISCRIFF 56

MAISONS A KERGLEMEZ

Maisons B et C - face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.976 V



GUISCRIFF 56

MAISONS A KERGLEMEZ

Maisons D et E - face antérieure

Cliché DAGORN

7I.56.977 V



GUISCRIFF 56

MAISONS A KERGLEMEZ

Maison C - face postérieure

Cliché DAGORN

7I.56.979 V

