### AUR AY arrondissement Centron diffice ou ensemble contanent FERME Trestricule Monocology Coordonnées. LAMBERT 2 X = 19943 Y = 30994 Cadastre année: section: parcelle: année: 1975 section: AT percelle: 92 Propriété: PRIVEE Destination actuelle: Protection État de conservation: État de conservation: Établi en 1'978 par HAMON	nº département KEROPERT		commune		in the state of
### defice ou ensemble contenant ### FERME ##################################				1	
Coordonnées. LAMBERT 2 X = 19943 Y = 30994 Cadastre année: section: parcelle: année: 1975 section: AT parcelle: 92 Propriété: PRIVEE Destination actuelle: Protection État de conservation:	arrondissement			canton	
Coordonnées. LAMBERT2 X = 19943 Y = 30994 Cadastre année: section: parcelle: année: 1975 section: AT parcelle: 92 Propriété: PRIVEE Destination actuelle: Protection État de conservation:	édifice ou ensemble contenant	FERME			matricule
Cadastre année: section: parcelle: année: 1975 section: AT parcelle: 92 Propriété: PRIVEE Destination actuelle: Protection État de conservation:	dénomination et titre de l'oeuvre			1A00008541	matricule
année: 1975 section: AT parcelle: 92 Propriété: PRIVEE Destination actuelle: Protection État de conservation:	Coordonnées. LA附BE	x = 19948		Y = 30994	
Propriété: PRIVEE Destination actuelle: Protection État de conservation:	Cadastre année :	section:	parcelle :		
Destination actuelle: Protection État de conservation:	année :	1975 section: AT	parcelle: 92		
Protection État de conservation :	Propriété: PRIVEE				
État de conservation :	Destination actuelle :				
+ HAMON	Protection				
Établi en 1'978 par HAMON	État de conservation :				
	Établi en 1'978	par HAMON		,	

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: ETAGE EN SURCROIT

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE, ELEVATION ORDONNANCEE SANS TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

TYPOLOGIE: LOGIS ET ETABLES SOUS LE MEME TOIT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE DEBUT 1ER QUART 19E SIECLE; MURS GOUTTEREAUX REHAUSSES LORS DU CHANGEMENT DE MATERIAU DE COUVERTURE

DOCUMENTATION : /

Pl. I Plan de situation, extrait du cadastre

Fig.1 Elévation antérieure


cl. 78.56.784 X

Fig.2 Elévation antérieure, fenêtre datée 1810

cl. 78.56.785 X

Fig.3 Rez-de-chaussée, mur Ouest, cheminée

cl. 78.56.786 X



56 - AURAY KEROPERT - Ferme Elévation antérieure 78.56.784 X Cliché DAGORN Fig. 1



56 - AURAY


KEROPERT - Ferme

Elévation antérieure, fenêtre datée 1810

78.56.785 X

Cliché DAGORN

Fig. 2



56 - AURAY

KEROPERT - Ferme

Rez-de-chaussée, mur Ouest, cheminée

78.56.786 X

Cliché DAGORN

Fig. 3

