

n° département
RECLUS (LE)

commune

lieu-dit
LORIENT

adresse

AURAY

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

PRIEURE

matricule

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINT CADO

matricule

1A00008618

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 20024

Y = 30956

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1975

section : AV

parcelle : 81, 82

Propriété :

DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

INSCRIT M.H. (1937, 1945)

État de conservation :

RESTAURE

Établi en

1978

par

HAMON

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: CHAPELLE, FONTAINE, LOGEMENT

MATÉRIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN ALLONGE, 1 VAISSEAU, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

TYPLOGIE: CHAPELLE DE TYPE CORNOUALLAIS A PETIT CLOCHER EN FACADE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ERE MOITIE 16E SIECLE, 1ERE MOITIE 17E SIECLE, 18E SIECLE DETAIL

DOCUMENTATION : /

Pl.I. Plan de situation, extrait du cadastre

Pl.II. Cadastre, début XX° siècle.

79.56.34 N

Doc.1. Chapelle, portail antérieur. Carte postale, début XX° siècle.

Artaud et Nozais, Nantes. Collection Segard, Auray.

78.56.1283 X

Fig.1. Chapelle, élévation antérieure, vue générale

Cl. 78.56.893 X

Fig.2. Chapelle, vue générale Nord-Ouest

Cl. 78.56.894 X


Fig.3. Chapelle, élévation gauche, porte

Cl. 78.56.895 X

Fig.4. Chapelle, intérieur, vue prise vers le choeur

Cl. 78.56.886 X

Fig.5.	Chapelle, intérieur, vue prise vers le portail Ouest	Cl.	78.56.887 X
Fig.6.	Chapelle, intérieur, support gauche	Cl.	78.56.890 X
Fig.7.	Chapelle, intérieur, support droit	Cl.	78.56.889 X
Fig.8.	Chapelle, charpente : partie antérieure	Cl.	78.56.892 X
Fig.9.	Chapelle, charpente, : partie postérieure	Cl.	78.56.891 X
Fig.10.	Chapelle : autel	Cl.	78.56.888 X
Fig.11.	Fontaine	Cl.	78.56.896 X
Fig.12.	Logement, élévation antérieure	Cl.	78.56.897 X
Fig.13.	Logement, élévation postérieure	Cl.	78.56.898 X
Fig.14.	Logement, mur-pignon droit	Cl.	78.56.899 X
Fig.15.	Logement, élévation antérieure et porte	Cl.	78.56.900 X
Fig.16.	Logement, élévation antérieure, fenêtre du rez-de-chaussée	Cl.	78.56.901 X
Fig.17.	Logement, intérieur, escalier	Cl.	78.56.1217 X
Fig.18.	Logement, intérieur, cage d'escalier	Cl.	78.56.1213 X
Fig.19.	Logement, intérieur, rez-de-chaussée, pièce Nord, vue générale	Cl.	78.56.1211 X
Fig.20.	Logement, intérieur, rez-de-chaussée, pièce Sud, mur Ouest avec niche à évier	Cl.	78.56.1215 X
Fig.21.	Logement, intérieur, rez-de-chaussée, pièce Sud, cheminée	Cl.	78.56.1214 X
Fig.22.	Logement, intérieur, étage, pièce Nord, cheminée	Cl.	78.56.1216 X
Fig.23.	Logement, intérieur, étage, pièce Nord, cheminée, consoles	Cl.	78.56.1219 X
Fig.24.	Logement, intérieur, étage, pièce Nord, cheminée, base des piédroits	Cl.	78.56.1218 X
Fig.25.	Logement, intérieur, étage, pièce Sud, cheminée	Cl.	78.56.1220 X
Fig.26.	Logement, intérieur, étage, pièce Sud, fenêtre	Cl.	78.56.1221 X
Fig.27.	Logement, intérieur, étage, pièce Sud, placard dans le mur Est	Cl.	78.56.1222 X
Fig.28.	Logement, intérieur, rez-de-chaussée, plafonds en X : barasseaux	Cl.	78.56.1212 X



Chemin rural

Chemin

CRAC

76

77

78

79

81

80

82

83

71

72

73

△


+

+

+

+

Faint watermark text, possibly 'BUREAU DE LA TOPOGRAPHIE'.



LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle, portail antérieur

Carte Postale, début XX^e siècle,

Artaud et Nozais, Nantes.

Collection Segard, Auray

78.56.1283 X

Doc.1



Artaud et Nozais - Nantes

30 AURAY — Porche gothique de la Chapelle du Reclus

56 AURAY

LE RECLUS


PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle, élévation antérieure,
vue générale

78.56.893 X

Cliché DAGORN

Fig.1



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO


Chapelle,

vue générale Nord-Ouest

78.56.894 X

Cliché DAGORN

Fig.2



56 AURAY

LE RECLUS


PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle, élévation gauche : porte

78.56.895 X

Cliché DAGORN

Fig.3



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO


Chapelle, intérieur,

vue prise vers le choeur

78.56.886 X

Cliché DAGORN

Fig.4



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle, intérieur,

vue prise vers le portail Ouest

78.56.887 X

Cliché DAGORN

Fig.5



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO


Chapelle, intérieur,

support gauche

78.56.890 X

Cliché DAGORN

Fig.6



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle, intérieur,

support droit

78.56.889 X

Cliché DAGORN

Fig.7



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle, charpente,
partie antérieure

78.56.892 X

Cliché DAGORN

Fig.8



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO


Chapelle, charpente,

partie postérieure

78.56.891 X

Cliché DAGORN

Fig.9



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle,

autel

78.56.888 X

Cliché DAGORN

Fig.10



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Chapelle,

Fontaine

78.56.896 X

Cliché DAGORN

Fig.11



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO


Logement,

élévation antérieure

78.56.897 X

Cliché DAGORN

Fig.12



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement,

élévation postérieure

78.56.898 X

Cliché DAGORN

Fig.13



NOTE: suite à un contact avec le propriétaire

Les corbeaux de pierre laissent à penser qu'une structure en encorbellement a existé autrefois sur cette façade, du type galerie de passage; ceci pourrait justifier la présence d'une fenêtre haute ou porte que l'on peut y voir au 1er étage.

On peut donc imaginer que la datation avancée est un peu trop tardive, et ne tient pas compte de cette structure disparue

56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement,

mur-pignon droit

78.56.899 X

Cliché DAGORN

Fig. 14



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO


Logement, élévation antérieure :

porte

78.56.900 X

Cliché DAGORN

Fig.15



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO


Logement, élévation antérieure :

fenêtre du rez-de-chaussée

78.56.901 X

Cliché DAGORN

Fig.16



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, escalier

78.56.1217 X

Cliché DAGORN

Fig.17



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, cage d'escalier

78.56.1213 X

Cliché DAGORN

Fig.18



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, rez-de-chaussée

pièce Nord, vue générale

78.56.1211 X

Cliché DAGORN

Fig.19



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, rez-de-chaussée
pièce Sud, mur Ouest avec niche
à évier

78.56.1215 X

Cliché DAGORN

Fig.20



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, rez-de-chaussée
pièce Sud, cheminée

78.56.1214 X

Cliché DAGORN
Fig.21



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, étage,
pièce Nord, cheminée

78.56.1216 X

Cliché DAGORN - Fig.22



56 AURAY
LE RECLUS
PRIEURÉ DE SAINT-CADO
Logement, intérieur, étage,
pièce Nord, cheminée : consoles

78.56.1219 X

Cliché DAGORN

Fig.23



56 AURAY

LE RECLUS

PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, étage,
pièce Nord, cheminée : base des
piédroits

78.56.1218 X

Cliché DAGORN

Fig.24



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, étage,
pièce Sud, cheminée

78.56.1220 X

Cliché DAGORN

Fig.25




56 AURAY

LE RECLUS
PRIÈRE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, étage,
pièce Sud, fenêtre

78.56.1221 X

Cliché DAGORN
Fig.26



NOTE: suite à un contact avec le propriétaire

Ce qui est qualifié ici de placard est en vérité une pierre d'évier, transformée, qui se poursuit à l'extérieur par une longue pierre plate-déversoir d'évacuation de l'eau, le plus loin de la façade.

56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURE DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, étage,
pièce Sud, placard dans le mur Est

78.56.1222 X

Cliché DAGORN

Fig.27



56 AURAY

LE RECLUS
PRIEURÉ DE SAINT-CADO

Logement, intérieur, rez-de-chaussée
plafonds en barasseaux

78.56.1212 X

Cliché DAGORN

Fig.28

