

LILIO

commune

VANNES

adresse

ROCHEFORT EN TERRE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

1/APP. 86.22

Coordonnées. LAMBERT2

X = 25295

Y = 30178

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1953

section : L1

parcelle : 220,222

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1979

par

Du Court

SITUATION: ISOLE**PARTIES CONSTITUANTES: FOUR A PAIN, ETABLE, GRANGE****MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE****SITUATION: EN REZ DE CHAUSSEE****ELEVATION: ELEVATION A TRAVES****COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, PIGNON DECOUVERT****TYPLOGIE: LOGIS ET ETABLE SOUS LE MEME TOIT****HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: FIN 2E QUART 19E SIECLE, ANNEE (1849), PORTE LA DATE**Table des planches

Pl. 1 Plan au sol

80.56.946 V

Table des figures

Fig. 1 Vue générale Sud-Est


79.56.388 Z

Fig. 2 Elévation Sud, partie gauche


79.56.389 Z

Fig. 3 Elévation Sud, détail de l'appareil

79.56.390 Z



56 - CADEN
LILIO
(schéma)
Plan au sol
80.56.946 V
Pl. 1



Plan au sol

56 - CADEN

LILIO - ferme

Vue générale Sud-Est

79.56.388 Z

Cliché 'DUCOURET

Fig. 1



56 - CADEN

LILIO - ferme

Elévation Sud, partie gauche

79.56.389 Z

Cliché DUCOURET

Fig. 2



56 - CADEN

LILIO - ferme

Elévation Sud, détail de l'appareil

79.56.390 Z

Cliché DUCOURET

Fig. 3

