

COUVENT DE BODELIO

VANNES

ROCHEFORT EN TERRE

COUVENT

1/Annex 87.2a

Coordonnées. LAMBERT2

X = 25390

Y = 31032

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1937

section : C1

parcelle : 294

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : VESTIGES, MAUVAIS ETAT

Établi en 1979 par DUCOURET

SITUATION: ISOLE

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, APPAREIL MIXTE, MOELLON

STRUCTURE: 2 ETAGES CARRES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: COUVENT DE CORDELIERS; 17E SIECLE ?

Chez Barbier

302

Partie
développée
à l'échelle
de $\frac{1}{1000}$

Chemin de la Bauche Chez Barbier

NORD.

Ancien Couvent
de Bodelio

56 MALENSAC²⁸²
1937 C 1

Chez Morin

NORD