

n° département  
**CARIBON**

commune

lieu-dit  
**VANNES**

adresse

**ROCHEFORT EN TERRE**

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

**FERME**

dénomination et titre de l'oeuvre

**1A00008730**Coordonnées. **LAMBERT2****X = 24550****Y = 30992**

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : **1978**section : **M2**parcelle : **359**Propriété : **PRIVEE**Destination actuelle : **ACTUELLEMENT ETABLE**

Protection

État de conservation : **MAUVAIS ETAT**Établi en **1979** par **DUCOURET****SITUATION: EN ECART****MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: GRANITE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE****STRUCTURE: 1 ÉTAGE CARRE****COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT****ESCALIERS: ESCALIER DANS ŒUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR****TYPOLOGIE: PLAN MASSE, DÉPENDANCE AU REZ DE CHAUSSEE, HABITATION A L'ÉTAGE****HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS CONSTRUIT EN 1644; LIGNOLET PORTE LA DATE 1880**Table des planches

Pl. 1 Plan au sol


80.56.938 V

Table des figures

Fig. 1 Vue générale

79.56.504 Z

56 - PLUHERLIN  
CARGIBON - ferme  
Plan au sol  
80.56.938 V  
Pl. 1



Plan au sol

56 - PLUHERLIN  
CARGIBON - ferme  
Vue générale  
79.56.504 Z  
Cliché DUCOURET  
Fig. 1

