

n° département
BON RECONFORT (LE)

commune

lieu-dit
VANNES

adresse

ROCHFORT EN TERRE

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'œuvre

NOTRE DAME DU BON RECONFORT

1A 0000 8737

Coordonnées **LAMBERT2**

X = 24810

Y = 31217

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : **1946**

section : **D3**

parcelle : **806**

Propriété : **DE LA COMMUNE**

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en **1979**

par **DUCOURET**

SITUATION: EN ECART

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: GRANITE, SCHISTE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN ALLONGE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

COUVREMENT: LAMBRIS DE COUVREMENT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHAPELLE 16E SIECLE; REMANIEE 19E SIECLE (ELEVATION OUEST)

Table des figures

Fig. 1	Vue générale Sud	79.56.174 X
Fig 2	Vue générale Nord-Ouest	79.56.173 X
Fig. 3	Intérieur, vue vers l'Est	79.56.175 X

56 - PLUHERLIN

CHAPELLE NOTRE-DAME DU BON RECONFORT

Vue générale Sud

79.56.174 X

Cliché LAMBART

Fig. 1



56 - PLUHERLIN

CHAPELLE NOTRE-DAME DU BON RECONFORT *

Vue générale Nord-Ouest

79.56.173 X

Cliché LAMBART

Fig. 2



56 - PLUHERLIN

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BON RECONFORT

Intérieur, vue vers l'Est

79.56.175 X

Cliché LAMBART

Fig. 3

