

56

n° département

LANGONNET

commune



KERVIC

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

GOURIN

canton

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

35 01

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEN

Lambert : 1

X 16550

Y 06885

Cadastre

année : 1838

section : A3

parcelle : 243

année : 1958

section : A3

parcelle : 191

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.100 0000.000 35.01.00.00.0006

Maison à KERVIC

LANGONNET

H I S T O R I Q U E -

- - - - -

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION(dates, constructeurs, architectes) :

1696 -fenêtre droite à l'étage, façade Sud-

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

1886(?) fenêtre du rez-de-chaussée, à gauche (façade Sud)

Intérieur remanié.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0006

MAISON A KERVIC

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

à l'Est du hameau, à l'endroit le plus élevé.
communs sans intérêt.
Puits au Sud, disparu.

ETAT ACTUEL

Maison de plan rectangulaire (escalier extérieur au Nord),
à toit en bâtière et cheminées de pignon.

2 niveaux (R + 1).

Ouvertures :

Façade principale au Sud.

- Disposition régulière.
- Au rez-de-chaussée, porte centrale en plein cintre, encadrée à gauche, d'une fenêtre rectangulaire dont le linteau est daté 1886.
à droite, d'une fenêtre rectangulaire ^{plus grande} à linteau de bois.
- Etage, 2 fenêtres rectangulaires dans l'axe de celles du rez-de-chaussée.
+ à gauche, linteau portant l'inscription I.H.S..
à droite, linteau daté 1696 et appui saillant décoré de godrons divergeant vers les extrémités.

Façade postérieure.

- Au rez de chaussée, porte en plein cintre.
- A l'étage, porte rectangulaire.

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0006

MAISON A KERVIC

Pignons.

Aveugles.

- Corniche :

Simple pierres posées perpendiculairement au sommet du mur.

- Cheminées :

Belle souche au pignon Est. - appareillée, en granit, avec corniche à larmier à la partie supérieure. Celle du pignon Ouest est découverte au-dessus de la corniche. Ancien blocage du chaum visible à la base

- Escalier extérieur:

A volée droite, perpendiculaire à la façade Nord.

MATERIAUX :

Appareil médiocre.

Mélange de schiste, grès, granit (encadrement des ouvertures, souches de cheminées) ; ardoise.

EDIFICES COMPARABLES.

INTERIEUR

Plan rectangulaire.

Entièrement remanié (cheminées disparues).


LANGONNET

Kervic - Kervic

Cad 1958

Sec A₃

Ech 1/2500




Vers la route de Gourin
à la Trinité Langonnet.

LANGONNET 56

KERVIC

Cad. 1958

77.56.95 X



07.56.100 0000.000.35.01.00.00 0006

LANGONNET

Maison à Kervic

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

1 Vue générale, façade Sud

65.56.529.V₂

07.56.100 35.01.00.00 0006

LANGONNET

Maison à Kervic

Vue générale de la façade Sud



65.56.529.V2