

56

n° département

LANCONNET

commune



KERANTONZE

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

arrondissement

GOURIN

canton

MAISONS

dénomination et titre de l'œuvre

35 01

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENE

Lambert : 1 X 16860

Y 06800

Cadastre

année : 1838

section : D2

parcelle : 246, 250, 263

année : 1958

section : D1

parcelle : 411, 413, 405

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0012

MAISONS à KERANTONZE

LANGONNET

H I S T O R I Q U E

- - - - -

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

Eléments XVIIe - XVIIIe (ouvertures, cheminée) remontés plus tardivement
(cf traces de reprises dans l'appareil et date de 1831 sur la façade Sud de l'étable
accollée à la maison située au Nord-Est du Hameau.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0012

MAISONS A KERANTONZE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

3 maisons anciennes et leurs dépendances à l'O., au S. et à l'E. du hameau.

1 puits devant chaque maison.

Accès au Sud.

ETAT ACTUEL

Les 3 maisons de même allure générale sont de même orientation : façade principale au S.O.

- Plan rectangulaire, toits en bâtière, cheminées de pignon.
Appareil médiocre : mélange de granit, de schiste et grès ; encadrement des ouvertures en granit.

Ouvertures : portes en plein cintre ou rectangulaire, fenêtres rectangulaires à linteau monolithe.

La maison située au N.E. présente le plus d'intérêt :

MAISON au N.E.

Communs accolés contre le pignon E. et de même élévation : R + 1 (grenier).

Façade S.O.

- Maison :

Au rez-de-chaussée, porte rectangulaire à linteau monolithe encadrée de 2 fenêtres, celle de gauche, minuscule.

A l'étage, fenêtre unique à gauche, petite, à appui saillant et mouluré.

- Etable : à l'Est. -

Ouvertures :

Au rez de chaussée, porte centrale rectangulaire ; à gauche, belle fenêtre haute, à linteau et montants chanfreinés.

A l'étage, fenêtre dans l'axe de celle du rez-de-chaussée ; montants chanfreinés, appui saillant mouluré, identique à celui de la maison.

D1
...

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0012

MAISONS A KERANTONZE

Souche de cheminée à l'ouest, en granit appareillé ;
bandeau à la partie supérieure.

Inscription à l'angle S.O. de la façade, à mi-hauteur
P. BRULE, 1831.

Façade N.E.

Aveugle.

PUITS

Au Sud de la maison.

En granit, appareillé.

Circulaire, à margelle circulaire monolithe et moulurée ; supports du treuil sculptés d'une série de tores et de gorges moulurés.

Au-dessus, dalle monolithe en forme de trapèze.

Puits semblable devant la maison au Sud du hameau.
Type courant dans la région.

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0012

MAISONS A KERANTONZE

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire.

Mur de refend entre la maison et l'étable.

ANALYSE

Cheminées de pignon.

Dans les communs, contre le pignonW., cheminée à linteau de bois. - piedroits chanfreinés, amortis par un motif géométrique (simples moulures) ; griffe à la base.

2 niches rectangulaires, à droite de la cheminée.


LANGONNET

Kerantonze

Cad. 1958

Sec. D₁

Ech. 1/2500




LANGONNET 56

KERANTONZE

Cad. 1958

77.56.90 X



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0012

LANGONNET

Maison à Kerantonze

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

1 Vue de la façade Sud, maison datée 1831

65.56.541.V₂

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0012

LANGONNET

Maison à KERANTONZE

Vue de la façade Sud
Maison datée 1831

Cliché DAGORN
65.56.541.V2

