

56
n° département

LANGONNET
commune



KERAUDER
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURLIN
canton

MAISONS
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENEU

Lambert : 1 X 16980
Y 06480

Cadastre

année : 1838

section : H3

parcelle : 422, 423, 424

année : 1958

section : H2

parcelle : 331, 332

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0013

MAISONà KERAUDER

LANGONNET

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

1747 : linteau de la porte de l'étage à droite de la façade Sud.

RESTAURATIONS - REMANIEMENTS :

Façade Sud remaniée - traces de reprises au centre et à l'Est.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0013

MAISONS A KERAUDER

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Au S.O. du hameau.
Puits dans la cour, au S.E.
Belle allée bordée de sapins au S.E.

ETAT ACTUEL

Longue bâtisse rectangulaire faite de 3 maisons accolées.
Appentis au N. Toit en bâtière.
2 niveaux (R + 1).
Cheminées de pignon.
Façade principale au Sud-Est.
Trace de reprise verticale au centre et à l'Est.
Unité donnée par la corniche en incurvation,
L'appareil de moellons (granit).

Partie Ouest :

- Au rez-de-chaussée, porte en plein cintre encadrée de 2 fenêtres rectangulaires, celle de gauche, à encadrement chanfreiné et linteau en accolade.
- A l'étage, 2 petites fenêtres rectangulaires dans l'axe de celles du rez-de-chaussée ; celle de gauche, à encadrement chanfreiné et linteau en triple accolade.

Partie centrale :

Remaniée :

- 3 ouvertures rectangulaires récentes (fenêtre et porte au rez-de-chaussée : fenêtre à l'étage).

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0013

MAISONS A KERAUDER

Partie Est :

Ancienne.

- Escalier à volée droite plaqué contre la façade, donnant, accès à l'étage.

Ouvertures :

Disposition régulière.

- Au rez-de-chaussée, porte en arc brisé, à encadrement chanfreiné.

Fenêtre rectangulaire à droite.

- A l'étage, porte rectangulaire, à linteau monolithe daté 1747 ; encadrement chanfreiné.

A droite, fenêtre à même encadrement.

Pignons.

~~Ouvr~~refait.

Est, à chevronnières, rampants appareillés, pierre d'auis corbeau à l'angle S.E.

Façade postérieure.

Aveugle, sans intérêt.

MATERIAUX

Granit, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES :

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0013

MAISONS A KERAUDER

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire.

ANALYSE

Partie Est:

- A l'étage, contre le pignon Est, cheminée monumentale à linteau monolithe et piedroits sculptés en forme de colonnes engagées ; chapiteaux à mouluration simple.

Auge, contre le mur Nord. dans une niche en plein cintre, étagère droite, grosse moulure torique d'encadrement.

Partie Ouest :

Contre le mur Sud, à l'0. de la porte d'entrée, auge identique à la précédente.

A l'Est, placard rectangulaire pratiqué dans le mur. Encadrement saillant, mouluré, panneaux de boiserie à petits cadres rectangulaires.


LANGONNET

Kerauder

Cad. 1958

Sec. H2

Ech. 1/2500




LANGONNET 56

KERAUDER

Cad. 1958

77.56.337 N



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0013

LANGONNET

Maisons à Kerauder

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

1 Vue générale de la façade Sud

65.56.525.V

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0013

LANGONNET

Maisons à KERAUDER

Vue générale de la façade
Sud prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

65.56.525.V

