56		LANGONNET	K.	
département	commune			
	VILLENEUVE DU BOIS adresse ou lieu-dit			
PONTIVY arrondissement	. GOURIN . canton			
		MATSON dénomination et titre de l'œuvre		35 01 matricule
Repérage	400			
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille: ROSTRENEN	Lambert : 1	x 16390 y 06840
Cadastre	année : 1838	section: A4	parcelle: 465	
	année : 1958	section: A4	parcelle : 601	
Propriétaire : M.	DAMEY			
Destination actuelle :				
Protection M.H.:				
État de conservation :				
Dossier établi le :		par		
revu le :		par		

MAISON à VILLENEUVE du BOIS

LANGONNET

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA VONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes):

1694 : puits

1729 : linteau de la cheminée du rez-de-chaussée.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS:

MAISON A VILLENEUVE-du-BOES

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

ETAT ACTUEL

Maison rectangulaire (constructions annexes à l'Est et au Nord).

Toit en bâtière, cheminées de pignon.

2 niveaux : R + 1.

Façade principale au Sud:

Ouvertures irrégulières.

- Rez-de-chaussée : 2 portes en plein cintre (celle de droite moulurée) encadrées par 3 fenêtres rectangulaires (celle de droite refaite).
 - A l'étage, 3 petites fenêtres rectangulaires.

Façade postérieure au Nord:

2 ouvertures rectangulaires à encadrement chanfreiné : porte au rez-de-chaussée, fenêtre à l'étage.

Pignons:

Outre granit et rampants appareillés dans la partie supérieure - 2 petites fenêtres rectangulaires à linteau chanfreiné.

Souches de cheminée en granit appareillé.

Celle du pignon 0., décorée d'une corniche à denticules et d'un cadran solaire, circulaire, en ardoise.

MAISON A VILLENEUVE-du-BOIS

PUITS

Dans la cour, au S.E.

En granit, appareillé.

Circulaire ; partie supérieure disparue.

Base et margelle (appareillée) moulurée. Inscription illisible et date : 1684.

COMMUNS

Au N. ., crèche dont la porte a un linteau monolithe sculpté de 2 an maux (chiens?) affrontés tirant sur un objet indéterminé: même type de sculpture que celui du linteau de la maison.

MATERIAUX

Granit, grès, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

MAISON A VILLENEUVE-du-BOIS

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire.

Couloir central.

ANALYSE

Au rez-de-chaussée, 1 cheminée monumentale contre chaque pignon.

A l'ouest, cheminée à linteau monolithe (granit) daté 1729 et sculpté, en bas relief de 2 scènes situées de part et d'autre de la date:

A gauche : scène de castration ?

A droite : 2 animaux affrontés symétriquement.


Sculpture assez grossière. Type de décor exceptionnel, pour un manteau de cheminée.

Villeneuve du Bois

Cad 1958

Sec A₄


Ech 1/2500



VILLENEUVE DU BOIS

Cad. 1958

77.56.125 X



Maison à Villeneuve-du-Bois

Table des Illustrations Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

1 Vue d'ensemble de la façade Sud 65.56.383.V 2 Vue du linteau de la porte des communs 65.56.385.V

VUE INTERIEURE

3. Vue du manteau de cheminée de la pièce Ouest 65.56.384.V

Maison à Villeneuve-du-Bois

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.383.V




Maison à Villeneuve-du-Bois

Vue du linteau de la porte,

linteau sculpté

Cliché DAGORN 65.56.385.V



Maison à Villeneuve-du-Bois

Vue de la cheminée datée 1729, dans la pièce Quest

Cliché DAGORN 65.56.384.V

