

56
n° département

LANGONNET
commune



KERMAIN

adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHATEAU
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1 X 16960
			Y 06190
Cadastre	année : 1838	section : K1	parcelle : 142
	année : 1958	section : K1	parcelle : 51, 52

Propriétaire : M. Barthélémy LE CORRE à Kermain

Destination actuelle :

Protection M.H. : (15 29 2. 80) cad y 142 et 900 ; local à l'usage, commun ex de.

État de conservation :

Dossier établi le : par
revu le : par

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

MANOIR DE KERMAIN

LANGONNET

H I S T O R I Q U E

- - - - -

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

XVIe - XVIIe siècles

REMANIEMENTS-RESTAURATIONS :

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

1426 : Olivier de Kermen

1448 : Olivier de Tinmiel (ou Touñnel)

1481 - 1761 : Lopriac

1769 - 1780 : Louis Joseph de Kerhoent et Félicité de Lopriac (Cf. Galles III
Kermen ; Arch. Départ. ~~L. A.~~ B. 1431, B. 1580 et biblioc-
graphie). (voir Atlantique)

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

MANOIR DE KERMAIN

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Manoir sur une hauteur - accès par une allée empierrée. Bâtiments disposés autour d'une cour rectangulaire dallée. Manoir au fond, puits à l'Ouest chapelle au Nord-Ouest communs au Nord et à l'Est.

ETAT ACTUEL 1) Manoir

Plan : Longue bâtisse rectangulaire, avec 3 décrochements successifs de la toiture. Tourelle d'escalier cylindrique après le premier tiers Est de la construction. Cheminées en pignon. Troisième cheminée aux 2/3. Seul le corps de logis Ouest a conservé sa hauteur d'origine. Les deux autres ont été rabaissés. Ils étaient autrefois tous couverts de chaume. Etable en appentis en équerre au Sud-Ouest. Construction en saillie assez ancienne mais postérieure sur le pignon Est.

Façade principale Nord. A l'Est : construction en légère saillie plus basse que le corps de logis Est. Edifice à deux niveaux (rez-de-chaussée). Rez-de-chaussée percé de deux ouvertures ; à l'Ouest porte rectangulaire à linteau monolithe et piedsroits harpés, flanquée d'une petite fenêtre à quatre pierres d'encadrement. A l'Est, escalier d'accès hors oeuvre menant à une porte basse au premier étage. Façade en partie écroulée, charpente en très mauvais état.

Corps de logis Est : percé au centre d'une porte rectangulaire à linteau monolithe et piedsroits harpés, surmontée au premier étage d'une petite fenêtre carrée à linteau monolithe et piedsroits harpés.

Tourelle d'escalier : de plan circulaire, en très forte saillie par rapport à la façade, couverte d'une toiture conique à coyaux avec une croix au faite (de fer).

Accès par une porte rectangulaire. Linteau refait en ciment. Triple emmarchement. Elle est éclairée par deux étroites meurtrières disposées irrégulièrement.

D. 1.

...

07.56.100 0000.00 35.01.00.00 0018

LANGONNET

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis médian : très peu d'ouvertures - A l'Est, une porte rectangulaire qui comme les deux autres ouvertures est à linteau monolithe et piedroits harpés, ébrasement souligné d'un cavet. Petite fenêtre carrée au premier étage dans l'alignement de la porte. Autre fenêtre semblable au premier étage mais à l'Ouest. Fenêtre rectangulaire murée au rez-de-chaussée, à l'Ouest.

Corps de logis Ouest : semble le seul intact. Le mur est percé de nombreux trous de boulins. A l'Est deux meurtrières alignées éclairent l'escalier. Au rez-de-chaussée, porte rectangulaire, ébrasement souligné d'un cavet, flanquée à l'Ouest d'une fenêtre à linteau à pan coupé, surmontée au premier étage d'une fenêtre en arc surbaissé avec clé en relief, piedroits à angle abattu.

Corniche en incurvation à la base du toit.

Construction perpendiculaire en appentis bouchant en partie la fenêtre du rez-de-chaussée.

Pignon Ouest : triangulaire commençant en retrait des pierres angulaires. Pierres en saillie au Nord. Conduit de cheminée visible en saignée ; au milieu elle a disparu.

Facade Sud : Corps de logis Ouest = deux ouvertures en alignement : au rez-de-chaussée, fenêtre assez petite à linteau monolithe, piedroits harpés, ébrasement à angles abattus; la fenêtre du premier étage est rigoureusement semblable. Cheminée à l'Est soulignée au sommet d'une mouluration arrondie séparée du couronnement en talon par une rangée de pierres formant frise.

Corps de logis médian = toiture plus basse.

Rez-de-chaussée : à l'Ouest grande fenêtre rectangulaire, ébrasement souligné d'un cavet, à l'Est porte basse rectangulaire, ébrasement à angles abattus ; à l'angle : pierre percée d'une ouverture ronde vitrée.

D. 2.

...

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

MANOIR DE KERMAIN

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

(Suite)

ETAT ACTUEL

Premier étage : à l'Ouest, alignée sur la fenêtre du rez-de-chaussée, fenêtre rectangulaire plus petite, linteau à cavet.

Au-dessus de la porte à l'Ouest fenêtre carrée, ébrasement à angles abattus les deux fenêtres du premier étage sont murées.

Cheminée à l'Est refaite, elle a perdu son couronnement.
Pierre en saillie à la base.

Corps de logis Est : encore plus bas, percé au rez-de-chaussée d'une fenêtre rectangulaire soulignée d'une feuillure. Au premier étage, fenêtre coupée par la toiture et murée.

Cheminée basse en pignon.

Pignon Est : dissimulé par la construction plus récente, elle-même flanquée à l'Est d'une autre construction en appentis en ruines.

MATERIAUX

Bel appareil régulier de granit taillé au Sud et à l'Ouest, moins soigné, non taillé, au Nord et à l'Est. Chainages et piedsroits harpés.

EDIFICES COMPARABLES

D. 3.

...

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

MANOIR DE KERMAIN LANGONNET

DESCRIPTION

INTERIEURE

PLAN

Le bâtiment rectangulaire se divise en trois corps de logis, chacun à un étage. Les corps de logis Est et médian s'articulent autour de la tourelle ronde qui donne l'accès à l'étage des 2 corps de logis.

Le corps de logis ouest a son propre escalier ^{en} vis intérieur.

ANALYSE

Corps de logis Ouest :

Pièce du rez de chaussée - transformée en étable rectangulaire, assez basse. Les poutres reposent sur une sablière soutenue par des corbeaux sur les murs Nord et Sud.

Porte d'entrée sur le mur Nord à l'Est = rectangulaire à linteau de bois. Elle est flanquée à l'Ouest d'une fenêtre en arc surbaissé, ébrasement évasé.

Banc de pierre à hauteur d'appui. Fenêtre en partie murée.

Cheminée sur le mur Ouest prise dans l'épaisseur du mur. Arc surbaissé à 2 claveaux reposant sur deux pierres formant corbeaux, elles-mêmes soutenues par deux pierres taillées en biseau. Piedroits évasés à griffes. Coeur en bel appareil régulier. Niche carrée, soulignée d'une feuillure à droite de la cheminée.

Mur Sud percé d'une fenêtre en arc surbaissé et piedroits évasés, murée à mi-hauteur. Niche dans l'angle Sud-Ouest rectangulaire, basse et murée.

Mur Est aveugle, base de pierre soutenant une poutre verticale. Cage d'escalier en demi-cercle dans l'angle Nord-Est, percée d'une porte rectangulaire à feuillure à l'Est.

Escalier - ^{en} vis et noyau central - avers délardé, soigné ; éclairé par des meurtrières étroites évasées.

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

MANOIR DE KERMAIN LANGONNET

Premier étage - grande pièce avec cheminée monumentale sur le mur Ouest = linteau monolithe à crossettes porté par des corbeaux doubles arrondis, piedroits évasés.

Fenêtre au Nord : arc surbaissé, ébrasement évasé, assez large.

Au Sud, petite fenêtre faisant face à la fenêtre Nord : en arc surbaissé, large embrasure évasée prolongée jusqu'à terre ;

Niche rectangulaire soulignée d'un cavet dans l'angle Sud-Ouest.

Porte d'accès ouvrant sur l'escalier à vis dans l'angle Nord-Est rectangulaire.

Charpente moderne à fermes entrants retroussés et moisés, poinçons contreventés par des liens droits embrevés dans la panne faitière.

Corps de logis médian :

Rez-de-chaussée - une grande pièce recoupée par des cloisons modernes. Mur Ouest : cheminée monumentale au fond. Linteau monolithe soutenu par des corbeaux à triple arrondi, piedroits évasés, âtre surélevé.

Mur Nord : porte d'accès rectangulaire à linteau de bois.

Mur Sud : percé d'une fenêtre rectangulaire à linteau de bois et d'une porte basse à l'Est, rectangulaire à linteau de bois.

Mur Est : aveugle, avec une porte de communication murée. Dans l'angle Nord-Est, arrondi de la tourelle.

Escalier de la tourelle - à vis et noyau central, avers délardé, 2 révolutions. Eclairé par des meurtrières étroites évasées. Il donne accès à gauche et à droite aux deux pièces d'étage à l'Est et au milieu.

Charpente circulaire, 2 entrants perpendiculaires à poinçon central.

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

MANOIR DE KERMAIN LANGONNET

Premier étage - pièce rectangulaire : deux fenêtres murées au Nord, mur Ouest aveugle, pierre monolithe posée en biais formant étagère dans l'angle. Mur Sud percé de 2 fenêtres carrées à l'E. et à l'O. à linteau de bois - ébrasement évasé.

Cheminée sur le mur Est, linteau monolithe assemblé au sommier en biais, soutenu par 2 corbeaux arrondis. Piedroits à pan coupé à griffe et cul-de-lampe.

Pan coupé dans l'angle S.E. avec la porte d'accès à la tourelle rectangulaire soulignée d'une feuillure.

MANOIR DE KERMAIN LANGONNET

D E S C R I P T I O N

I N T E R I E U R E

(suite)

ANALYSE

Corps de logis Est :

Rez-de-chaussée : une seule pièce plus petite que les précédentes.

Mur Nord : percé au centre d'une porte rectangulaire à linteau de bois.

Mur Est : cheminée monumentale au centre, manteau monolithe, à crossettes, porté par des corbeaux droits. Piedroits chanfreinés, âtre surélevé.

Mur Sud : percé d'une fenêtre centrale carrée à large ébrasement.

Premier étage : accès extérieur par la tourelle ; grande pièce rectangulaire éclairée au Nord par une fenêtre carrée, à linteau de bois.

Cheminée monumentale sur le mur Est. Amorce d'arc de décharge dans l'appareil de la hotte. Linteau monolithe. Consoles ornées de 2 motifs végétaux, piedroits à 3 pans coupés, ornés de griffes sculptées.

Mur Sud : fenêtre aveugle murée. Mur Ouest : porte murée en haut du mur qui donnait accès à des combles avant que la toiture ne soit rabaissée.

Porte d'accès à l'escalier dans un pan coupé au Nord-Ouest rectangulaire; à linteau de bois.

Construction en appentis à l'Est : servant de cellier en bas. Au 1er étage, cheminée à hotte droite et linteau monolithe reposant sur des corbeaux. Piedroits chanfreinés.

07.56.100 0000.000 35.03.00.05 0001

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

COMMUNS DE KERMAIN

FOUR

D E S C R I P T I O N

E X T E R I E U R E

SITUATION

A 30 Mètres au Sud du Manoir.

Four orienté Nord-Sud.

ETAT ACTUEL

Edifice rectangulaire à un seul niveau, toit en bâtière ; sur la façade Sud, une fenêtre à linteau monolithe, les fenêtres Est et Nord sont aveugles : à l'Ouest, une porte à linteau de bois.

Cheminée en pignon au Nord.

MATERIAUX

Granit homogène - chaînages d'angle harpés.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.100	0000.000	35.03.00.05	0001
07.56.100	0000.000	35.01.00.00	0018

LE FOUR DE KERMAIN

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire, une seule pièce.

Porte d'entrée rectangulaire à linteau de bois à 1'0.

Fenêtre haute au Sud.

ANALYSE

Le four est à trémie, à manteau monolithe, soutenu par 2 corbeaux à pan coupé.

Atre surélevé, ouverture du four, dans le coeur en arc plein cintre à 2 claveaux.

Niche carrée, à droite de la cheminée.

Auge carrée monolithe à gauche de la cheminée.

Charpente à ferme et entrants retroussés et moisés. Poinçons contreventés par des liens droits embrevés dans la panne faîtière. Charpente chevillée.

07.56.100	0000.000	38.06.00.00	0001
07.56.100	0000.000	35.01.00.00	0018

CHAPELLE DU MANOIR DE KERMAIN

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

A 40 mètres au Nord-Nord-Ouest du Manoir, chapelle orientée au Nord-Nord-Ouest.

ETAT ACTUEL

C'est une écurie où les ouvertures, exceptées les deux portes Sud et Ouest-Nord-Ouest ont été murées.

L'édifice a un plan rectangulaire à chevet polygonal, toit en bâtière, couvert d'ardoise.

La façade Sud comporte une porte en plein cintre à léger ébrasement concave.

La façade Est et la façade Ouest ont été rehaussées de 80 cm lors du remplacement du toit de chaume par un toit d'ardoise (1910); sur la façade Est une porte en plein cintre murée. A la place des anciens entrants, trois meurtrières.

Sur la façade polygonale du Nord, l'aile Nord-Est comporte une fenêtre en plein cintre, à ébrasement droit, murée.

Le chevet est aveugle. A l'autre aile du chevet, la fenêtre a été totalement murée, une porte à linteau de bois a été ouverte en-dessous; la façade ouest est aveugle.

MATERIAUX

Granit homogène, chaînage d'angle harpé.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.100	0000.000	38.06.00.00	0001
07.56.100	0000.000	35.01.00.00	0018

MANOIR DE KERMAIN CHAPELLE

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Edifice rectangulaire à chevet polygonal.

ANALYSE

Charpente à entrants retroussés. Un étage intermédiaire a été installé en grange. Des éléments intérieurs ne subsistent qu'un bénitier bombé à droite de l'entrée Sud et dans le mur Est, une crédence à ouverture rectangulaire.

Porte d'entrée sur le mur Sud, rectangulaire, à linteau de bois.

07.56.000 0000.000 35.01.00.00 0018

MANOIR DE KERMAIN

LANGONNET

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- Anciennes réformations de la noblesse de Bretagne XVe, XVIes.
manuscrit 192, bibliothèque Munic. Rennes, II, F° 598
- BOURDE DE LA ROGERIE H., liste des juridictions exercées aux XVIIe et XVIIIe, dans le ressort du présidial de Quimper ; bull. S.A.F. 1914, Tome XLI, p. 9
- DE LAIGUE (Comte R.), La noblesse bretonne aux XVe et XVI siècles, réformations et montres , pp. 30 et 34 (extr. Sté Polym. Mhan, 1937)

ARCHIVES

- Archives départementales du Morbihan:
Galles, Dictionnaire des terres nobles du Morbihan manuscrit S.D.
(XIXe), III, Kermen

(cf. également B. 2398, 2432 et 2512)

Archives départementales de Loire-Atlantique :

- B. 1431, aveux et dénombrements, (1477, 1541, 1643, 1709).
- B. 1590, (id. 1581).

07.56.100 0000.000 35.01.00.00. 0018

LANGONNET

Manoir de KERMAIN



DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan de situation
 - a) à partir du cadastre de 1838
 - b) à partir du cadastre de 1958
 - 2 Plan ; le manoir, la chapelle.
-

77.56.216 V

LANGONNET Morbihan
manoir de Kermain

07	56	100	0000	000	35 01 00 00	0012	1	G. Lefranc 1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	-----------------





LANGONNET 56

KERMAIN




Cad. 1838 et 1958

77.56.308 P



77.56.215 V

LANGONNET Morbihan						
manoir de Kermain						
07	56	100	0000	000	35 01 0000	0012
					2	G. Peron 1965



LANGONNET - 56

MANOIR DE KERMAINTable des Illustrations
Documents photographiquesVUES EXTERIEURES

1	Vue aérienne façade Nord	67.56.1455. VR
2	Vue de situation prise de l'arrivée	65.56.222. V
3	Vue du chevet de la chapelle	65.56.219. V
4	Façade Nord	65.56.224. V
5	Façade Nord, prise du Nord-Est	65.56.225. V
6	Façade Nord	71.56.665. V
7	Pignon Ouest	65.56.223. V2
8	Vue générale, façade Sud	65.56.221. V2

VUES INTERIEURES

9	Pièce Ouest, rez-de-chaussée	65.56.228. V2
10	Pièce Ouest, angle Sud-Est, escalier à vis	65.56.229. V2
11	Pièce Ouest, tourelle d'escalier, rez-de-chaussée	71.56.667. V
12	Corps de logis Ouest, départ de l'escalier à vis	71.56.668. V
13	Corps de logis Ouest, escalier en vis, premier étage	71.56.673. V
14	Corps de logis Ouest, pièce de l'étage	71.56.669. V
15	Corps de logis central, escalier en vis	71.56.670. V
16	Corps de logis central, cheminée, étage	71.56.672. V
17	Corps de logis Est, pièce du premier étage, cheminée	65.56.226. V2
18	Corps de logis Est, pièce du premier étage, cheminée	71.56.671. V

07.56.100 0000.000 35.03.00.05 0001

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Four du Manoir de KERMAIN

Table des Illustrations

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUE EXTERIEURE

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Maison abritant le four, du Nord-Est | 65.56.220.V |
| 2 | Vue intérieure | 65.56.227.V |
-

07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de Kermain

Vue aérienne façade Nord

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1455. VR.



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Chateau de KERMAIN

Vue de situation prise de
l'arrivée avec les bâtiments

Cliché DAGORN
65.56.222.V



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Chateau de KERMAIN

Vue du chevet de la cha-
pelle du manoir

Cliché DAGORN
65.56.219.V



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de Kermain

Façade Sud Nord



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de KERMAIN

Vue de la façade Nord
prise du Nord-Est



5

65.56.225.V2


LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Vue générale de la façade Nord

Cliché ARTUR

7I.56.665 v




07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de Kermain

Pignon Ouest en contrebas



7

65? 65.56.223.V2

07.56.100 0000.00 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Chateau de KERMAIN

Vue générale de la Façade
Nord Sud

Cliché DAGORN

65.56.221.V2




LANGONNET

Manoir de Kermain

Pièce Ouest, rez-de-chaussée

est.
ouest



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de Kermain

Angle Sud-Est de la pièce
Ouest avec l'escalier à vis



LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis Ouest -
Rez-de-chaussée : tourelle
d'escalier

Cliché ARTUR

7I.56.667 V




LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis Ouest -
départ de l'escalier en vis

Cliché ARTUR

7I.56.668 V




LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis Ouest -
escalier en vis au 1er étage

Cliché ARTUR

7I.56.673 V



LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis Ouest :
pièce de l'étage

Cliché ARTUR

7I.56.669 V




LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis central -
escalier en vis

Cliché ARTUR

7I.56.670 V



LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis central :
cheminée à l'étage

Cliché ARTUR

7I.56.672 V



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de Kermain

Pièce 1er Etage Est




LANGONNET 56

MANOIR DE KERMAIN

Corps de logis Est -
cheminée de l'étage

Cliché ARTUR

7I.56.67I V



07.56.100 0000.000 35.01.00.00 0018

LANGONNET

Chateau de KERMAIN

Vue du four à l'angle Nord-Est
de la cour

Cliché DAGORN
65.56.220.V




07.56.100	0000.000	35.03.00.05.0001
07.56.100	0000.000	35.01.00.00 0018

LANGONNET

Manoir de Kermain

Vue intérieure du four
cheminée Nord



65.56.227.V2