56 ° département		LE SAINT commune			L
	au bourg adresse ou lieu-dit				
PONTIVY arrondissement	GOURIN canton				
an onalise more	·				
		MATSON  dénomination et titre de l'œuvre		35 01 matricule	
Repérage					
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille: ROSTRENEN	Lambert :	1 ×	160
	•			Y	060
Cadastre	année : 1838	section: G3	parcelle : 7	<b>3</b> 9	
	année :	section:	parcelle:		
Bronziétoiro : TE GOTTE					
Propriétaire : LE GOFF					
Destination actuelle :					
Protection M.H.:					
État de conservation :					
Dossier établi le :		par			
revu le :					
revu ie :		par			

## MAISON au BOURG

## HISTORIQUE

<u>HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION</u> (Dates, architectes, constructeurs,)
XVIIème& ?

## REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Ancienne porte transformée en fefêtre (partie Ouest, façade Sud)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

(4.5) 4.70° L.54

#### MAISON DANS LE BOURG

## DU SAINT

## DESCRIPTION EXTERIEURE

#### SITUATION

Au S.E. de l'église.

### ETAT ACTUEL

Bâtiment divisé en 3 parties allongées d'. en E.

Rez-de-chaussée + 1 étage.

Toit en bâtière. Corniche par incurvation sous le toit

# Ouest

Rez-de-chaussée: A 1'Ouest, une fenêtre (ancienne porte murée) - linteau monolithe.

2° fenêtre à linteau monolithe chanfreiné.

Etage : escalier d'accès de 13 marches.

A 1º Ouest, fenêtre Sud à linteau monolithe chanfreiné. Porte en plein cintre. L'une et 1º autre placées directement sous le toit.

### Centre atre

Au rezide chaussée: Porte en plein cintre à linteau chanfreiné.

Ouest, fenêtre à linteau monolithe chanfreiné.

Etage : fenêtre identique à celle du rez-de-chaussée.

Est Trace de reprise verticale entre cette partie et

### MAISON DANS LE BOURG BU SAINT

en la précédente.

Rez-de-chaussée, porte en plein cintre masquée par une porte moderne à linteau droit.

- A 1'Est, seconde porte en plein cintre.
- 2 fenêtres rectangulaires, à linteaux chanfreinés; 1° étage, 2 fenêtres identiques.

## Pignon Ouest:

Pignon en chevronnière attestant les existence d'un ancien toit de chaume. Rampants appareillés, boules scellées à la lieur base des rampants. Porte au rez-de-chaussée.

## Pignon Est:

3lignes parallèles de pierres en saillie pignons.

Rampants appareillés.

## 2 Façade postérieure Nord:

- Ouest : petite fenêtre à encadrement chanfreiné linteau monolithe.
- Centre : tourelle d'escalier en saillie, couverte en bâtière 2 petites ouvertures rectangulaires.
- Est : porte en plein cintre à encadrement mouluré à ( murée ainsi que les deux petites fenêtres) Extrémité de la façade Est aveugle.

Nateriaux Mutty : granit et schiste.

Toit couvert d'ardoises.

## MAISON LE SAINT

## DESCRIPTION INTERIEURE

## PLAN

Rectangulaire.

Divisions par des murs de refend.

### ANA**KY**SE

Escalier à vis en pierre, au fond de la pièce centrale tranformée en étable.

Marches délardées.

On y accède par une porte rectangulaire qui porte encore une tête de moine sculptée dans la pierre dans l'angle de droite. 07.56.201 0000.000 38.09.00.00 00046 07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0002

PUITS

DESCRIPTION EXTERIEURE

## SITUATION

A 1'Est de la maison.

## ETAT ACTUEL

Puits à margelle octogonal, en granit appareillé - triple moulure à la base, à couronnement octogonal monolithe, circulaire au centre.

Partie supérieure & disparue

Le puits est encastrég dans une maison moderne.

### MATERIAUX

Granit.

### EDIFICES COMPARABLES

## 07. 56. 20I. 0000. 000. / 35. 0I. 00. 0002

## LE SAINT

## MAISON AU BOURG

# Table des Illustrations Documents photographiques

## VUES EXTERIEURES

I - Façade Sud Vue du Sud-Est 2 - Façade Sud vue du Sud-Ouest	65.56.60I. V 71.56.778.V
3 - Maison cantrale, façade Sud	71.56.774.V
4 - Façade Nord avec pavillon d'escalier	71.56.773.V
VUES INTERIEURES	
5 - Escalier du pavillon Nord	71.56.776.V
6 - Maison centrale, tête à l'angle de la porte d'accès à l'escalier	71.56.777.V

7 - Puits à l'Est de la maison orientale 71.56.775.V

## 07.56.201 0000.000 35.01.00.00 0002

## LE SAINT

Maison au bourg

Vue de l'angle Sud-Est de la façade Sud (escalier)
Cliché DAGORN
65.56.601.V



MAISONS AU BOURG

Vue générale de l'alignement

Cliché ARTUR

71.56.778 V



MAISONS AU BOURG

Maison centrale -façade Sud

Cliché ARTUR

7I.56.774 V



MAISONS AU BOURG

Face postérieure des maisons avec pavillon d'escalier

Cliché ARTUR

7I.56.773 V




MAISONS AU BOURG

Escalier du pavillon Nord - intérieur

C<sub>liché ARTUR</sub>

7I.56.776 V



MAISONS AU BOURG

Maison centrale - Tête à l'angle de la porte d'accès à l'escalier

Cliché ARTUR

71.56.777 V



MAISONS AU BOURG

Wue du puits à l'Est de la maison orientale

Cliché ARTUR

7I.56.775 V

