56		LE SAINT		
département		commune		
		au bourg		
		adresse ou lieu-dit		
PONTIVY		GOUR	IN	
arrondissement	canton			
		CHATEAU		35 01
		dénomination et titre de l'œuvre		matricule
Repérage				
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTREREN	Lambert: 1	× 1610
				y 0605
Cadastre	année : 1838	section: G3	parcelle: 489	
	année :	section:	parcelle :	
Propriétaire :				
Destination actuelle :				
Protection M.H.:				
État de conservation :				
Dossier établi le :		par		
revu le :		par		

CHATEAU DU SAINT

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, architectes, constructeurs,)

- Eléments XVe XVIe siècles (portail d'entrée) datant probablement des BOUTTEVILLE
- Logis XVIIe XVIIIe siècles

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

I498 - I546 : Boutteville

I56I : Goulaine

1651 - 1424 : Du Liscouët

1424 - 1782 : Du Bahuno (cf.Galles, Du Laz.)

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

A I km du bourg, sur une éminence dominant une vallée au Nord-Est.

ETAT ACTUEL

Château abandonné, tombant en ruines. Le Château lui-même (ou manoir) forme un côté d'un quadrilatelle de bâtiments en ordre dispersé, mais de construction récente. Ancien portail d'accès à l'Ouest.

PLAN D'ENSEMBLE

Le manoir présente un plan en U, c'est à dire un corps de bâtiment central Est-Ouest de plan rectangulaire allongé, avec deux ailes en retour d'équerre presque à chaque extrémité, orientées au Nord.

Deux tourelles d'escalier sont disposées dans les angles rentrants, formés par és saillies-en trois quart hors-d'ocuvre pour la tourelle Ouest - en demi hors-docuvre pour la tourelle Est par suite de la dégradation des bâtiments, on assiste aux modifications suivantes :

I) Aile en retour d'équerre Est (seule partie inchangée), cette aile est plus importante en longueur que l'aile Ouest; le plan est celui d'un plan en T renversé. Cette aile à deux niveaux, rez-de-chaussée plus étage, deux cheminées en pignon et un toit en bâtière.

L'aile est flanquée d'une construction récente en appentis à l'Est. Seule l'extrémité Est du corps de bâtiment central a conservé ses deux niveaux; aussi les lignes de faîte de l'aile et du corps central pénètrent à la même hauteur.

2) Corps de bâtiment central.

Le corps central, entre les deux ailes en retour a été abaissé d'un niveau; il a été ainsi recouvert d'une toiture en bâtière récente.

On note la différence entre la hauteur du corps central à l'Est et le corps central en son milieu.

3) Aile en retour Ouest.

Elle est moins longue que l'aile Est en Manguern, mais plus large, elle a un pan abattu au Sud-Ouest. Cette aile est effondrée, et est donc encore plus basse que le corps central.

Entre le mur Sud de cette aile, et le pignon Nord d'une maison d'habitation moderne, au Nord de l'ancien manoir, portail d'accès (porte charretière et porte piétonne)

Dimensions du manoir :

Corps central H. O. 37 mètres D. O. 36,70 mètres, de longueur

> H. O. 8,60 mètres D. O. 6,80 mètres, de largeur

Aile Est H. O. 9, 10 mètres de longueur D. O. 6 mètres de largeur

Aile Ouest H. O. 6, 10 mètres de longueur D.O. 8,60 mètres de largeur

Description du portail d'entrée :

A l'extrémité Ouest de la façade Sud, accolé d'autre part à un bâtiment récent. Mur à couronnement en bâtière, percé de deux arcs : grande arcade plein cintre à l'Est, avec ébrasement concave à double tore arrondi, décoré de petits chapiteaux à feuillages. Archivolte en accolade à fleuron. Cette grande arcade est flanquée à l'Ouest d'une arcade plus petite en plein cintre à, ébrasement concave orné d'un tore rond à petit chapiteau à feuillages. Archivolte en accolade à fleuron. L'avers du portail montre des ébrasements rectangulaires.

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

à décrochement intérieur, avec traces de gonds. Deux corbeaux à pan coupé encadrent la porte.

FACADE PRINCIPALE SUD

Elle se divise en deux parties, partie basse et longue à l'Ouest, très remaniée et murée. Partie Est dans son état primitif, plus petite en longueur mais plus haute.

PARTIE OUEST

Extrémité sans toiture, totalement dégradée. Fenêtre éboulée à linteau monolithe à cavet.

Toute la longueur de cette partie Ouest a été rabaissée. Elle était autrefois à deux niveaux, l'articulation étant marquée par une rangée de corbeaux saillants.

Après la fenêtre Ouest, le mur est écroulé de la toiture au sol, formant une large brèche étayée par des poutres de bois.

A l'Est de cette brèche, large fenêtre rectangulaire à ébrasements chanfreiné flanqué à l'Est d'une fenêtre rectangulaire plus petite, à feuillure, pratiquée dans l'ancienne fenêtre beaucoup plus grande. Toit en bâtière moderne. Collage visible à droite de cette fenêtre.

PARTIE EST

A deux niveaux, rez-de-chaussée et premiery. Hur très haut avec corniche en incurvation à la base du toit.

Grande travée formée de deux grandes ouvertures extrêmement hautes : fenêtres rectangulaires d'environ 3 m. de hauteur avec linteau monolithe, recoupées par la moitié par une traverse de ciment moderne. Au-dessus, fenêtre de même largeur, mais un peu moins haute.

A gauche de cette travée, porte rectangulaire à linteau monolithe surmontée d'une niche carrée.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

PIGNON EST

souche de

Triangulaire, avec'cheminée en pignon, mais le rampant Nord est de pente moins raide et plus long que le rampant Sud. Construction basse en appentis occupant presque toute la largeur en bas. Fenêtre rectangulaire à linteau monolithe au Nord.

Au centre du pignon, très longue fenêtre étroite à linteau monolithe et piedroits harpés, murée.

FACADE NORD

saillie perpendiculaire à l'extrémité Nord, enretrait de l'angle Nord-Ouest. Mur du corps principal à l'Est de cette saillie, aveugle.

AVANCEE NORD

Bâtiment rectangulaire, toit en bâtière, cheminée en retrait du pignon Nord.

<u>Mur Est</u>: percé dans l'angle de trois ouvertures superposées formant un grand axe vertical, en bas, porte rectangulaire à linteau monolithe, très haute. L'appui monolithe d'une petite fenêtre plutôt carrée repose sur son linteau. Le linteau de cette fenêtre forme l'appui d'une très haute fenêtre rectangulaire. Tous les piedroits sont harpés. Porte et fenêtre haute murées. Petite meurtrière rectangulaire en haut au Nord.

Pignon Nord: aveugle.

MUR OUEST

rencontre avec le bâtiment principal, éclairé par trois meurtrières rectangulaires disposées en quinconce sur toute la hauteur de la tourelle.

MUR NORD

Du corps principal du logis : le mur à deux niveaux s'interrompt pau après la tourelle. La partie rabaissée est percée à l'Est d'une large porte rectangulaire à linteau monolithe, flanquée à l'Ouest d'une large fenêtre rectangulaire à linteau de bois et piedroits en cavet. (Pan coupé.)

A gauche de cette fenêtre, une ouverture en arc surbaissé, accolée à l'avancée Ouest.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Lucarne moderne dans le toit entre la porte et la fenêtre.

AVANCEE OUEST

mur écroulé, invisible sous les ronces.

MUR OUEST

Fenêtre rectangulaire à ébrasement chanfreiné au Nord. Pan coupé dans l'angle Sud-Ouest, percé d'une petite fenêtre à ébrasement chanfreiné.

MATERIAUX

Beau granit, en appareil régulier.

EDIFICES COMPARABLES

07. 56. 201. 0000. 000 / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Corps de logis Quest : abaissé et dégradé; deux pièces de part et d'autre d'une entrée centrale.

Avancée Ouest : tourelle d'escalier et pièce rectangulaire.

Corps de logis Est

Avancée Est : tourelle d'escalier

ANALYSE

I) Corps de logis Ouest : rez-de-chaussée.

Entrée : donnant accès aux deux pièces Est et Ouest, à l'awancée Ouest et au-dehors vers le Nord.

Mur Sud : brèche dans le mur écroulé.

<u>Mur Est</u>: porte centrale rectangulaire à linteau monolithe et piédroits harpés.

<u>Mur Nord</u>: porte dans l'angle Est, en arc brisé à trois claveaux, ébrasement chanfreiné. Pan coupé dans l'angle Ouest donnant accès à l'escalier, percé d'une large porte rectangulaire à linteau monolithe, ébrasement chanfreiné; surmontée d'une meutrière rectangulaire à ébrasement évasé. Elle-même surmontée d'un large corbeau saillant soutenant une sablière.

<u>Mur Ouest</u>: percé au Nord de deux portes accolées. La première rectangulaire, ébrasement à double cavet séparé par une feuillure, la seconde rectangulaire ptus large et un peu plus haute, ébrasement chamfreiné formant une accolade très aplatie sur le linteau monolithe.

Poutres du premier étage, moulurées en sifflet et portées sur le mur Ouest par une très grosse sablière moulurée.

Au premier étage sur le mur Ouest, fenêtre dans l'angle Nord à linteau monolithe et ébrasement chanfreiné.

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

<u>Pièce à l'Est</u>: grande piècérectangulaire, éclairée par des ouvertures disposées symétriquement. Sol dallé de pierre.

<u>Mur Ouest</u>: percé d'une porte rectangulaire dont l'ébrasement forme un arc surbaissé évasé au-dessus du linteau.

Mur Sud : percé de deux larges fenêtres régulièrement espacées, de forme rectangulaire, ébrasement en arc surbaissé, piedreits (marie production de la producti

<u>Mur Est</u>: cheminée monumentale au centre, hotte à pans coupés latéraux, grand arc plein cintre chanfreiné dans la hotte. Le remplage du tympan et le linteau ont disparu. Sommiers évasés soutenus par des consoles moulurées. Piedroits évasés à griffe et cul-de-lampe. (photos 65-56-52 V.)

Cette cheminée est flanquée au Nord d'une petite porte plein cintre, basse chanfreinée.

<u>Mur Nord</u>: en alignement sur les fenêtres Sud porte de même type rectangulaire surmontée d'un arc surbaissé, piédroits évasés. Fenêtre à l'Ouest, exactement semblable aux précédentes.

Très belles poutres moulurées dans le sens de la largeur soutenant d'autres poutres longitudinales plus fines, également moulurées.

Sol dallé de granit.

Pièce Ouest : à ciel ouvert, en ruines.

<u>Mur Sud</u>: fenêtre à l'Est; rectangulaire, surmontée d'un arc surbaissé à feuillures, piédroits évasés, flanquée à l'Ouest d'une niche plein cintre à feuillures.

<u>Mur Est</u>: porte du Nord rectangulaire à linteau massif en bois, flanquée au Sud de deux niches, la plus grande sur le piédroit Nord de la porte, en arc surbaissé souligné d'une feuillure, ouverture rectangulaire au fond donnant sur l'entrée. Elle est flanquée au Sud d'une seconde ouverture plein cintre à deux claveaux soulignés d'une feuillure.

Pan coupé :dans l'angle Nord-Est, percé d'une ouverture murée en accolade

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

surmontée d'un arc surbaissé, les piédroits sont évasés, appui saillant. Amorce d'arc de décharge bien au-dessus (photo 65.56820 V)

<u>Mur Nord</u>: cheminée centrale à demi-écroulée. Linteau monolithe à crossettes soutenu par des corbeaux, grand linteau monolithe au-dessus de la hotte, surmonté d'un arc de décharge. Niche carrée à feuillures sur le piédroit Ouest de la cheminée, seconde niche symétrique de l'autre côté.

<u>Mur Ouest</u>: trace d'une cheminée monumentale disparue, flanquée au Nord d'une grande niche plein cintre chanfreinée avec traverse moulurée au milieu (photo 65.56.820 V)

Pan coupé dans l'angle Sud-Ouest, percé d'une petite fenêtre rectangulaire, surmontée dun arc surbaissé, piédroits évasés très épais.

Premier étage : tout ce corps de logis Ouest comportait un premier étage qui a disparu.

Au-dessus de cette pièce Ouest, le niveauvest indiqué par des corbeaux sur le mun Est, soutenant une sablière. Porte sur le munEst dans l'angle Nord.

le mur Est, soutenant une sablière. Porte sur le mur Est dans l'angle Nord, au-dessus de la porte du rez-de-chaussée.

au-dessus de la porte du 1ez-de-chausses.

Trace de deux fenêtres rectangulaires à feuillures au Sud, d'une autre fenêtre de même type au Nord.

Au-dessus de la pièce Est ; les murs ont été arasés pour construire le toit en bâtière. Il subsiste à l'Est les montants d'une cheminée monumentale, assemblage en crossettes, sommiers moulurés, soutenus par des pilastres carrés à chapiteau évasé en incurvation. Porte plein cintre au Sud.

Escalier à vis : il subsiste une seule de cet escalier en granit à noyau central, précédé d'une petite entrée rectangulaire, décorée sur le pan Sud d'une niche en accolade moulurée, corbeaux arrondis soutenant la voute.

Portes en oblique au Sud-Ouest et au Sud-Est, rectangulaires et chanfreinées. Traces d'une ouverture écroulée au niveau de la septième marche. Meurtrière à ébrasement évasé au-dessus de la porte Sud-Est.

<u>Avancée Ouest</u>: une seule pièce, à laquelle on accède par l'escalier à vis. Pièce rectangulaire, à ciel ouvert, complètement démolie. Porte d'accès sur le mur Est, mur Nord écroulé.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

<u>Mur Ouest</u>: percé d'une petite fenêtre au Nord, rectangulaire à ébrasement évasé, flanquée au Sud d'une grande niche plein cintre chanfreinée. Mur Sud aveugle.

2) Corps de Logis Est : à deux niveaux.

<u>Pièce du rez-de-chaussée</u>: recoupée par un plafond qui crée un étage intermédiaire éclairé par l'imposte des fenêtres du rez-de-chaussée.

<u>Mur Sud</u>: percé à l'Ouest d'une porte rectangulaire, flanquée à l'Est d'une large fenêtre rectangulaire à piedroits évasés.

<u>Mur Est</u>: cheminée monumentale au centre, manteau monolithe assemblé en crossettes, soutenu par deux corbeaux arrondis. Piédroits évasés à griffes et à cul-de-lampe.

Au Nord, porte étroite et haute à piédroits évasés.

Mur Nord: percé de trois portes rectangulaires: la porte Est donne accès poun emmarchement à un petit réduit. Porte centrale donnant accès à l'avancée Nord. Porte Est donnant sur l'escalier (photo 65.56.82I V)

<u>Mur Ouest</u>: percé au Nord d'une porte murée rectangulaire, à large ébrasement évasé, vouté soutenue par des corbeaux. Emmarchement. Niche carrée à feuillure au Sud flanquée dans l'angle d'une niche rectangulaire placée en oblique avec traverse au milieu.

Sol en terre battue, et murs enduits à la chaux.

Escaliers

Dans l'angle Nord-Ouest dans une cage arrondie. Escalier à vis à noyau central et deux volées, avers délardé, éclairé par trois ouvertures rectangulaires à ébrasement évasé.

L'escalier s'enfonce dans le sol mais il est recouvert par des éboulis de terre.

Premier étage

Pièce Sud unique répétant à quelques détails près l'ordonnance de la pièce du rez-de-chaussée.

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

<u>Mur Sud</u> : fenêtre centrale très large occupant toute la hauteur du mur, linteau de bois et piédroits évasés.

<u>Mur Est</u>: cheminée monumentale au centre, hotte droite, linteau monolithe à crossettes soutenu par des corbeaux bas arrondis. Piédroits rectangulaires avec baguette droite en haut. Niche carrée au Nord.

<u>Mur Nord</u>: percé de trois portes rectangulaires de même hauteur (photo 65.56. 825 V)

<u>Mur Ouest</u>: percé au Sud d'une porte de communication avec le corps de logis, actuellement murée et occupée par un placard. Porte rectangulaire à linteau monolithe.

CHARPENTE

à fermes, entraits retroussés, poinçon central reposant sur l'entrait contreventé par des liens droits embrevés sur la panne faîtière. Assemblage par chevilles. Mur de refend au Nord correspondant à la souche de cheminée de l'avancée Nord.

Avancée Est : les différents niveaux sont exactement semblables.

<u>Dans l'angle Nord-Est</u>: succession de réduits rectangulaires de petites dimensions avec porte d'accès au Sud et petite femêtre rectangulaire à piédroits évasés à l'Est.

Rez-de-chaussée: pièce rectangulaire avec l'avancée arrondie de la tourelle d'escalier dans l'angle Sud-Ouest. Porte d'accès rectangulaire à linteau de bois sur le <u>mur Sud</u>.

Mur Est : percé d'une petite fenêtre rectangulaire.

<u>Mur Nord</u>: cheminée centrale à hotte droite, linteau monolithe assemblée en crossettes soutenu par des corbeaux arrondis assez lourds. Piedroits évasés à cul-de-lampe mouluré. Cheminée accostée à droite d'une porte rectangulaire à linteau monolithe.(photo 65.56.822 V)

<u>Mur Est</u>: petite fenêtre haute rectangulaire à ébrasement évasé. Cette pièce est doublée sur le côté Nord d'un réduit étroit et obscur éclairé par deux meurtrières dans l'angle Nord-Est à ébrasement évasé.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

Même pièce au Ier étage : seule diffère la fenêtre à l'Est, qui est formée de deux ouvertures surperposées : petite fenêtre plutôt carrée en bas surmontée d'une fenêtre très haute allant jusqu'au plafond, murée.

Le réduit à l'arrière : est semblable, mais il est éclairé par deux meurtrières, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, à linteau de bois et ébrasement évasé.

Réduit à l'angle Nord-Est: plus éclairé qu'au rez-de-chaussée, grâce à une fenêtre rectangulaire à linteau de bois, et ses piédroits évasés prolongés jusqu'à terre, sur le mur Est.

07. 56. 201. 0000. 000. / 35. 01. 00. 00. 0012

CHATEAU DU SAINT

LE SAINT

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

BLOIS, A. de, <u>Circonscription féodale de l'ancien comté de Cornouaille et du fief épiscopal</u>, Bull. <u>Archéol. Assoc. Bretonne</u>, 6ème volume, 1858, p. 213; cf. Egalement, de BLOIS et GALLES, id. 1848, II p. 76.

BOURDE de la ROGERIE H., Liste des Juridictions exercées au XVIIe et XVIIIe siècles, dans le ressort du présidial de Quimper, Bulletin S.A.F. 1914, T XLI.

DU LAZ, Comtesse, <u>La Baronnie du Faouët</u>, Vannes, GALLES 1892, pp. II, I2, I4, I6 à 18, 51,52.

GALLES, L. Dictionnaire des terres nobles du Morbihan, (arch. départ. J 3I)

LAIGUE, Comte R de, <u>La Noblesse Bretonne au XVe et XVIe siècles. réformations</u> <u>et montres</u>, pp. 14 et 17 (extrait Sté Polym. Morbihan 1937

LE MENE, J. <u>Histoire archéologique</u>, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes GALLES, II, p. 337


LE SAINT

Le Chateau


DOMESTICS GRAPHTOUSS

- 1 Plan au niveau du rez-de-chaussée 2 Plan de situation et détail de modénature





 \bigcirc N



LE CHATEAU

71.56.759.

71.56.764.

Table des Illustrations

Documents photographiques

VUES AERIENNES

21 Escalier Nord-Ouest

22 Escalier Nord-Est

	1 40 401 1011110 4 04011 011 111	.1469.VR .1471.VR			
	ANO MOTTOTHO TOA! To a dough				
3	Vue aérienne Sud, les portes piétonne et charretière 67.56	•14/0.VIC			
VU	ES EXTERIEURES				
4 5	Vue du chemin d'accès, portail et chateau d'Ouest en Est Vue de la façade Sud	65.56.50. V			
6	Aile Est, vue postérieure, et tourelle d'angle	65.56.51. V			
7	Aile Est, et partie Est du mur Nord	65.56.817.V			
8	Portail et à l'intérieur de la cour, façade Sud du chateau	65.56.819.V			
9	Portail vu de la cour et partie Sud-Ouest du chateau	65.56.818.V			
VUES INTERIEURES					
	Rez-de-chaussée				
10	Pièce Sud-Ouest, murs Nord et Est	65.56.820.V			
11	Pièce Sud-Ouest	71. 56. 7 62. V			
12	Pièce Ouest, porte de l'escalier, ouverture sur le	m4 = C = C7 TI			
	sous-sol	71.56.763.V			
13	Vestibule axial, vue prise du Sud-Est	71.56.761.V 71.56.760.V			
.14	Pièce centrale	65.56.821.V			
16	Pièce Sud-Est, muts Nord et Est Pièce principale Nord-Est, mur Nord	65.56.822.V			
17	Pièce centrale, cheminée Ouest	65.56.52. V			
. ' '	riece centrale, cheminee odest	0,1,00,000			
•	Premier étage				
18		65.56.825.V			
19	Pièce Nord-Est, mur Nord	65.56.823.V			
20	Réduit Nord-Est, d'Ouest en Est	65.56.824.V			

LE SAINT

Chateau du Saint

Vue aérienne d'Ouest en Est Cliché 3º G.A.L.A.T. 67.56.1469. VR.



LE SAINT

Chateau du Saint

Vue aérienne Est, la façade Sud

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1471. VR.



LE SAINT

Chateau du Saint

Vue aérienne Sud, les portes piétonnes et charretière
Cliché 3° G.A.L.A.T.
67.56.1470. VR.



LE SAINT
Chateau du Saint
Vue du portailvEst
Cliché DAGORN
66.56.50.V



LE SAINT
Chateau du Saint
Vue de la façade Sud
Cliché DAGORN
65.56.816.V



Château du Saint Vue du pignon est

Cliché <u>DAGORN</u> 66.56.51.V



LE SAINT

Château du Saint

Vue de la façade Nord, prise de ldEst

Cliché DAGORN 65.56.817.V



Château du Saint

Cliché DAGORN 65.56.819.V



LE SAINT

Château du Saint

Cliché DAGORN 65.56.818.V



Château du Saint

Pièce du rez-de-chaussée à 1'Ouest

Cliché DAGORN 65.56.820.V




CHATEAU

Pièce Sud-Ouest, ruines

Cliché ARTUR

7I.56.762 V



CHATEAU

Pièce Ouest - porte de l'escalier et ouverture sur le sous-sol

Cliché ARTUR

71.56.763 V



CHATEAU

Vestibule axial vue prise du Sud-Est

Cliché ARTUR

71.56.761 V



CHATEAU

Rez-de-chaussée, pièce centrale

Cliché ARTUR

71.56.760 V



LE SAINT

Château du Saint


Pièce sud- est rez-de-chaussée

Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.821.V



Château du Saint

Pièce Nord rez-de-chaussée Cliché <u>DACORN</u> 65.56.822.V



LE SAINT


Château du Saint

Cheminée Gast

au Rez de chaussée du logis Guest

Cliché DAGORN

66.56.52.V



LE SAINT
Château du Saint
Pièce Sud-Est 2ème étage
Cliché DACORN
65.56.825.V




LE SAINT
Château du Saint
Pièce Nord Etage
Cliché DAGORN
65.56.823.V



LE SAINT

Château du Saint

Réduit Nord étage
Cliché DAGORN
65.56.824.V




CHATEAU

Escalier Nord-Ouest, ruines

Cliché ARTUR

71.56.759 V



CHATEAU

Escalier Nord-Est, intérieur

Cliché ARTUR

7I.56.764 V

