| 56 n° département | | LE SAINT commune | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------|--------------|------------|--------|---|-------------|--------------------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | SAINT TREMEUR | | | | | | | | | |
| *************************************** | | | | adresse ou | lieu-dit | | | · . | | | |
| | PONTIVY | | | | | GOURIN | | | | | |
| arrondissement | | canton | | | | | | | | | |
| | | | , | G T TESCHATE | SATMO EDUM | PTTD | | | 77 | 04 | |
| | | CHAPELLE SATHT TREMEUR dénomination et titre de l'œuvre | | | | | | | 33 04 matricule | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *************************************** | | | ····· | |
| | | • | | | | | | | | | |
| | Repérage | | | | | | | | | | |
| _ | Carte I.G.N. | échelle : 1/5 | 0000 | feuille : | PLOUAY | | | Lambert : 1 | х | 15850 | 1 |
| | Carte I.G.IV. | echelle: (/5 | 000 | ieuille . | 1100111 | | | Lambert: 1 | | | |
| | | | | | | | | | Υ | 05960 |) |
| | Cadastre | année : | | section: | • | | | parcelle : | | | |
| | | année : | | section: | | | | parcelle : | | | |
| | | | | | | | | • | | | |
| | Propriétaire : | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | | |
| | Destination actuelle: | | | | | | | | | | |
| | Duran M. U. | | | | | | | | | | |
| | Protection M.H.: | | | | | | | | | | |
| | État de conservation : | | | | | | | | | | |
| | Ltat de conservation . | | | | | | | | | | |
| | Dossier établi le : | | | par | | | | | | | |
| | revu le : | | | | | | | | | | |
| | ievu ie . | | | par | | | | | | | |

CHAPELLE SAINT-TREMEUR

LE SAINT

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au fond d'un vallon, ruisseau en contre-bas. Calvaire au Nord-Est. Site planté d'arbres, en pente assez raide, en pleine campagne, très beau. Fontaine au Sud-Est. Accès difficile.

ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire orienté. Clocheton sur le pignon Ouest, toit en bâtière. Corniche en incurvation sous les murs gouttereaux.

- Façade Ouest: Pignon triangulaire partant en retrait de la pierre d'Assise.

 Porte centrale en arc brisé à deux claveaux, piédroits harpés.

 Clocheton carré prenant au nu de la façade. Base moulurée;

 baie plein cintre sur chaque côté, avec quatre montants monolithes moulurés et linteaux monolithes échancrés. Flèche appareillée cônique quatre petites culées à chaque angle et au sommet de la flèche.
- Façade Sud : Porte centrale en arc brisé à deux claveaux piedroits appareillés. Ebrasement souligné d'un cavet. Petite fenêtre à l'extrémité Est sous la corniche en arc plein cintre à ébrasement évasé.
 - (1) : Dimensions 13 mètres de long x 7,70 mètres de large.

CHAPELLE SAINT-TREMEUR

LE SAINT

Façade Est: chevet plat, pignon triangulaire prenant en retrait des pierres angulaires. Maîtresse vitre axiale plein cintre à ébrasement évasé.

Façade Nord : basse et aveugle.

MATERIAUX

Beau granit appareillé homogène.

EDIFICES COMPARABLES

St-GUENOLE en GOURIN.

CHAPELLE SAINT-TREMEUR

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire, chevet plat, nef charpentée, sol en terre battue. Murs crépis en mauvais état.

ANALYSE

Nef : mur Nord aveugle.

mur Ouest percé d'une porte centrale à ébrasement en arc surbaissé avec décrochement intérieur, surmontée d'une amorce d'arc de décharge dans l'appareil. Mur Sud percé d'une porte centrale en arc surbaissé. Bénitier polygonal saillant surmonté d'une accolade sur le piédroit Est.

Charpente à fermes, entraits et entraits retroussés. Poinçon central contreventé par liens droits embrevés sur la panne faîtière. Jambettes et liens courbes dessinant un arc en chaînette.

Le lambris de la nef a disparu.

Choeur : séparé de la nef par une grille de fer moderne reposant sur une poutre. Mur Sud percé d'une petite fenêtre haute
plein cintre à ébrasement évasé. Crédence dans l'angle Est (en raccolade.)

Mur Nord aveugle.

Mur Est : maîtresse vitre centrale plein cintre à ébrasement

NAMES A

CHAPELLE SAINT-TREMEUR

concave, orné du côté Sud d'une petite tête humaine Remplage formé de deux lancettes plein cintre surmontées d'un soufflet. Quatre statues anciennes encadrant la maîtresse vitre. Autel de pierre rectangulaire avec entablement formé d'une large dalle monolithe à corniche incurvée sur le devant. L'autel repose sur un emmarchement recouvert de tomettes. Le mur Est a du fruit. La charpente au-dessus du choeur est recouverte d'un lambris en très mauvais état reposant sur des liens courbes supplémentaires.

CHAPELLE SAINT-TREMEUR

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- Duhem G., les Eglises de France. Morbihan, Paris, Letouzey, et Ané, 1932, p. 66.
- Le Guern P.; "Chansons bretonnes de la Haute Cornouaille Morbihannaise"1963 ex. ronéotypé p. 107.

ARCHIVES

- Archives municipales de Le Saint :
 - Délibération du Conseil Municipal, 21 février 1937, (projet de réparation d'un côté).
- Archives paroissiales de Le Saint :
- Cahier de Paroisse (24 novembre 1920, grosse réparation à la toiture)
- Mémoire du recteur Botlan (mentionné aux travaux de 1816 : "Arrangement par scindic").
- Archives Départementales Loire-Atlantique
 - B 1437 : Livre de sentences rendues par les Commissaires-réformateurs du domaine de Gourin.

Chapelle SAINT-TREMEUR

HISTORIQUE

<u>HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION</u>, (Dates, architectes, constructeurs)

XVII^e- XVIII^e s

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

1816 - 1819 ? (Arch. Par, Mémoire du recteur Botlan)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

En 1682, Malo Joseph le Moine, seigneur de Trevinguy et Kergoët, propriétaire de la terre de Menguionnet, détenteur de la seigneurie de ramage sur Tronjoly se déclare seigneur prééminancier en la chapelle Saint-Trémeur du Saint dont il est fondateur (A. D. Loire Atlantique B. 1437).

LE SAINT - 56

CHAPELLE SAINT TREMEUR

Table des Illustrations

Documents photographiques

| V | WES EXTERIEURES | |
|----------|--|----------------|
| 1 | Chapelle et calvaire | 65.56.576. V |
| 2 | Façade Ouest et Sud | 65.56.574. V |
| 3 | Façade Nord et chevet | 65.56.575. V |
| 4 | Clocher, vue prise du Sud-Est | 65.56.577. V |
| <u>V</u> | UE INTERIEURE | |
| 5 | Nef, vue prise d'Ouest en Est | 65.56.578. V |
| E | OBILIER | |
| 6 | Autel du choeur | 71.56.722. V |
| 7 | Statue de la Sainte Trinité, choeur mur Est | 71.56.721. V |
| 8 | Statue de la Sainte Trinité, choeur mur Est | 65.56.586. V |
| 9 | Statue d'évêque, choeur mur Est | 65.56.585. V |
| 10 | Statue du Christ en croix, choeur au-dessus de l'autel | 65.56.587. V |
| 11 | Statue de Saint Trémeur, choeur mur Est | 65.56.579. V |
| 12 | Statue de prêtre (Saint Louis de Gonzague?), choeur mur Nord | 65.56.584. V |
| 13 | Groupe de la Vierge de pitié, choeur mur Est | 71.56.741. V |
| 14 | Groupe de la Vierge de pitié, choeur mur Est | 65.56.581. V |
| 15 | Groupe de la Vierge de pitié, choeur mur Est, vue de profi | 1 65.56.580. V |
| 16 | Groupe de la Vierge de pitié, détail : tête de la Vierge | 65.56.582. V |
| 17 | Groupe de la Vierge de pitié, détail : le Christ | 65.56.583. V |
| 18 | Chandelier, autel du choeur | 71.56.719. V |
| - | Vue générale extérieure N.E (Cliché douleur disponible à la photothèque). | 71.56.1033 VA |

me illelling

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0003 07.56.201 0000.000 33.04.00.00 0005

LE SAINT

Chapelle Saint-Trémeur et Calvaire Croix.

Cliché DAGORN 65.56.576.V



LE SAINT
Chapelle Saint-Trémeur
Façade Ouest et Sud
Cliché DAGORN
65.56.574.V



LE SAINT
Chapelle Saint-Trémeur
Façade Nord et chevet
Cliché DAGORN
65.56.




LE SAINT

Chapelle Saint-Trémeur

Cloche &

Cliché DAGORN 65.56.577.V



LE SAINT

Chapelle Saint-Trémeur

Photo prise du fond:
le choeur

Cliché DAGORN

65.56.578.V



07.56.201 0000.000 33.05.00.00 0005 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0003

LE SAINT

CHAPELLE St-TRIMEUR

CALVAIRE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

<u>COMMUNE</u>: LE SAINT <u>Lieu-dit</u>: St-Trémeur

SITUATION:

- * 2 km 5 à l'Ouest Sud-Ouest du bourg
- * Carte E.M.
- * Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M.H.

Inscrit

Classé

07.56.201 0000.000 33.05.00.00 0005 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0003

CHAPELLE SAINT-TREMEUR

LE SAINT

CALVAIRE

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au Nord-Est de la chapelle sur le placître en pente dans les arbres.

ETAT ACTUEL

Calvaire formé d'éléments disparates. Base carrée en pierres non cimentées.

Dalle monolithe cassée, corniche en incurvation sur la face Ouest posée en retrait sur la base.

Fût polygonal encastré dans la base. Trace de cassure. Bras Nord de la croix ** *** brisé.

MATERIAUX

Granit.

EDIFICES COMPARABLES

D D

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0005 07.56.201 0000.000 33.05.00.00 0003

LE SAINT

Croix du placître de la chapelle Saint-Trémeur

Table des Illustrations Documents photographiques

1 Vue générale : la croix et le chevet de la chapelle

65.56.576.V

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0001 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0003

LE SAINT

St TREMEUR

FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE: LE SAINT

<u>Lieu-dit</u>: St Trémeur

SITUATION

- * 2,5 km Ouest Sud-Ouest du bourg
- * Carte E.M.
- * Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M.H.

Inscrit:

Classé :

07.56.201 0000.000 38.09.00.00 0001 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0003

FONTAL NE SAINT-TRENEUR

$\underline{\mathbf{D}} \ \underline{\mathbf{E}} \ \underline{\mathbf{S}} \ \underline{\mathbf{C}} \ \underline{\mathbf{R}} \ \underline{\mathbf{I}} \ \underline{\mathbf{P}} \ \underline{\mathbf{T}} \ \underline{\mathbf{I}} \ \underline{\mathbf{0}} \ \underline{\mathbf{N}} \qquad \qquad \underline{\underline{\mathbf{E}}} \ \underline{\mathbf{X}} \ \underline{\mathbf{T}} \ \underline{\underline{\mathbf{E}}} \ \underline{\mathbf{R}} \ \underline{\underline{\mathbf{I}}} \ \underline{\underline{\mathbf{E}}} \ \underline{\mathbf{U}} \ \underline{\underline{\mathbf{R}}} \ \underline{\underline{\mathbf{E}}}$

SITUATION

A 1ºE. de la chapelle, entourée d'arbres, sur la pente un peu au-dessus du ruisseau.

Endroit très humide, pierres recouvertes de mousse.

ETAT ACTUEL

Cuve carrée : mur couronné d'une pierre arrondie sur la face Nord, les deux côtés Nord et Sud sont garnis d'un gros bloc de pierre. Emmarchement au N.

MATERIAUX

Granit.

EDIFICES COMPARABLES

LE SAINT - 56

CHAPELLE SAINT TREMEUR

FONTAINE

Table des Illustrations

Documents photographiques

1 Vue de profil prise du Sud-Est

71.56,720. V

LE SAINT 56

CHAPELLE SAINT TREMEUR

Fontaine - profil Sud-Est

Cliché ARTUR

7I.56.720 V

