56 département			LE SAINT commune				_ L
		au b	ourg				
DOMMTNY		adresse ou	GOURII	т			
PONTIVY arrondissement			canton				***************************************
	.	EGLISE PARO dénomination	ISSTALE SAINT SAMUE on et titre de l'œuvre	ж		33 mai	04 tricule
Repérage Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000) feuille :	ROSTRENEN	Lambert :	1	×	16085
Cadastre	année : 18 3 8	section:	G3	parcelle :	650	Y	0602
	année :	section :		parcelle :	,		
Propriétaire : Com	mune du Saint						
Destination actuelle :							
Protection M.H.: 0	ssuaire inscrit -	13 janvie	r 1937				
État de conservation :							
Dossier établi le :		par					

par

revu le:

EGLISE PAROISSIALE ST SAMUEL

HISTORIQUE

I- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

II- CONTEXTE HISTORIQUE

III- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Edifice très composite et remanié(cf. Infra). Eléments XV° et XVI° (porche Sud).. la tradition veut qu'à l'origine il n'y ait eu qu'un bas-côté, au Nord, et que plus tard on ait ajouté le choeur avec ses deux bas-côtés (cf. Du Halgouët et Rosenzweig).

Le II février I724 est commencée la reconstruction du clocher (cf. Registre paroissial de Gourin).

En I730 : Guillaume de Bahuno, seigneur de Berrien le Saint et d'autres lieux se déclare fondateur de l'Eglise treffviale sous l'invocation de St Samuel - il y a droit d'armes, une chapelle prohibitive à Nostre-Dame où les dits seigneurs du Saint ont une tombe (A.D. Loire-Atlantique B I428). Ancienne église tréviale dépendant de Gourin, elle fut érigée en église paroissiale en I802 (cf., le Méné, op. cit., pp 336-338).

IV - REMANIEMENTS - RESTAURATION

I873

T846-T848 :	reconstruction partie orientale par Marsille, architecte de
1010 1010	l'arrondissement (délib. Conseil Municipal et Conseil de Fa-
	brique, Arch. Dép. 5.0.197).

: réparation du côté Nord, percement d'une fenêtre de ce côté et peinture du lambris (Délib. Cons. Fab. 19 avril).

: réparations à la sacristie, abaissement de la fenêtre (Id, 5 od

: Tableaux du Rosaire et du Baptême du Christ condamnés lors de la visite du vicaire général et projet d'érection d'un nouvel autel dans la chapelle du Rosaire (id. 6 oct.)

i réfection côté Nord et toiture (Délib. Cons. Mun. Cahier de paroisse et Arch. Départ. 5.0.197).

1953-1954: restauration, toiture et partie occidentale(cahier de paroisse, pp. 153 - 154)

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Sur un placître servant de cimetière, au milieu du bourg. Accès par un double portail. Calvaire au Nord-Est (n'est pas sur le placître).

ETAT ACTUEL

Edifice orienté, avec nef, bas-côté, transept, choeur à 3 pans, présentant de nombreuses irrégularités. Clocher à l'Ouest en pignon. Chevet plat toit en bâtière - corniche en incurvation sur les murs gouttereaux.

Façade Ouest : pignon dissymétrique, plus haut du côté Nord, avec pierre angulaire en saillie. Base moulurée. Massif portant le clocher en légère saillie par rapport aux murs, avec corniche à mi-hauteur. Porte centrale plein cintre moulurée en doucine - tête humaine sculptée à la clé.

Niche à coquille dans l'alignement de la porte. Clocher de plan carré, relié par deux rampants à volutes, assez plats, au pignon. La base carrée prenant au nu de la façade, porte une pierre frappée de 2 écus ronds, illisibles, Corniche, face Est, percée de 2 baies plein cintre (les baies Nord et Sud recoupées par une traverse) summentées d'une seconde corniche en larmier. Flèche à double étagement : le ler polygonal, amorti en dôme pour recevoir un la ternon également polygonal surmonté de 3 pierres appareillées en escalier portant une croix de fer. 4 pots-à-feu chatgent les angles de la flèche. Petites ouvertures le long du clocher, éclairant l'escalier au Sud.

EGLISE PAROISSIALE DU

SAINT

Façade Sud : très accidentée, avec saillies de l'ossuaire, du porche et du croisillon Sud.

A 1'., accolé au massif oriental, ossuaire rectangulaire en appentis (toiture neuve) avec mouluration à la base; ajourés sur le mur Sud d'une longue baie rectangulaire recoupée par quatre lancettes trilobées; l'appareil du mur E. est beaucoup plus grossier.

Entre l'ossumire et le porche, portion du mur de la nef très étroite presque entièrement occupée par une baie plein cintre à ébrasement droit.

Porche en appentis: appuyé au mur . du croisillon Sud: traces de reprise dans l'appareil du mur ., avec bénitier à cuve saillante.

Entrée au Sud : rampant avec pierre angulaire saillante, arcade en arc surbaissé surmontée d'une accolade à crochets. Ebrasement à double cavet séparé par une feuillure. Piédroits à pans coupés, base moulurée. Banc de pierre en incurvation audessous des bases, se prolongeant à l'intérieur du porche sur les 2 murs E. et . Porte donnant dans l'église, en arc brisé souligné par un tore. Plafond plat lambrissé à manurat.

Mur . du croisillon Sud : percé d'une baie plein cintre à ébrasement concave.

 07.56.201.000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE LE SAINT

celvaire accolé sur double emmarchement de pierre, bas caréné, croix en bois ancienne, décor de couronnes à l'extrémité des branches de la croix.

Mur Est du croisillon Sud : percé d'une fenêtre en arc surbaissé à ébrasement concave - surmonté d'une pierre en saillie.

Mur Sud de la nof : percé de trois ouvertures à pignon, à rampents en retrait de la pierre angulaire et croix de pierre au couronnement. Deux baies plein cintre à ébrasement évasé encadrent une troisième baie semblable superposée à une porte dont elle n'est séparée que par un linteau monolithe.

Chevet: plat et rectangulaire, en saillie sur les murs des bas côtés en appentis. Il est percé au Sud d'une fenêtre plein cintre à ébrasement évasé, de même au Nord.

Pignon central triangulaire, aveugle, avec arc de décharge au milieu entouré de deux pierres saillantes. Traces de remplage indiquant Yancienne haie.

Secristie: ereffée sur le côté Nord, rectangulaire, mercée à l'Est d'une porte rectangulaire basse à feuilleures, à l'Est d'une fenêtre à linteau et appuir monolithe, rectangulaires.

Façade Nord: mur de la nef (entre la sacriatie et le croisillon) nercé à l'Est d'une fenêtre plein cintre évacée, à l'Ouest d'une ouverture en arc brisé - ébrasement concave constitué d'une porte et d'une fenêtre à lancattes superposées.

Croisilgon Nord: mur Est pered d'une bais en une brisé -

ébrasement concave à feuillure interne.

<u>Mur Nord</u>: pignon triangulaire décoré de crochets mutilés avec croix de pierre au faîte. Baie axiale en arc brisé ébrasement concave souligné d'une moulure profondémment creusée avec base prismatique.

Mur Ouest : aveugle - trace de fléchissement.

Mur de la nef : Côté Ouest : baie moderne en arc plein cintre, ébrasement évasé.

MATERIAUX

Granit en appareil régulier.

EDIFICES COMPARABLES

Clocher; cf. GOURIN et ROUDOUALLEC.

Faible rapport avec Gourin - le Clocher de Gourin est d'une architecture beaucoup plus soignée. Comparaison possible pour le petit dôme.

DESCRIPT ION INTERIEURE

PLAN

Nombreuses irrégularités dues aux modifications successives de la construction. Choeur à 3 pans surélevé par un double emmarchement, bas-côté Nord à 6 travées, bas-côté Sud à 3 travées; 2 croisillons dans la partie médiane, irréguliers. Sacristie en addition sur l'extrémité Ouest du mur Sud. Charpente lambrissée.

ANALYSE

Nef: 7 travées de grandes arcades irrégulières du côté Nord. La travée de Est estyplein cintre à simple rouleau retombant sur une console à l'Ouest. Les 2 travées suivantes sont en arc brisé à double rouleau, plus hautes que la précédente. Piles polygonales, avec méplat du côté de la nef et du bas-côté. Chapiteaux à tailloir polygonal. Culot avec bandeau à feuillages et personnages à la 6e travée; 4e travée beaucoup plus basse en arc brisé à simple rouleau - pile rectangulaire à angles abattus à l'Est - 3e et 2e travées encore plus basses à simple rouleau - pans coupés à la base du chapiteau. Pile et tailloir polygonaux.

La dernière travée Quest - est en plein cintre orné d'un large tore prismatique. Chapiteaux plus hauts que dans la travée précédente. Retombée dans le mur même à l'Ouest, sur une pile rechangement à angle abattu, corniche en incurvation formant chapiteaux.

<u>Mur Ouest</u>: percé d'une porte centrale plein cintre percée dans l'épaisseur du massif soutenant le clocher, l'ébrasement très épais forme une sorte de voûte.

Au Sud, porte rectangulaire avec triple emmarchement, donnant accès au clocher par un escalier à volées droites coupées par

des volées à vis.

Mur Sud de la nef : à 1'0., 4 travées de grandes arcades irrégulières : la dernière à 1'E. en plein cintre et rouleau simple, les deux suivantes plus hautes (en arc brisé, double rouleau, base prismatique) symétriques au côté Sud - 1° travée, plus basse, en arc brisé à simple rouleau ouvrant sur le croisillon Nord - son arcature repose à 1'0. sur une pile prismatique engagée dans un mur plein qui continue 1'alignement de 1'arcade.

Ce mur est percé de 2 ouvertures : à 1'0, une porte en arc surbaissée flanquée à 1000, d'un bénitier bas en niche plein cintre cuve débordant légèrement, rectangulaire, à angles abattus.

Fenêtre à l'E: plein cintre à ébrasement droit coupée mullieu par la tribune.

travées

Les deux dernières sont occupées par une tribune de bois moderne (mais balustrade ancienne en réemploi (cf. D.M.)

Charpente: l'extrémité 0., (4 premières travées) sont recouvertes d'un lambris en plein cintre reposant sur une sablière en talon. Entraits recouverts d'un coffrage.

Tabatières d'éclairement dans le lambris.

Les dernières travées vers l'E. ont un lambris plein cintre plus haut que le précédent auquel il est relié par une partie biaise. Tabatières du côté Sud de la nef. Les arcades forment pénétration dans le lambris.

Bas-côté Nord: en appentis, séparé de la nef par 7 travées de grandes arçades décrites, interrompu par le croisillon du ni-veau des 3° & 4° travées.

Mur Est : aveugle.

Mur Nord : interrompu par le croisillon.

à 1:0 fenêtre centrale plein cintre ébrasement droit, flanquée d'une grande cavité rectangulaire prolongée jusqu'à terre La charpente de ce côté est en appentis mais avec une partie horizontale du côté Sud, et des liens obliques soutenant l'appentis Tabatière à 1'Est.

à 1'E, porte prolongée en fenêtre. Une traverse détermine une porte rectangulaire avec emmarchement. Fenêtre en arc brisé, remplage formé de deux lancettes en arc brisé surmontées d'un soufflet. Ebrasement concave. Bénitier rectangulaire mouluré sur le piédroit E.; à 1'E. fenêtre plein cintre à ébrasement droit.

La dernière travée E. est surélevée par l'emmarchement double du choeur, percée au N. de la porte rectangulaire de la sacristie (porte ancienne cf. D.M.).Mur E. aveugle; autel repassant sur un emmarchement de bois, retable, lambris.

Le lambris est en appentis, sur sablière basse avec tabatière à 1'E.

Bas-côté Sud: en appentis, séparé de la nef par 4 travées de grandes arcades. Il prend à 1.0. dans le croisillon Sud. Mur Sud percé au centre d'une porte et d'une fenêtre superposées, porte rectangulaire surmontée d'une baie plein cintre à ébrasement évasé. Emmarchement de pierre. Bénitier rectangulaire mouluré an saillie sur le piédroit E. De chaque côté, deux fenêtres aplein

EGLISE PAROISSIALE DU

SAINT

cintre à ébresement évasé. Dernière travée E. à emmarchement double en pierre. Mur E. occupé par un autel sur emmarchement derbois et Yretable lambris.

Lambris en appentis les ouvertures forment pénétration.

<u>Croisillon Nord</u>: rectangulaire, couvert par un lambris en berceau plein cintre à sablière en talon.

Mur 0. aveugle.

Mur E. percé d'une baie axiale en arc brisé, remplage formé de 2 lancettes en arc brisé surmontées d'un soufflet. Ebrasement concave à feuillure interne.

Mur Nord: percé d'une baie axiale en arc brisé, ébrasement concave bordé à l'extérieur d'un tore pincé à base prismatique. Remplage formé de 2 lancettes plein cintre surmontées de 3 soufflets. Autel caréné au-dessous, sur emma rchement de bois. Fonts baptismaux dans l'angle N.Ø.

<u>Croisillon Sud</u>: rectangulaire, le mur de la nef empiète sur l'ouverture au Nord-Ouest. Pan coupé du mur au S.E.

Lambris en berceau plein cintre perpendiculaire à celui de la nef, avec sablières et entraits sculptés (cf. D.M.)

Murs Est et 0. percés symétriquement d'une baie semblable en arc surbaissé à ébrasement concave.

Mur Sud aveugle. Autel néo-gothique en pierre sur un double emmarchement de bois.

EGLISE DU SAINT

Choeur: séparé de la nef par un double emmarchement incurvé, au niveau de la dernière travée: Second emmarchement en bois, en incurvation également, prenant à l'angle du choeur. Autel carèné laissant derrière lui un espace occupé au N., à l'E. et au Sud par une série continue de stalles. Retable-lambris sur le mur O. (cf. D.M.) Deux baies latérales, plein cintre, à ébrasement évasé, éclairent le choeur au N. et au Sud.

Sacristie : pièce rectangulaire avec porte en arc surbaissé à l'Est - fenêtre à l'Ouest; entièrement lambrissée de placards sculptés XIX° S.

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

EGLISE PAROISSIALE SAINT-SAMUEL

DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

- DUHFM G. LES EGLISES DE FRANCE. MORBIHAN, Paris, Letouzey, et And, 1932, n. 166
- Le Guerra P. "Changang bretonnes de la Cormounille Morbihanneise", 1963, ex. Rondotyné. v. 102
- LE NEWE J. Histoire erchéologique, féadale et religieuse des paroisses du diocèse de Varnes, Vennes, Galles? 1891, II pp. 337.338
- POSENZWEIG L., Statistique archéologique de l'arrondigament de Navoléonville, sté Polym Morbiham, 1860, n. 70 (Id, répertoire Archéologique, Paris, Impri. Imple 1863 pp. 99.100

ARCHIVES

- 1) Archives Municipales de le Saint
- Délibérations du Conseil Municipal (13 septembre 1846, 23 juillet 1848, 3 mai 1850, 1er août 1887, 7 juin 1910, 15 août 1910, années 1951 1954 (toiture)
- 2) Archives Paroissieles de le Saint
- Délibération du Conseil de Fabrique (juillet 1846, 12 sept. 1846; juillet 1850, 19 avril 1857, 5 oct. 1878, 6 octobre 1878)
- Cahier de Paroisse, pp 50, 61, et 153, 154
- Mémoire de Botlan, recteur, (Dépenses et travaux période 1816 1819)
- 3) Archives départementales du Morbihan
- Fichier archéologique, 1942
- Notes de MM. du Halgouët (1943 1953) et Thomas-Lacroix
- Série O, Le Saint, travaux communaux, travaux de 1846 1847 ; 1850 et 1910
- 4) Archives paroissiales de Gourin : Registre paroissial
- 5) Archives Départementales de la Loire-Atlantique : B1428 : Aveux de la Terre du ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES Saint.

Documentation photographique album : Le Saint, cliché (ossusire)

(Arch. Dép. Morbihan)

07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001


LE SAINT


Eglise paroissiale

DOCUMENTS GRAPHIQUES


- 1 Plan
- 2 Coupe transversale au niveau des croisillons
- 3 Plan de situation et détails de modénature

production of the state of the





LE SAINT Morbihan		\neg
église paroissiale		
07 , 56 , 201 , 0000 , 000 , 33 04 01 00 , 0001	2 G.Lefranc 1965	-



LE SAINT - 56

EGLISE PAROISSIALE

Table des Illustrations Documents photographiques

VUES AFRIENNES

1 2	Vue aérienne prise du Nord-Ouest Vue aérienne prise du Sud-Est	72.56.17. VR 72.56.18. VR
VUE	S EXTERIEURES	
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Vue de situation prise du Nord Façade Ouest prise du Sud-Ouest Façade Sud Façade Sud Ossuaire et porche, vue prise du Sud-Est Calvaire, pignon du transept Sud Façade Sud, partie Est, vue prise du Sud-Est Chevet et sacristie, vue prise du Sud-Est Façade Nord, partie Est Façade Nord, partie Ouest	65.56.836. V 65.56.840. V 71.56.748. V 65.56.842. V 65.56.837. V 65.56.835. V 65.56.834. V 65.56.838. V 65.56.839. V
VUES	INTERLEURES	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Nef, vue générale prise d'Ouest en Est Nef, vue générale vers l'Ouest Bas-côté Nord, vue prise vers l'Est Bas-côté Sud, vue prise vers l'Est Nef, vue prise du bas-côté Nord, vers le Sud-Est Porte de la sacristie Chapiteau, 5ème travée Nord Chapiteau, 5ème travée Sud Sablière, bras Sud du transept, mur Ouest Sablière, bras Sud du transept, mur Ouest Sablière, bras Sud du transept, mur Est Sablière, bras Sud du transept, mur Est	65.56.864. V 65.56.869. V 65.56.863. V 65.56.862. V 65.56.868. V 65.56.861. V 65.56.860. V 65.56.845. V 65.56.848. V
MOBI	<u>LIER</u>	
25 26 27 28 29 30	Autel du choeur Autel du choeur Rétable du choeur Rétable du choeur, tableau central Rétable du choeur, travée gauche Rétable du choeur, travée droite	65.56.872. V 71.56.752. V 65.56.875. V 65.56.877. V 65.56.874. V

LE SAINT - 56

Table des Illustrations Documents photographiques

MOBILIER (suite)

	31	Statue de Saint Samuel, rétable du choeur	71.56.746. V
	32	Statue de Notre-Dame de Miséricorde, rétable du choeur	71.56.751. V
	33	Fronton du rétable du choeur	65.56.873. V
	34	Autel, bras Nord du transept	
	35	Autel, bras Nord du transept	71.56.747. V
	36	Autel, bas-côté Nord mur Est	65.56.849. V
	37	Cuve des fonts baptismaux	65.56.870. V
	38	Boiseries, sacristie	65.56.852. V
	39	Boiseries: buffet, sacristie	65.56.865. V
	40		65.56.866. V
	41	Statue de Sainte Barbe, bras Nord du transept	65.56.851.V
		Statue du Christ en croix, nef, 2ème pile Sud	65.56.858. V
	42	Statue de Sainte Hélène, bras Nord du transept	65.56.850. V
	43	Statue de Sainte Hélène, bras Nord du transept	71.56.749. V
	44	Buste de Saint Samuel, nef, 2ème pile Sud	65.56.859. V
	45	Statue de Vierge à l'Enfant, bras Sud du transept	65.56.871. V
	46	Statue de Vierge à l'Enfant, autel, bas-côté Nord	66,56,53. V
	47	Groupe de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, bras Nord	65,56.854. V
	48	Groupe de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, bras Nord	71.56.750. V
	49	Groupe de Sainte Anne, le Vierge et l'Enfant, vue de profil	65.56.855. V
		, o la protection of the contract of the contr	0),0000),000
	(ORFEVRERIE	
	_		
i	50	Ostensoir (2ème mottié XIX e s. ; Demarquet Frères)	71.56.78. Z
. !	5.1	Crucifix (XVIIIe s.) face principale	
	52	Crucifix (XVIIIe s.) revers	65.56.857. V
	53	Chandelier (XVIIIe s.)	65.56.856. V
	54	Chandelier (AVIIIe S.)	65.56.853. V
			71.56.79. Z
•	55	Paire de plats	71.56.80. Z

IE SAINT 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Nord-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

72.56.17.VR



IE SAINT 56

EGLISE PAROISSIALE

Vue aérienne prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

72.56.18.VR



Eglise paroissiale

Vue de situation prise de lá place

Cliché DAGORN 65.56.836.V



Eglise paroissiale

Façade Ouest frontalement Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.840.V




EGLISE PAROISSIALE

Face Sud - vue générale

Cliché ARTUR

7I.56.748 V



07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT


Eglise paroissiale

Vue générale Sud

Cliché DAGORN 65.56.842.V



Eglise paroissiale
Ossumire et porche vus d'un angle Sud-mest
Cliché DAGORN
65.56.837.V




07.56.201	0000.000	33.04.00.08 0001
07.56.201	0000.000	33.04.01.00 0001

Eglise paroissiale

Détail du calvaire du pignon Sud

Cliché DAGORN 65.56.835.V



Eglise paroissiale

Manufact façade Sud

PARTIE EST

Cliché DAGORN 65.56.841.V



07.56.201	0000.000	39.05.01.00	0001
07.56.201	0000,000	33.04.01.00	0001

Eglise paroissiale


Chevet et sacristie pris d'un angle Sud-Est Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.834.V



Eglise paroissiale

Façade Nord prise du monument aux morts

Cliché DAGORN 65.56.838.V



Edlise paroissiale

Façade Nord prise du monument aux morts. PARTIE DUEST

Cliché DAGORN 65.56.839.V



LE SAINT
Eglise paroissiale
Vue axiale de la nef
CLICHE DAGORN
65.56.864.V



é Eglise paroissiale

Vue du fond de la nef après
les croisillons.

Cliché DAGORN 65.56.869.V




LE SAINT

Eglise paroissiale

Bas-côté Nord

Cliché DAGORN


65.56.863.V



Eglise paroissiale

Bas-côté Sud moitié à partir du croisillon


Cliché DAGORN 65.56.862.V



Eglise paroissiale


Vue de l'église prise du croisillon NORD

Cliché DAGORN 65.56.868.V




Eglise paroissiale

Détail: de chapiteaux de la 3ème travée de chaque de Cliché DAGORN 65.56.861.V



Eglise paroissiale

Détail chapiteaux de la Geme travée de la Nord Sur Cliché DAGORN 65.56.860.V



07.56.201.0000.000.33.05.00.00.0001 07.56.201.0000.000.33.04.01.00.0001

CALVAIRE DU SAINT

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Commune : LE SAINT

Lieu-dit : BOURG

SITUATION

* Place de l'église

* Carte E. M.

Rostreney X = 16085 Y= 06025

* Cadastre

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M - H

- * Inscrit
- * Classé

07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

CALVAIRE DU SAINT

DES CRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au N.E. de l'église sur un petit placêtre surélevé par un muret. Double; emmarchement d'accès avec pierre barrant la porte entouré de tilleuls.

ETAT ACTUEL

Calvaire reposant sur un triple emmarchement carré - Socle carèné avec base moulurée et corniche en incurvation soulignée par une moulure. Second socle en retrait, mouluré, forme approximative en talon renversé. Le haut du calvaire est formé d'éléments rapportés : un socle cubique avec une corniche en saillie du côté Est occupée par une Pieta : la Vierge entourée de deux personnages en pleurants, portant le corps du Christ rigide et presque vertical. Facture rigide, plis géométriques - proposer.

Fût écoté frappé d'un écu.

Dernier élément moderne Christ en fonte

Seuls le socle et le soubassement sont anciens.

MATERIAU

Granit. Dimensions du socle : 1,30 m. de côté.

Hauteur totale : environ 3 m.



07.56.201 0000.000 33.05.00.00 0001 07.56.201 0000.000 33.04.01.00 0001

LE SAINT

Calvaire de la place de l'église

Table des Illustrations

Documents photographiques

1 Vue générale

2 Pi**ét**a

65.56.844.V 71/56.745. V

07.56.201	0000.000	33.05.00.00	0001
07:56.201	0000.000	33.04.01.00	0001

Eglise paroissiale

Calvaire en pierre sur la place

Cliché DAGORN 65.56.844.V



EGLISE PAROISSIALE

Croix du placître -Détail de la Piéta ?

Cliché ARTUR

7I.56.745 V



FONTAINE SAINT-SAMUEL

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : LE SAINT (56)

LIEU-DIT :

SITUATION

* 500 m. S.W.

* Carte E.M. Rostrenen $160_3 - 60_2$.

* Cadastre : A 1838 Section : G₃ parcelle : 437

 \mathbf{R}

Section: parcelle:

PROPRIETAIRE ACTUEL

Commune.

PROTECTION M.H.

Inscrit

C<u>lass</u>é

FONTAINE SAINT-SAMUEL

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

A gauche de la route du SAINT à GUISCRIFF.

Au bas d'un vallon, dans une enceinte en forme d'ellipse avec 2 escaliers d'accès au N. . et au S.E.

ETAT ACTUEL

- Enceinte en maçonnerie (granit).

Sol dallé.

Mur appareillé (sommet arrondi au Sud) avec banc tout autour.

- Fontaine constituée d'une cuve rectangulaire, dominée par 1 niche à sa partie postérieure.
 - Au centre, la fontaine, tournée vers le S.E.

Partie frontale rectangulaire ; à l'arrière 3 pans.

Niche appareillée, à linteau monolithe en arc surbaissé et orné aux extrémités de pilastres dont le fût se continue sur les piédroits. Entablement monolithe formant corniche avec décrochements saillants et moulurés au niveau des pilastres.

A l'intérieur, statue en granit d'un pélerin dont le visage est mutilé - facture grossière - H. = 0,50 m. - niche décorée d'une coquille à la partie supérieure, d'un cul-de-lampe semicirculaire décoré d'une tête, à la partie inférieure.

FONTAINE SAINT-SAMUEL

Au-dessus de la fontaine, statue de SAMUEL sur un socle en granit encadré de 2 pierres en forme de pommes de pin.

Socle mouluré à la base et au sommet.

Statue: de St-SAMUEL (nom écrit sur le sœle). en granit + sombre et + fin que le reste de l'édicule - H. = 0,90 m.

Le Saint, barbu, échevelé, presse un grand livre sur la poitrine.

Recherche dans le mouvement, le drapé, les traits du visage, la barbe et la chevelure ; finesse des mains.

En même temps sobriété.

Cette statue semble postérieure à la fontaine.

Face à la fontaine, petit chenal d'écoulement et autre petite fontaine rectangulaire qui prend appui contre le banc Sud.



FONTAINE SAINT-SAMUEL


DOCUMENTATION

BIBLIOGRAPHIE

ROSENZWEIG L., <u>Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville</u> **E**té Polym. du Morbihan, 1860, p. 70 (mentionnée à propos du pélerinage auquel elle donne lieu à la fête de la Sainte Trinité)



LE SAINT (56)
Fontaine Saint-Samuel
Cad. 1838
Section G3 P 437
Ech. 1/2500



Fontaine Saint-Samuel

Table des Illustrations Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

3	Vue générale de situation	65.56.600. V
4	Edicule pris de l'Est	65.56.598. V
5	Edicule pris du Sud-Est	65.56.599. ₹
6	Statue de Saint Samuel	71.56.743. V
7	Statuette de pélerin dans la niche	71.56.744. V

VUES AERIENNES

4	Vue générale prise	en surplomb	67.56.1467. VR
2	Vue générale		67.56.1468. VR
- Vue	générale		71.56.1034 VA
	(Cliché couleur	disponible à la photothè	que).

LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue aérienne de situation en surplomb Cliché 3° G.A.L.A.T. 67.56.1467. VR.



LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue aérienne de la Fontaine Cliché 3° G.A.L.A.T. 67.56.1468. VR.



LE SAINT

Fontaine Saint-Samuel

Vue de situation générale

Cliché <u>Dagorn</u> 65.56.600.V



Fontaine Saint-Samuel

Vue d'ensemble prise du haut de l'escalier Sud-Est


Cliché DAGORN 65.56.598.V



Fontaine Saint-Samuel

Détail de basin de la fontaine

Cliché DAGORN 65.56.599.V




FONTAINE SAINT SAMUEL

Statue de Saint Samuel - vue de face

Cliché ARTUR

71.56.743 V



FONTAINE SAINT SAMUEL

Statuette de pélerin dans la niche

Cliché ARTUR

7I.56.744 V

