

56
n° département

PLOURAY
commune



KERGUZUL
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MAISON
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENE

Lambert : 1 X 17730
Y 06430

Cadastre

année : 1838

section : G2

parcelle : 840

année : 1958

section : G2

parcelle : 555

Propriétaire : Mr & Mme BODAN

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0004

MAISON à KERGUZUL

H _ I _ S _ T _ O _ R _ I _ Q _ U _ E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION : (dates, constructeurs, architectes)

Puits daté 1670 - la maison est vraisemblablement de la même époque.

REMANIEMENTS RESTAURATIONS :

Extérieur aucunement retouché.

A l'intérieur, cloisons modernes.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0004

MAISON A KERGUZUL

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Au N.E. du village.
Chemin d'accès au Sud.
Puits au Sud.

ETAT ACTUEL

- Plan rectangulaire.
- 2 niveaux (R. + grenier).
- Toit en bâtière.
- Cheminées de pignon.

Façade principale au Sud :

- Très bel appareil de granit régulier.
- Ouvertures :
 - * Rez-de-chaussée, 1 porte rectangulaire à linteau monolithe à l'W. ; à l'Est, porte en plein cintre à linteau appareillé. à chaque extrémité, petite fenêtre rectangulaire.
 - * A 1^{er} étage, 2 petites ouvertures rectangulaires.
- Corniche en doucine sous le toit.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0004

MAISON A KERGUZUL

Pignons :

Appareillés (bel appareil à l'W.) - Rampants appareillés en chevronnières avec boutisses à la base.

A l'Est, belle souche de cheminée à corniche à larmier ; partie supérieure disparue (subsiste une pierre plate taillée en quart de cercle).

Façade Nord :

Appareil moyen de granit -

Façade aveugle.

Puits :

Tout près de la façade Sud, très beau puits à margelle circulaire reposant sur un emmarchement également circulaire ; constituée de 5 dalles dressées et galbées ; montants grossièrement moulurés supportant une dalle arrondie datée sur sa face Est : 1670 .

- Restes d'autres maisons anciennes dans tout le village au Sud et au S.W., généralement en bel appareil de granit.

- Restes d'un beau puits ancien au centre du hameau circulaire, appareillé, reposant sur un triple emmarchement. A proximité, auge rectangulaire monolithe (granit).

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0004

MAISON A KERGUZUL

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Plan rectangulaire avec mur de refend postérieur au centre.

ANALYSE

- 1 cheminée monumentale simple à linteau monolithe dans chaque pièce, en pignon.
- Dans la pièce W., contre le mur Sud, grande auge rectangulaire monolithe.
- Cloisons modernes dans la pièce Est.


PLOURAY

Kerguzul

Cad 1838


Sec G₂

Ech 1/2500





PLOURAY
Kerguzul
Cad. 1958
Sec. G₂
Ech. 1/2500




PLOURAY 56

KERGUZUL

Cad. 1958

77.56.364 N



PLOURAY

Maison à Kerguzul

Table des Illustrations
Documents photographiques

VUES EXTERIEURES

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Façade Sud et puits | 65.56.929.Z ₁ |
| 2 | Du Sud-Ouest, pignon OUEST et façade SUD | 65.56.928.Z ₁ |

- Vue générale Sud 72.56.96 VA
(cliché couleur disponible à la photothèque).

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0004

PLOURAY

Maison à KERGUZUL

Vue d'ensemble de la façade
de Sud avec le puits.

+ pignon Est



65.56.928.Z1

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0004

PLOURAY

Maison à KERGUZUL

Vue d'ensemble de la façade
Sud-~~Ouest~~ et puits.



65.56.929.Z1