56			PLOURAY				
nº département	commune						-
	KERSOLO						
		adresse ou	ı lieu-dit				
PONTIVY	GOURIN						
arrondissement							
	·		ISON			35 ()1
		dénomination	on et titre de l'œuvre			mat	ricule
Repérage							
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille :	ROSTRENEN	Lambert :	1	x	17370
	,					Υ	06525
Cadastre	année : 1838	section :	A1		63	•	00525
Cadastre				parcelle :			
	année : 1958	section:	A1	parcelle : 192			
Propriétaire : Mon	nsieur Emile LE GA	C à Ty-er-	-yer (Plouray)				
Destination actuelle :							
Protection M.H.:							
État de conservation :							
Dossier établi le :		par					
revu le :		par					

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0005

MAISON à KERSOLO

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectures) :

XVIIe siècle.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

Cloisons de bois modernes ;

Toiture et charpente modernes.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

Seigneurs de Penguily (Le Mené op. cit.)

MAISON A KERSOLO

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

- En contrebas de ka route de Plouray ou Faouët.
- 2 puits modernes: 1'un à 1'W., 1'autre à 1'Est.

ETAT ACTUEL

- Bâtiment de plan rectangulaire avec tourelle d'escalier sur la face Nord, flanqué à l'Est par des communs.
 - Toit en bâtière.
 - Cheminées dans le pignon Est et au milieu de la totture
 - 2 niveaux (R + 1)

Façade Sud :

- Bel appareil de granit.
- Ouvertures régulières.

* Au rez-de-chaussée :

- Porte en anse de panier à 1'W. : linteau mouluré, piedroits chanfreinés.
- 2 fenêtres rectangulaires à linteau monolithe à droite de la porte

* A l'étage :

dont les

- 2 fenêtres rectangulaires à linte menœux ont disparu; encadrement chanfreiné et appui mouluré.

MAISON A KERSOLO

- Sous le toit, corniche par incurvation.

Pignons :

Petit appareil irrégulier de granit Souches de cheminées appareillées

Façade Nord:

Petit appareil de granité Tourelle d'escalier semicirculaire au centre de la façade, ouverte d'une petite fenétre rectangulaire à encadrement chanfreiné. Partie occidentale cachée par un appentis moderne.

MAISON A KERSOLO

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Rectangulaire simple. Escalier central au Nord. Mur de refend au centre : 2 pièces parhiveau.

ANALYSE

Rez-de-chaussée:

Dans la pièce W., cheminée monumentale contre le mur de refend; linteau monolithe, piedroits chanfreinés amortis par une pyramide renversée. Consoles biaises simples.

Au Nord, porte d'accès à l'escalier : en anse de panier, encadrement mouluré formant accolade au-dessus du linteat Dans la pointe de l'accolade, tête sculptée, presque effacée.

Porte symétrique dans le mur de refend, en anse de panier simple.

Escalier:

1 niveau

A vis, en pierre. Base de la vis moulurée. Dans la maçonnerie reliant la vis au mur Nord de la maison, 2 niches rectangulaires superposées - toiture en appentis.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.000\$

MAISON à KERSOLO

BIBLIOGRAPHIE


LE MENE J., <u>H istoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du</u>
diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, II, p. 169

ARCHIVES

PLANS ANCIENS

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

PLOURAY
Kersolo
Cad 1958
Sec A₁
Ech 1/2500






KERSOLO

Cad. 1958

77.56.132 X



PLOURAY - 56

MAISON A KERSOLO

Table des Illustrations Documents photographiques

	VUES EXTERIEURES	
1	Vue de la façade Sud	65.56.904. Z
2	Façade Sud, marque d'artisan sur la niche	71.56.919. V
3	Façade postérieure Nord	71.56.915. V
	VUES INTERIEURES	
4	Portes de la pièce Ouest du rez-de+chaussée	71.56.917. V
5	Escalier à vis	71.56.916. V
6	Cheminée de la pièce Quest	65.56.878. V
7	Cheminée de la pièce Ouest, rez-de-chaussée	71.56.918. V

MAISON A KERSOLO

Façade Sud

Cliché DAGORN

65.56.904 Z




MAISON A KERSOLO

Façade Sud - marque d'artisan sur la corniche

Cliché DAGORN

71.56.919 V



MAISON A KERSOLO

Face postérieure Nord

Cliché DAGORN

71.56.915 V




MAISON A KERSOLO

Portes de la pièce occidentale du rez-de-chaussée

Cliché DAGORN

71.56.917 V




MAISON A KERSOLO

Intérieur : escalier à vis

Cliché DAG ORN

7I.56.9I6 V



Maison à Kersolo

Vue de la cheminée de la pièce Ouest



MAISON A KERSOLO

Rez-de-chaussée : cheminée de la pièce Ouest

Cliché DAGORN

71.56.918 V

