56		. PLOURAY		
département	commune			
		SAMEDY		·.
		adresse ou lieu-dit		
PONTIVY arrondissement	GOURIN			
	canton			
		MAISON		35 01
	••••••	dénomination et titre de l'œuvre		matricule
			,	

D				
Repérage	•			
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille: ROSTRENEN	Lambert : 1	x 1750
				Y 0656
Cadastre	année : 18 3 8	section: E1	parcelle: 731	
	année : 1958	section: E1	parcelle : 25	
			F	
Propriétaire : p. M.	LEROUX			
Destination actuelle :				
D				
Protection M.H.:				
État de conservation :				
Liai de conservation.				
Dossier établi le :		par		
revu le :		par		
	and the second s	h		

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0008

MAISON à SAMEDY

$\hbox{\tt H} \hbox{\tt I} \hbox{\tt S} \hbox{\tt T} \hbox{\tt O} \hbox{\tt R} \hbox{\tt I} \hbox{\tt Q} \hbox{\tt U} \hbox{\tt E}$

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes):

XVIIe - XVIIIe S.

peut être remontée au XIXe (cf. cheminées)

REMANIEMENTS RESTAURATIONS :

Partie centrale de la façade sud.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS:

MAISON A SAMEDY PLOURAY

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au centre du hameau. Orientée Nord-Ouest - Sud-Est.

Puits au Sud-Ouest.

ETAT ACTUEL

Maison rectangulaire. Toit en bâtière, cheminées de pignon. Un niveau (R. + grange).

Petit appareil de granit - chaînage d'angle.

Façade principale au Sud-Est:

Ouvertures:

- Au rez-de-chaussée, belle porte centrale en anse de panier à linteau appareillé décoré d'une accolade moulurée; piédroits chanfreinés.

de chaque côté : une fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné (accolade sur le linteau de celle de gauche).

- A l'étage, deux fenêtres rectangulaires à encadrement chanfreiné.

Façade Nord-Ouest:

Porte en anse de panier à encadrement chanfreiné surmonté d'une minuscule fenêtre, haute, à encadrement chanfreiné et linteau décoré d'une accolade.

POINS Polts

Au Sud-Ouest.

Margelle circulaire, en granit, appareillé à couronnement monolithe.

Partie supérieure disparue.

MATERIAUX GRAVIT

EDIFICES COMPARABLES

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0008

MAISON A SAMEDY PLOURAY

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN


Rectangulaire

(Maison affectée à une porcherie).

ANALYSE

Une cheminée monumentale contre chaque pignon. Linteau monolithe - pas de décoration.

PLOURAY Samedy Cad. 1958 Sec. E₁ Ech. 1/2500






PLOURAY 56

SAMEDY

Cad. 1958

77.56.97 X



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0008

PLOURAY

Maison à Samedy

Table des Illustrations
Documents photographiques

VUE EXTERIEURE

Vue de la façade Sud-Ouest

65.56.906.Z₁

PLOURAY 56

MAISON A SAMEDY

Façade Sud-Ouest

Cliché DAGORN

65.56.906 V

