

56
n° département

PLOURAY
commune



SAINT DELEC
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MAISONS
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/50 000° feuille : ROSTRENEH

Lambert : 1 X 17740
Y 06580

Cadastre année : 1838 section : G1
année : 1958 section : G2

parcelle : 84, 76, 73, 55, 59
parcelle : 247, 256, 242

Propriétaire : M. CROIZER, CANN

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par
revu le : par

07.56.170 0000.000 35.01;00.00.0009

MAISON à SAINT DELEE

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

Ensemble de maisons présentant les caractères du XVIIe siècle;

(Maison A possédant un cadran solaire daté 1668)

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

Maison A en cours de réfection (intérieur, partie Est de la façade sud)

Maison C : lucarnes modernes

Maison D : Remaniements extérieurs et intérieurs importants.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0009

MAISONS A SAINT-DELEC

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Petit hameau formé de maisons de même orientation E.W., en bordure de la route.

2 puits, au centre et au S.E.

ETAT ACTUEL

MAISON A (Parcelle 247).
=:::=:::=

Longue bâtisse de plan rectangulaire avec saillie de la cage d'escalier au centre de la façade Nord. Communs à l'Ouest et à l'Est. Toit en bâtière (de même pour l'escalier). 2 cheminées de pignon.

2 niveaux (R + 1)

Façade principale au Sud :

Très bel appareil de granit. Chaînage d'angle - corniche en doucine.

Ouvertures :

Fenêtres rectangulaires, à linteau monolithe.

- rez-de-chaussée :

3 fenêtres dont 2 refaites à l'Est.

3 portes : celle de gauche en plein cintre, celle du centre rectangulaire (en cours de réfection), celle de droite, très haute et étroite, de proportions disgracieuses.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00. 0009

MAISONS A SAINT-DELEC

- A l'étage : 4 fenêtres simples. Près de la fenêtre Est, cadran solaire circulaire, en ardoise, daté 1668.

Façade Nord :

Petit appareil de granit. Chaînage d'angle. De même pour le pavillon d'escalier.

2 portes rectangulaires murées.

Pignons :

Bel appareil.

A l'Est traces d'arrachement.

Sur les souches de cheminée traces de la toiture ancienne qui a été abaissée.

Puits au Sud-Est :

En granit appareillé.

Couonnement: margelle monolithe.

Non décoré - sans grand intérêt.

A proximité, auge rectangulaire monolithe (granit).

MAISON - B - (Parcelle 256)

1 niveau.

Façade Sud :

Bel appareil de granit.

Ouvertures régulières.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0009

MAISONS A SAINT-DELEC

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Rectangulaire.

ANALYSE

MAISON A
-:-:-:-:-

En complète réfection à l'intérieur. Cloisons modernes. Toutes les cheminées ont été supprimées.

Escalier en pierre, à 2 volées et un palier coupé de 2 marches.

Noyau central constitué par un mur ouvert d'une porte en anse de panier donnant accès à un réduit situé sous la cage de l'escalier

Au niveau du palier supérieur, porte en plein cintre.

MAISON B
-:-:-:-:-

Pièce unique.

Cheminée monumentale contre le pignon Est. Linteau monolithe, piedsroits appareillés, (amorti par une pyramide renversée à gauche seulement). Consoles à mouluration verticale.

MAISON C
-:-:-:-:-

Dans la pièce W., contre le mur de refend, cheminée monumentale à linteau monolithe. Piedroits appareillés. A gauche, console de

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0009

MAISONS A SAINT-DELEC

corée d'un dragon.



MAISON D

-:-:-:-:-

Dans la cave, à l'Est, cheminée monumentale à linteau monolithique, piedroits appareillés et chanfreinés, amortis par des pyramides renversées - motifs analogues dans la maison B, et fréquent dans la région (eX KERSOLO...)

Dans le mur N., ange monolithe rectangulaire dans une niche en plein cintre.

PLOURAY
Saint Delec
Cad . 1958
Sec . G₂
Ech . 1/2500




• Cad 1838
Sec G₂
Ech 1 2500

PLOURAY 56

SAINT DELEC

Cad. 1958

77.56.147 X



PLOURAYMaison à Saint-DélecTable des Illustrations
Documents photographiquesMAISON A
VUES EXTERIEURES

1	Façade Sud de la maison A	65.56.930.Z
2	Façade Sud, porte	71.56.821. V
3	Façade postérieure	71.56.818. V
4	Porte des communs Ouest	71.56.820. V

VUES INTERIEURES

5	Escalier	71.56.819. V
6	Pièce du premier étage	71.56.823. V
7	Porte du palier du premier étage	71.56.822. V
8	Fenêtre à coussiège, premier étage	71.56.824. V
9	Cheminée Ouest, rez-de-chaussée	71.56.825. V

MAISON B

10	Face antérieure	71.56.826. V
11	Dépendances, pignon Sud	71.56.827. V

MAISON CVUES EXTERIEURES

12	Façade Sud	71.56.828. V
13	Façade Nord	71.56.829. V

VUES INTERIEURES

14	Cheminée, rez-de-chaussée	71.56.830. V
15	Cheminée, rez-de-chaussée, corbeau gauche	71.56.831. V

MAISON DVUES EXTERIEURES

16	Façade Sud, partie Ouest	71.56.833. V
17	Façade Sud, partie Est	71.56.832. V
18	Face postérieure, partie Est	71.56.834. V
19	Dépendances, pignon	71.56.835. V

VUE INTERIEURE

20	Cheminée Est, rez-de-chaussée	71.56.836. V
----	-------------------------------	--------------

PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - Face antérieure

Cliché DAGORN

65.56.930 V




PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - face antérieure : porte

Cliché DAGORN

7I.56.82I V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - face postérieure

Cliché DAGORN

7I.56.818 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - Porte des communs Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.820 V




PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - Intérieur : escalier

Cliché DAGORN

7I.56.8I9 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - vue générale
de la pièce du 1er étage

Cliché DAGORN

7I.56.823 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - Intérieur :
porte du palier du 1er étage

Cliché DAGORN

7I.56.822 V




PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - 1er étage :
fenêtre à coussiège

Cliché DAGORN

7I.56.824 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison A - rez-de-chaussée :
cheminée Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.825 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison B - face antérieure

Cliché DAGORN

71.56.826 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison B - dépendances -
pignon Sud

Cliché DAGORN

7I.56.827 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison C - face Sud

Cliché DAGORN

7I.56.828 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison C - face Nord

Cliché DAGORN

7I.56.829 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison C - Rez-de-chaussée :
cheminée

Cliché DAGORN

7I.56.830 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison C - Rez-de-chaussée,
cheminée : corbeau gauche

Cliché DAGORN

7I.56.83I V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison D - face Sud - partie Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.833 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison D - face Sud, partie Est

Cliché DAGORN

7I.56.832 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison D - face postérieure :
partie Est

Cliché DAGORN

7I.56.834 v



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison D - dépendances, pignon

Cliché DAGORN

7I.56.835 V



PLOURAY 56

MAISONS A SAINT DELEC

Maison D - rez-de-chaussée :
cheminée Est

Cliché DAGORN

7I.56.836 V

