56 département		PLOURAY commune		
		adresse ou lieu-dit		
PONTIVY		GOURIN		
arrondissement		canton		
		CHAPELLE SAINT GUENIN		33 04
		dénomination et titre de l'œuvre		matricule
Repérage				
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1	× 173
	•			Y 064
Cadastre	année : 1838	section: B1	parcelle: 273	
	année : 1958	section: B1	parcelle: 120	
Propriétaire :				
Destination actuelle :				
Protection M.H.:				
État de conservation :	•			
Dossier établi le :		par		
revu le :		par		

#### CHAPELLE SAINT GUENIN

# HISTORIQUE

#### HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes):

Reconstruite en 1658, Yvonnic, recteur, Clederc, curé (df. inscription façade nord)

Construction homogène.

#### REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

1966: en cours de restauration - toiture, vitraux, ouvertures - cf. délib. C.M. 11 sept 1966.

#### PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

CHAPELLE SAINT-GUERIN
PLOURAY

# DESCRIPTION EXTERIEURE

#### SITUATION

Placître isolé sur une hauteur dominant la région, le placître est délimité par un fossé au Sud. Lande boisée autour.

#### ETAT ACTUEL

Plan rectangulaire à choeur polygonal. Clocheton sur le pignon Ouest. Toit en bâtière bordé par une très belle corniche à modillons. Mouluration continue à la base.

Edifice orienté, remarquable par son unité architecturale.

<u>Façade Ouest</u>: pignon triangulaire commençant en retrait des pierres saillantes angulaires elles-mêmes portées par des corbeaux.

Porte centrale en arc plein cintre soulignée d'un bandeau plat et flanquée de 2 pilastres plats à double étagement. Base et chapiteau moulurés, chapiteau intermédiaire à denticules. Les pilastres sont réunis par une corniche en larmier droite avec un ressaut au-dessus du pilastre.

Porte surmontéé d'un arc de décharge. Au-dessus de l'arc de décharge baie plein cintre, de petites dimensions, à ébrasement évasé.

Clocheton de plan carré, en saillie par rapport au pignon droit dont il est séparé par une corniche arrondie. Base carrée couronnée d'une corniche en talon.

# CHAPELLE SAINT-GUENIN PLOURAY

Chambre de cloches à 4 baies à linteau monolithe porté par 2 corbeaux. Baies Nord et Sud plus petites et recoupées par une traverse.

Flèche arrondie en demi-sphère surmontée d'un clocheton coiffé d'une autre demisphère et percé de 4 petites ouvertures plein cintre.

Facade Sud : les ouvertures sont rejetées vers l'Est sauf un oeil de boeuf à 4 claveaux chanfreinés à louest.

A l'Est, porte plein cintre à ébrasement mouluré en talon, archivolte assez large à 2 bandeaux plats.

Pierre sculptée au-dessus de la porte, portant une miscription :

L'en 1658 fut rebâtie cette chapelle : LE MV YVONNIC RECTEVR

M. CLEDERC. CURE

La porte est flanquée à l'Est d'une fenêtre plein cintre, ébrasement en talon souligné par une feuillure extérieure.

<u>Chevet</u>; polygonal à 3 pans égaux recouverts par une toiture à pans coupés. Le pan central est aveugle. Les deux pans Nord et Sud sont percés chacun d**é**une baie plein cintre à ébrasement évasé.

Facade Nord: longue façade aveugle, à l'exception d'un oeil de boeuf à 4 claveaux à l'extrémité Ouest.

largeur: 8,20 m.

Dimensions: longueur: 16,50 m.

pan coupé: 3,50 m.

#### MATERIAUX

Bel appareil de granit régulier et homogène.

CHAPELLE SAINT GUENIN

PLOURAY

DESCRIPTION

INTERIEURE

#### PLAN

Rectangulaire, choeur polygonal avec emmarchement de granit, charpente apparente, sol dallé de granit, murs enduits à la chaux.

#### ANALYSE

#### NEF:

<u>Mur Nord</u>: percé à l'Ouest d'un oeil de boeuf assez haut à ébrasement intérieur plein cintre droit, appareillé.

<u>Mur Oues</u>t : percé d'une porte centrale plein cintre à ébrasement droit, double emmarchement intérieur. Au-dessus dans l'alignement de la porte petite baie plein cintre à ébrasement évasé, murée. A hauteur d'appui de cette baie le mur forme un décrochement. La partie la plus haute étant plus mince.

Tribune: appliquée sur le mur ouest portée par deux piliers de granit à base carrée moulurée, fût monolithe à arêtes vives, chapiteau mouluré. Poutres de soutènement encadrant la porte. Balustrade assez légère à balustres tournés à triple renflement, reposant sur une frise pleine à pointes de diamant. Escalier au Nord à volée droite, reposant sur une épaisse dalle de granit. Même rampe à balustres que la tribune.

<u>Mur Sud</u>: percé à l'Ouest d'un oeil de boeuf à ébrasement arrondi droit. Porte centrale plein dintre, la partie arquée soulignée d'une feuillu-re. Emmarchement intérieur. Petite niche carrée à linteau à pan coupé sur le piedroit Ouest:

# CHAPELLE SAINT-GUENIN PLOURAY

Piedroit Est: gros bénitier à cuve arrondie décorée d'un buste de personnage stylisé, bras encadrant la tête, surmonté d'une frise à décor géométrique.

Fenêtre à l'Est, plein cintre ébrasement mouluré en talon. Bois de fenêtre à petits carreaux sans coupe d'onglet, surmontée d'une partie en demi-cercle - (chassis d'imposte en éventail) avec des petits bois concentriques et rayonnants.

<u>Charpente</u>: à germettes, entraits retroussés et moisés. Les fermettes Ouest portent des liens courbes rattachés à l'entrait, dessinant un berceau plein cintre. Jambettes droites étayant les fermettes repesant sur la sablière taillée en biseau. Même charpente sur le choeur, compliquée par les pans coupés et des liens droits supplémentaires. Les 2 arbalétriers des pans coupés sont reliés au dernier entrait retroussé par deux liens.

<u>Choeur</u>: séparé de la nef par une emmardhement de granit souligné par une table de communion en bois découpé moderne.

Pan central occupé par un retable au-dessus de l'autel. De chaque côté sur les pans coupés deux baies semblables plein cintre à ébrasement évasé. Même chassis d'imposte en éventail qu'à la fenêtre Sud.

07.	56.	170	0000	.000	33.	04.	.01	.00	0002

CHAPELLE SAINT GUENIN

## DOCUMENTATION

#### BIBLIOGRAPHIE

- DUHEM G., <u>Les Eglises de France. Morbihan</u>, Paris Letouzey et Ané, 1932, p. 137 (erreur de datation)
- LE MENE J., <u>Histoire archéologique</u>, <u>féodale et religieuse des paroisses</u> <u>du diocèse de Vannes</u>, Vannes, Galles, 1891, II p. 170

#### ARCHIVES

- Municipales de Plouray:


  Déligrations du Conseil Municipal: 6 juin, 16 juin et 17 novembre 1912

  (réparations urgentes); 11 septembre 1966
- Archives Départementales du Morbihan : Notes de M. Pierre Thomas-Lacroix.

#### ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES


Archives départementales du Morbihan, Documentation photographique, Album 37, cl. 5

PLOURAY (56)
SAINT-GUENIN
Cad. 1958
Section B<sub>1</sub>
Ech. 1/2500



PLOURAY 56
CHAPELLE SAINT GUENIN

77.56.304 V



#### PLOURAY - 56

# CHAPELLE SAINT-GUENIN

## <u>Table des Illustrations</u> <u>Documents photographiques</u>

#### VUES EXTERIFURES

1 2 3	Vue de la façade Oues Façade Sud Chevet, vue axiale		65.56.731. V2 65.56.732. V2 65.56.733. V2
	VUES INTERIEURES		
4 5 6	Vue axiale vers l'Est Vue axiale vers l'Oue Mur Ouest et tribune		65.56.748. V2 65.56.747. V2 65.56.746. V2

#### MOBILIER

7	Autel et rétable, choeur	65.56.734. V2
8	Détail d'un chapiteau et tête d'ange	65.56.736. V2
9	Détail de fronton	65.56.735. V2
10	Tableau central : Assomption	71.56.901. V
11.	Bénitier de la porte Sud	65.56.749. V2
12	Statue de Saint-Cornély, choeur, à droite de l'autel	65.56.739. V
·13	Statue de Saint Cornély, choeur, à droite de l'autel	71.56.903. V
14	Statue de Saint Corentin, choeur, à gauche de l'autel	65.56.740. V2
15	Statue de Saint Corentin, choeur, à gauche de l'autel	71.56.902. V
.16 17	Statue de Saint Guénin, choeur, mur Sud, vue de face	65.56.737. V2
17	Statue de Saint Guénin, choeur mur Sud, vue de face	71.56.904. V
18	Statue de Saint Guénin, choeur mur Sud, vue de dos	65.56.738. V2
19	Statue de Saint Guénin, choeur mur ud, vue de dos	71.56.905. V
20	Statue de Christ en croix mutilée	65.56.744. V2
21	Statue de Saint Yves	65.56.745. V2
22	Statue de Saint Sébastien, vue de face	65.56.742. V2
23	Statue de Saint Sébastien, vue de dos	65.56.743. V2
24	Statue de Saint Sébastien, en pierre	65.56.741. V2
-	profits	07.70.141. VZ

Chapelle Saint-Guénin

Vue de la façade Ouest



PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Façade Sud




PLOURAY
Chapelle Saint-Guénin
Chevet vue axiale



# Chapelle Saint-Guénin

Vue générale du choeur et de la nef



# Chapelle Saint-Grenin

Vue prise du mur Nord, près du choeur



PLOURAY

Chapelle Saint-Guénin

Tribune du fond, prise du mur Sud.



## Chapelle Saint-Guénin

Détail du bénitier de la porte Sud

