

56
n° département

PLOURAY
commune



KERNEVEZ
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

ECURIES
dénomination et titre de l'œuvre

38 10
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTREVEN

Lambert : 1 X 17240
Y 06335

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1958

section : C2

parcelle : 45

Propriétaire : Colonel de GATINES

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :


Dossier établi le :

par

revu le :

par

PLOURAY
Kernevez
Cad. 1958
Sec. C₂
Ech. 1/2500



ECURIES DE KERNEVEZ
PLOURAY

DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Au Sud-Est du chateau moderne.

ETAT ACTUEL

Bâtiments en U ouverts à l'Ouest par un portail encadré de deux piliers.

Plan rectangulaire. Toits en bâtière présentant des décrochements à l'Est des deux ailes latérales (un niveau plus combles). Pavillon Nord-Ouest couvert en croupe.

Appareil : moellons de granit couverts d'un crépi à la chaux. Encadrement des ouvertures en granit.

- Façades sur cour :

- Pavillon Nord-Ouest :

Au Sud, deux oculi ovales, l'oculus supérieur formant lucarne.

A l'Est, porte en plein cintre.

- Aile Nord :

Trois portes cochères (deux en arc déprimé à linteau appareillé et clé encadrant une porte rectangulaire moderne).

- Partie Est :

Deux oculi ovales alternant avec deux portes en plein cintre. Au-dessus du dernier oculus, porte rectangulaire d'accès au grenier.

- Aile Est :

Porte centrale en plein cintre.

Six marches d'accès.

ECURIES DE KERNEVEZ
PLOURAY

- Aile Sud :

Trois portes en plein cintre

Six oculi ovales identiques à ceux de l'aile Nord.

Toutes les ouvertures à encadrement de granit présentent un petit décrochement de chaque côté du linteau.

- Façades côté parc :

- Côté entrée à l'Ouest :

Pavillon Nord-Ouest ouvert d'une fenêtre et de deux portes rectangulaires-encadrement appareillé, saillant, linteau à clé et taillé en biseau aux extrémités.

Aile Sud : une fenêtre rectangulaire de même style - une lucarne simple.

Piliers carrés, en granit, appareillés en bossages. Corniche et traverse dormante, moulurée à la partie supérieure.

Piliers contrebutés côté cour.

- Façade Nord :

Deux portes basses rectangulaires.

- Façade Est :

Ouvertures rectangulaires à linteau monolithe.

Trois portes,

Cinq fenêtres,

Une grande lucarne.

- Façade Sud :


Six petites fenêtres rectangulaires identiques.

PLOURAY 56

KERNEVEZ

Cad. 1958

77.56.335 N



PLOURAY - 56

Communs de Bernevez

Table des Illustrations
Documents photographiques

1	Communs, vue générale prise du Sud-Ouest	71.56.888. V
2	Communs, vue générale prise de l'Ouest	71.56.889. V
3	Vue générale prise de l'entrée de la cour	65.56.758. V
4	Intérieur de la cour, vue prise du Sud-Est	71.56.886. V
5	Aile Nord-Ouest	65.56.759. V
6	Intérieur de la cour, vue prise du Nord-Ouest	71.56.887. V
7	Bâtiment central, face postérieure, partie gauche	71.56.893. V
8	Bâtiment central, face postérieure, partie droite	71.56.892. V

PLOURAY 56

KERNEVEZ - Communs

Extérieur - vue prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.888 V



PLOURAY 56

KERNEVEZ - Communs

Extérieur - vue générale
prise de l'Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.889 V



07.56.170 0000.000 38.10.00.00 0001

PLOURAY

Communs de KERNEVEZ

Vue d'ensemble prise de l'en-
trée de la cour



PLOURAY 56

KERNEVEZ - Communs

Intérieur de la cour -
vue générale prise du Sud-Est

Cliché DAGORN

7I.56.886 V



07.56.170 0000.000 38.10.00.00 0001

PLOURAY

Communs de KERNEVEZ

Vue de la partie Nord-Ouest



PLOURAY 56

KERNEVEZ - COMMUNS

Intérieur de la cour -
Vue générale prise du
Nord-Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.887 V



PLOURAY 56

KERNEVEZ - Communs

Bâtiment central -
face postérieure, partie gauche

Cliché DAGORN

7I.56.893 V



PLOURAY 56

KERNEVEZ - Communs

Bâtiment central -
face postérieure, partie droite

Cliché DAGORN

7I.56.892 V

