56 département	PLOURAY				
uepartement		commune			
		RESTERMARCH			
		adresse ou lieu-dit			
PONTIVY	GOURIN				
arrondissement					
			35 01		
			matricule		
Repérage					
Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTRENEN	Lambert : 1	x 17490	
				y 06500	
O-d	4.070	TR4	EC	1 00000	
Cadastre	année : 1838	section :E1	parcelle : 55		
	année : 1958	section : E1	parcelle : 395		
Propriétaire : Yves G	UILLAUME				
146B (4	OTTIME OF ITS			,	
Destination actuelle :					
Protection M.H.:					
<u>.</u>					
État de conservation :				•	
Dossier établi le :		par			
revu le :	,	•			
ievu ie .		par			

<u>i</u>		
07.56.170	0000.000	35.01.00.00.00 <b>17</b>

#### MANOIR à RESTERMARCH

#### HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes):

Construction du XVIIe s., remaniée au XVIIIe s. (linteau de fenêtre daté 1757, à l'étage)

## RESTAURATIONS REMANIEMENTS:

Complète réfection de l'extremité Ouest.

## PROPRIETAIRES SUCCESSIFS:

- LE TRANCHER (armoi ries de la cheminée appuyée au mur Est, à l'étage)
- RAOUL
- ROBIEN (Le Mené, op. cit.)

MANOIR A	RESTERMARCH
PLOURAY	

#### DESCRIPTION EXTERIEURE

#### SITUATION

Au fond du village, au Nord de la route de Plouray à Guéméné.

Communs modernes à l'Ouest et au Sud-Est.

Puits disparu au Sud-Est. A proximité, deux auges rectangulaires en granit, monolithes.

#### ETAT ACTUEL

Grandenbâtisse de plan rectangulaire.

Toit en bâtière couvert d'ardoises. Souches de cheminées appareillées en pignon et au centre.

#### - Façade Sud:

2 étages (R + 1)

Bel appareil de granit. Traces de reprises dans l'appareil, dans la partie Est.

#### Ouvertures irrégulières :

- Au rez-de-chaussée, porte en arc brisé au centre. Montants chanfreinés et ornés à leur base d'une palme et d'un élément végétal. Audessus, trace d'écultume martelé; à l'Est, fenêtre remaniée à linteau droit chanfreiné; à l'Ouest de la porte centrale, fenêtre rectangulaire à encadrement chanfreiné; à l'Ouest, porte à linteau droit chanfreiné et à montants terminés par des corbeaux; entre cette porte et la fenêtre centrale, trace d'oculus ovale, muré.

à droite de la porte centrale, banc de pierre.

- A l'étage : au centre, belle fenêtre rectangulaire à encadrement mouluré et appui orné de godrons. De chaque côté, fenêtre rectangulaire ; sur le linteau de la fenêtre à l'Est, 1757.
  - Sous le toit, corniche par incurvation.

MANOIR A RESTERMARCH PLOURAY

## - Pignons :

- Pignon Ouest : caché par un grand appentis moderne.
- Pignon Est : rampants du pignon appareillés en chevronnières et ornés à leur base

## - Façade Nord:

Grande façade droite en bel appareil de granit. Ouvertures rectangulaires à l'étage. Corniche par incurvation sous le toit.

MANOIR A RESTERMARCH PLOURAY

#### DESCRIPTION INTERIEURE

#### PLAN

Rectangulaire simple.

Deux pièces par niveau, disposées de chaque côté de la cage d'escalier limitée par des murs de refend.

Dispositions anciennes assez bien conservées.

#### ANALYSE

## \* REZ DE CHAUSSEE

Sol en terre battue.

A gauche de l'escalier, dans le mur de refend Ouest, porte en anse de panier, à linteau appareillé (claveau central déchaussé, formant clé) et finement mouluré; piédroits chanfreinés.

A droite de l'escalier, dans le mur de refend Est, porte en plein cintre à encadrement chanfreiné.

Contre le pignon Ouest, cheminée monumentale à linteau monolithe. Piédroits courts, arête interne chanfreinée amortie par une console décorative doublant la console-support.

Même type de cheminée dans la pièce Ouest (mur Est).

Dans la partie reconstruité, contre le mur Est, restes d'une cheminée monumentale dont les consoles sont en forme de pyramides renversées.

#### \* ETAGE:

#### - Trois portes palières :

A l'Est (remaniée) : restes de piédroits chanfreinés.

A l'Ouest, porte en arc brisé à encadrement chanfreiné ; linteau retaillé en angles droits à la base de l'arc ; griffe simple à la base des piédroits.

Au Nord, porte rectangulaire à linteau monolithe ; encadrement chanfreiné ; amortissement des piédroits : deux boules saillantes.

MANOIR A RESTERMARCH PLOURAY

#### - Pièce à l'Est :

X

belle cheminée monumentale ; linteau monolithe à crossettes frappé d'un écu aux armes des LE TRANCHER (croissant et trois étoiles); piédroits appareillés. Large chanfrein sur l'arête interne, plus étroit sur l'arête externe.

Sommiers chanfreinés et moulurés.

## - Pièce à l'Ouest :

Cheminée monumentale à hotte plate ; linteau monolithe à crossittes ; corniche appareillée.

Sommiers chanfreinés et moulurés.

porte en plein cintre murée dans le mur Nord.

Entrée dallée de pierre.

## - Escalier:

Cage reftangulaire de vastes proportions.

Deux volées droites et un palier par étage.

Noyau central constitué par un mur plein en moellons amorti au niveau du palier supérieur par un chanfrein simple et une forte console canne lée et sculptée sur sa face Ouest de motifs floraux.

De l'étage aux combles, escalier droit, en pierre, plaqué contre la façade Sud.

Dalles de l'escalier, des paliers et poutres maîtresses portées par des corbeaux de pierre.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0017

MANOIR à RESTERMARCH

D O C U M E N T A T I O N

## BIBLIOGRAPHIE

LE MENE J., Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du

diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, II, p. 169

ARCHIVES

PLANS ANCIENS


ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES



PLOURAY Restermarch Cad. 1958

Sec . E<sub>1</sub>

Ech . 1/2500




PLOURAY 56

RESTERMARCH

Cad. 1958

77.56.122 X



# 07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0017

## PLOURAY

## Manoir à Restermarch

# Table des Illustrations

## Documents photographiques

VUES EXTERIFURES	
1 Façade Sud, vue générale	65.56.728.V
VUES INTERIEURES	
2 Escalier, vu du rez-de-chaussée	65.56.727.V
3 Pierre sculptée couronnant le mur d'échiff	re 65.56.729.V
4 Cheminée, pignon Est, premier étage	65.56.730.V

## 07.56,170 0000.000 35.01.00.00 0017

PLOURAY

Maison à Restermarch

Vue générale de la façade Sud Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.728.V



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0017

PLOURAY

Maison à Restermarch

Yue de la cheminée; à l'é-

Cliché <u>DAGORN</u> 65.56.730.V



## PLOURAY

## Maison à Restermarch

Vue de la pierre sculptée au haut du novau central de l'escalier CLICHE DAGORN 65.56.729.V



PLOURAY

Manoir à Restermarch

Vue générale de la façade Sud

ESCALIER PRIS DU REZ-DE-

CHAUSSEE -

