

56
n° département

PLOURAY
commune



PENGUILY
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

MANOIR
dénomination et titre de l'œuvre

35 01
matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/50 000°	feuille : ROSTREVEN	Lambert : 1 X 17360
			Y 06660
Cadastre	année : 1838	section : A1	parcelle : 11, 12
	année : 1958	section : A1	parcelle : 109

Propriétaire : **Mme Jeanne LE DUIGOU, 9 rue du Moulin à Gouarec (22)**

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : par

revu le : par

07.56.170 0000.000 35.01.00.00.0016

MANOIR de PENGUILY

H I S T O R I Q U E

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (dates, constructeurs, architectes) :

XVe - XVIe s.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS :

Ouvertures agrandies ou murées.

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS :

aux LE SCANFF, LE GRANT, BAHUNO, BOUETIEZ

(Le Mene, op. Cit.)

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY

PLOURAY

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Longue allée d'accès, cour avec des traces de dallage; communs au Nord.

ETAT ACTUEL

Bâtiment formé de 2 corps principaux accolés - corps de logis W. plus bas, plus petit et en retrait. Construction en appentis greffée sur le corps de logis W. du côté Nord. Autre construction en appentis sur le côté E. de la façade Sud.

Façade Sud. à l'W., corps de logis plus bas avec cheminée en pignon à l'W., toit en bâtière, corniche en incurvation sous le toit. Il forme un décrochement par rapport au corps de logis principal.

Edifice à deux niveaux (R + 1). Au rez-de-chaussée, porte à l'E. pratiquée dans une ancienne lucarne à meneau et pénétrants chanfreinés, à l'W. ouverture rectangulaire à linteau et appui monolithes.

Au 1^o étage, fenêtre centrale à meneau et traverse - linteau monolithe - ébrasement chanfreiné-appui en incurvation.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY

PLOURAY

Ce corps de logis s'appuie sur un pignon rectangulaire percé au niveau du 1^{er} étage d'une fenêtre rectangulaire étroite à linteau monolithe et traverse, ébrasement chanfreiné. Petite ouverture carrée au-dessus, à 4 claveaux, ébrasement évasé et appui polygonal en saillie.

Corps de logis principal : corniche en incurvation à la base du toit.

Au rez-de-chaussée : porte à l'E. en arc surbaissé, piédroits chanfreinés, surmontée d'une accolade à triple mouluration prismatique profonde, décorée de choux avec une boule au sommet. Deux corbeaux en saillie encadrent cette porte. Fenêtre à l'W. rectangulaire à linteau monolithe, et piédroits chanfreinés.

Au 1er étage : fenêtre rectangulaire à l'E., à meneau central et traverse, entièrement chanfreinée. Linteau monolithe, appui mouluré, en incurvation. Seconde fenêtre à l'W. alignée sur le rez-de-chaussée. Linteau monolithe avec amorce de meneau, piédroits chanfreinés, appui en saillie mouluré.

Construction en appentis au Sud-Est. Mur W. aveugle à l'exception d'une petite ouverture rectangulaire évasée dans l'angle S.W.

Mur Sud en appareil plus grossier. Petite ouverture à ébrasement évasé à l'E. Etable neuve greffée sur le mur Est.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY

PLOURAY

Mur Est : visible à l'intérieur de l'étable, il forme un décrochement au niveau de la construction en appentis avec une ouverture murée en biais au niveau du 1er étage, avec une autre ouverture accolée, également murée en biais. Au rez-de-chaussée, trace de 2 portes rectangulaires à linteau de bois, murées. Pignon triangulaire au-dessus.

Facade Nord : aucune régularité. Corniche en incurvation à la base du toit ; au rez-de-chaussée, fenêtre moderne au milieu avec traces de reprise dans l'appareil, emplacement d'une porte au 1er étage, fenêtre à l'Est, rectangulaire à linteau monolithe, traverse, ébrasement chanfreiné et amorce de meneau. Petite ouverture rectangulaire chanfreinée à l'Ouest avec trace de reprises dans l'appareil.

Construction en ~~appentis~~ saillante à l'Ouest avec corniche en incurvation sur le mur Nord, ouverture rectangulaire d'éclairément au Nord.

Pignon Est : le pignon du corps de logis Ouest est triangulaire et aveugle, cheminée accolée en retrait derrière. La construction en appentis au Nord est percée de deux ouvertures, une porte rectangulaire à linteau monolithe soutenue par une amorce de corbeaux, des piédroits chanfreinés et terminés en griffe. Ouverture rectangulaire chanfreinée au-dessus.

Communs : perpendiculaires au manoir, au Nord. Longue construction rectangulaire, façade principale à l'Est. Toit en bâtière, deux pignons aveugles au Nord et au Sud, façade Ouest complètement remaniée sauf une fenêtre carrée chanfreinée au Nord.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY

Façade Est : deux niveaux (R + 1)..

Au rez-de-chaussée, deux portes plein cintre régulièrement espacées - porte S. à 4 claveaux, porte N. à 2 claveaux, ébrasement chanfreiné.

Petite meurtrière rectangulaire sur le pignon Sud de la porte Sud. Au-dessus de la porte Sud, fenêtre carrée linteau monolithe à cavet, pignons chanfreinés.

MATERIAUX

Granit appareillé. Reprises un peu partout.

EDIFICES COMPARABLES

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY PLOURAY

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Deux corps de logis indépendants assez remaniés. Corps de logis E. à 2 niveaux, 2 grandes pièces superposées - accès par un escalier à vis englobé dans un appentis récent.

Corps de logis W. plus bas, accès par un second escalier à vis également englobé dans une construction plus récente.

ANALYSE

Corps de logis : une seule pièce à l'origine rectangulaire recoupée et modifiée récemment. Ancienne cheminée disparue à l'E. Les poutres reposent sur une sablière portée par des corbeaux de pierre au Nord et au Sud.

Porte d'entrée rectangulaire à ébrasement droit sur le mur Sud. Dans l'angle S.E. avancée du mur percé d'une porte en arc surbaissé chanfreiné ouvrant sur l'escalier.

Escalier à vis : correspondant à la saillie Est extérieure - escalier à volée simple et noyau central, de bois éclairé au Sud et en haut par une lucarne rectangulaire à pieds droits évasés.

Sur le mur Nord en haut de l'escalier, porte rectangulaire à linteau monolithe chanfreiné, flanquée en biais au NE. d'une porte de même type, à double linteau en quinconce chanfreiné.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY PLOURAY

1er étage : une seule pièce recoupée par des cloisons récentes, grande cheminée à l'ouest à linteau monolithe à crossettes-sommiers moulurés-piedroits évasés polygonaux à bases et chapiteaux moulurés; mur Sud : fenêtre à l'W. rectangulaire, piedroits évasés - banc de pierre placé en biais dans l'embasure. Fenêtre carrée à l'E., linteau monolithe chanfreiné, murée, traces de reprises dans le mur. Mur Est, aveugle.

Mur Nord percé à l'E. d'une belle fenêtre rectangulaire à linteau de bois, piedroits évasés. Banc de pierre placés en oblique et mouluré, à hauteur d'appui.

A l'W. de cette fenêtre, ouverture carrée à ébrasement évasé. Porte de l'escalier dans l'angle S.E. dans une partie saillante. Tout le pignon E. a été remanié.

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY-en-
PLOURAY CORPS OUEST
DU BATIMENT

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

ANALYSE

Rez-de-chaussée d'une seule pièce.

Plafond à poutres apparentes. Mur de pierre, à petit appareil très irrégulier. Au sol, terre battue. Une porte donne au Sud, elle est en arc déprimé. Petite ouverture rectangulaire qui tient lieu de fenêtre au Sud encore.

La porte du Nord a été bouchée. Les trois claveaux qui constituaient son linteau et ses montants se voient encore.

Surtout l'intéressant de cette pièce est la cheminée de très grande dimension : 2,90 m. de manteau, en comptant les sommiers dans leur partie donnant sur le manteau. La pierre monolithe accostée des sommiers fait à elle seule dans sa partie la plus large 2,60 m. Trémie séparée du manteau par une corniche en incurvation.

Piedroits harpés, chanfreinés. Coeur simple. La cheminée se trouve sur le mur ouest. Sur le mur Nord, une ancienne ouverture murée d'une mince cloison au niveau du corps

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

MANOIR DE PENGUILY-

en-PLOURAY CORPS OUEST

DU BATIMENT

principal du manoir. Dans le recoin ainsi formé se trouve une auge grossièrement circulaire de 1,15 m. de diamètre.

1er étage : composé d'une pièce et d'un appentis celui-ci est plus praticable car le plancher est pourri et déjà en partie effondré, la pièce qui a un plancher qui résiste encore comporte une ouverture au Nord dominant sur l'étage, et une fenêtre à demi obstruée à linteau en arc déprimé. Sur le mur ouest, au-dessus de la cheminée du rez-de-chaussée, petite cheminée à piedroits en colonnes, dont la base est cubique. Coeur en bel appareillage de granit. Corbeau à pans coupés. Sommiers monolithes soutenant un manteau qui l'est aussi, trémie prismatique.

Escalier : abrité sous un appentis accolé à l'aile en granit, à vis avec noyau central en granit à une seule volée débouchant sur la pièce Nord du 1er étage, il est éclairé par une petite ouverture à l'Est.

Charpente : dissymétrique à entrants reposant au Sud sur la sablière mais est engagée dans le mur Nord de 20 cm. au-dessous du haut du bahut. Charpente à ferme, à entrants retroussés auquel un poinçon se joint au centre. Ce poinçon est contreventé par un lien droit embrevé dans une entrase latérale.

07.56.170. 0000.000 35.01.00.00.0016

MANOIR de PENGUILY

D O C U M E N T A T I O N

BIBLIOGRAPHIE

- LE MENE J. , Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses
du diocèse de Vannes, Vannes, Galles 1991, II , p. 169.

07.56.170.0000.000.35.01.00.00.0016

P L O U R A Y

Manoir de Penguily

Table des illustrations
Documents graphiques



- 1 Plans de situation
 - a) d'après le cadastre de 1858
 - b) d'après le cadastre de 1938

- 2 Plans
 - a) au rez-de-chaussée
 - b) à l'étage.

77.56.273 V

PLOURAY - Morbihan
manoir de Pengily


07	56	170	0000	000	35	01	00	00	00	16	1	G. Péron 1965
----	----	-----	------	-----	----	----	----	----	----	----	---	---------------




77.56.212 V

PLOURAY Morbihan
manoir de Penguily

07	,56	,170	,0000	,000	,35	01	00	00	,00	16	2	G Peron	1965
----	-----	------	-------	------	-----	----	----	----	-----	----	---	---------	------



PLAN DU REZ DE CHAUSSEE



PLAN DU PREMIER ETAGE

PLOURAY - 56

Manoir de Penguilv

Table des Illustrations

Documents photographiques

Vues extérieures

1	Façade Sud, vue générale	66.56.03. V
2	Façade Sud, porte	71.56.907. V
3	Façade Nord	66.56.04. V
4	Pignon Ouest	66.56.05. V
5	Façade Est des communs	66.56.06. V

Vues intérieures

6	Fenêtre à coussiège, premier étage, mur Nord	66.56.01. V
7	Escalier à vis et lucarne	66.56.02. V
8	Cheminée Ouest, rez-de-chaussée	71.56.908. V
9	Cheminée Est, premier étage	71.56.909. V

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

PLOURAY

Manoir de Penguily

Façade Sud, vue générale



66.56.03.V2 1


PLOURAY 56

MANOIR DE PENGUILY

Façade Sud : porte en
arc-accolade

Cliché DAGORN

7I.56.907 V



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

PLOURAY

Manoir de Penguily

Façade Nord



65.56.04.V2 3

07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

PLOURAY

Manoir de Penguily

Pignon Ouest



07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

PLOURAY

Manoir de Penguily

Façade Est des communs




66.56.06.V2 5

PLOURAY

Manoir de Penguily

Mur Nord de la pièce du premier étage du corps de logis principal : *fenêtre à coussièges*




07.56.170 0000.000 35.01.00.00 0016

PLOURAY

Manoir de Penguily

Escalier à vis avec lucarne



66.56.02.V2

7


PLOURAY 56

MANOIR DE PENGUILY

Rez-de-chaussée : cheminée Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.908 V



PLOURAY 56

MANOIR DE PENGUILLY

Ier étage - cheminée Est

Cliché DAGORN

7I.56.909 V

