


Aire d'étude : Belle-Ile-en-Mer
Collectifs : 5 étudié ; 12 repéré ; 12 bâti
Commune : Locmaria
Coord. multiples : 0186200 ; 0192600 ; 2271700 ; 2267400
Copyright : © Inventaire général, 1986
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Dénomination : croix monumentales
Département : 56
Dossier : collectif
Etude : inventaire topographique
INSEE : 56114
Localisation : Bretagne ; 56 ; Locmaria
Murs gros-œuvre : schiste ; granite
REFERENCE : IA00009006
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00009006
Siècle : 17e siècle (?) ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle
Siècle bis : 17e s. ; 18e s. ; 19e s. ; 20e s.
Statut propriété : propriété de la commune
Titre courant : Croix Monumentales
Zone Lambert : Lambert2

D.C. Croix menhirs
COLETY (le)

CROIX DE CARREFOUR 33.05

(repérée)



LOCALISATION : A l'embranchement de la route de Locmaria à Samzun et de la route de Locmaria à Port Andro

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1 km au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.1.1974

Par Qualité

Revu le

Par Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE : croix de carrefour à l'embranchement de la route de Locmaria à Samzun et de la route de Locmaria à Port Andro.

2. LOCALISATION ./.3. MATERIAU ET TECHNIQUE

- Nature : ciment (soubassement) et fonte (croix et relief).

4. DIMENSIONS : H. 3, 40m - L. 1, 30m.5. POLYCHROMIE - 6. SUPPORT - 7. INSCRIPTIONS ./.8. ETAT DE CONSERVATION : parfait.9. STRUCTURE ET DECOR

- Embranchement à deux degrés.

- Soubassement cubique.

- Socle avec niche à l'Ouest, chanfreiné.

- Croix en fonte à double figuration (recto-verso).

* Christ avec titulus et suppedaneum.

* Instruments de la passion à la base.

Bas-relief de la Vierge de l'Immaculée, conception dans la niche.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE10. AUTEUR, ATTRIBUTION : atelier régional.11. DATATION : vers 1930.**III. NOTE DE SYNTHESE** ./.**IV. DOCUMENTATION** : A.D. 56 J. 274 p. 275.

Table des illustrations :

Vue de face 73. 56. 782 Z

Vue du revers 73. 56. 781 Z

LOCMARIA 56

LE COLETY - CROIX

Vue générale de face

Cliché CASTEL

73.56.782 Z



LOCMARIA 56

LE COLETY - CROIX


Vue générale du revers

Cliché CASTEL

73.56.781 Z



D.C. Bâtiment menhir de
KERDALIDEC
CROIX 33.05
(répété)



LOCALISATION : Entrée Sud du hameau de Kerdalidec

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1 km à l'ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.1.1974

Par CASTEL-TUGORES

Qualité Rédacteur

Revu le

Par

Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE : croix de chemin.
2. LOCALISATION : entrée Sud du hameau de Kerdalidec.

3. MATERIAU ET TECHNIQUE

- nature : schiste, bois, fer.

4. DIMENSIONS

H. : 2, 75m - L. 1m. - Croix : H. 1, 75m.

5. POLYCHROMIE - 6. SUPPORT - 7. INSCRIPTIONS ./.**8. ETAT DE CONSERVATION** : mauvais, pourriture du bois.**9. STRUCTURE ET DECOR**

Soubassement à élévation évasée en maçonnerie avec un cavet.

Table de schiste. Croix latine en bois à fleurons en piques.

Au centre de la croix, une croix de fonte à jours avec crucifix est fixée.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

DATATION : c. 1850.

Table d'illustration :

Vue générale 73.56.787 Z

LOCMARIA 56

KERDALIDEC - CROIX


Vue générale

Cliché CASTEL

73.56.787 Z



D.C. Croix monumetal
 KERDAVID
 CROIX 33.05
 (repérée)



LOCALISATION : 5ème croix sur le chemin de Palais à Locmaria.

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km e au Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : N° commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.I.1974

Par Y.P. CASTEL Qualité Rédacteur

Revu le

Par Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE : croix de chemin.

2. LOCALISATION : 5ème croix sur le chemin de Palais à Locmaria.

Aspectée au Sud-Est.

3. MATERIAU ET TECHNIQUE

- nature : schiste maçonné, socle en pierre.

4. DIMENSIONS

H. 2, 20m - L. 1m.

Croix H. 1, 20m - L. 0, 73m

5. POLYCHROMIE - 6. SUPPORT ./.7. INSCRIPTIONS

Date sur le socle 1951.

8. ETAT DE CONSERVATION : bon.9. STRUCTURE

Socle en pierre à deux niveaux et cavets.

Croix latine fleuronnée à bordure.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

DATATION : 1951.

Table des illustrations :

Vue générale

73. 56. 850 Z

LOCMARIA 56

KERDAVID - CROIX


Vue générale

Cliché CASTEL

73.56.850 Z



D.C. Croix monolithes
KERVIC
CROIX 33.05
(repérée)



LOCALISATION : 4ème croix sur le chemin de Palais à Locmaria, après la croix de Tibain.

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km s. au Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Cadastre Ancien : année Section Y

Revisé : année Section Parcelle

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.1.1974

Par CASTEL/TUGORES Qualité Rédacteur

Revu le

Par Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE : croix de chemin.

2. LOCALISATION : 4ème croix sur le chemin de pèlerinage de Palais à Locmaria. Situation : aspectée à l'Est.

3. MATERIAU ET TECHNIQUE

Maçonnerie de schiste (soubassement). Ciment. Fer.

4. DIMENSIONS : H. 2, 70m - L. 0, 98m.

5. POLYCHROMIE - 6. SUPPORT - 7. INSCRIPTIONS ./.

8. ETAT DE CONSERVATION : bon.

- Altération : envahie par la végétation; hampe supérieure brisée.

Une couronne d'épines en fer existait sur la croix.

9. STRUCTURE

Dans le talus, un emmarchement en ciment à trois degrés.

Soubassement de plan carré, d'élévation droite évasée marquée au sommet par un cavet surmonté de la table.

Une gravure marque un cadre à 15 cm du bord.

Socle cubique en maçonnerie avec table de granite.

Croix latine à fleurons géométriques. Un disque marque l'intersection des branches.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

DATATION : c. 1930.

III. NOTE DE SYNTHESE

Croix de station sur l'itinéraire des pèlerins de Locmaria.

IV. DOCUMENTATION

Carte Petitjean. A.B. 56, J. 274 fonds Couraud, p. 275.

Table des illustrations :

Vue générale 73. 56. 780 Z

LOCMARIA 56

KERVIC - CROIX


Croix : vue générale

Cliché CASTEL

73.56.780 Z



D. C. Croix monolithes
KERZO
CROIX 33.05
 (repérée)



LOCALISATION : KERZO (ou Croas Caradec) - chemin de Locmaria à Borderhouat

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,200 km au Nord

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcellé

Revisé : année Section Parcellé

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.1.1975

Par Y. P. CASTEL

Qualité Rédacteur

Revu le

Par

Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE : croix de Kerzo (ou Croas Caradec).

2. LOCALISATION : chemin de Locmaria à Borderhouat.

SITUATION : sur un des points culminants de l'île. Aspectée Ouest.

3. MATERIAU ET TECHNIQUE

- Nature : ciment; maçonnerie. Ciment lissé.

4. DIMENSIONS : H. 2, 37m - L. 1, 03m.

5. POLYCHROMIE : blanchie.

6. SUPPORT - 7. INSCRIPTIONS ./.

8. ETAT DE CONSERVATION : bon.

9. STRUCTURE

Sans emmarchement, socle cubique.

Avec petite niche à l'Ouest.

Socle carré, dessus à quatre pans évasés.

Croix latine de section carrée.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

DATATION : G. 1932.

III. NOTE DE SYNTHESE

Fut érigée à cet emplacement une croix par l'abbé Caradec, aumônier du roi, à la Citadelle, fin XVIII^e s. car le point de vue est vaste. On voit les côtes de Guérande.

IV. DOCUMENTATION

Carte Petitjean.

A.P. Locmaria.

A.D. 56 J 274, fonds Couraud, p. 275.

Table d'illustration :

Vue générale

73. 56. 783 Z

LOCMARIA 56

KERZO - CROIX "CARADEC"

Vue générale

Cliché CASTEL


73.56.783 Z



56

LOCMARIA

D. e. Cray menhirs
TIBAIN
CROIX 33.05
(repérée)



LOCALISATION : 3ème croix sur la route de Palais à Locmaria.

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4. km s. 1.00 au Nord-Ouest

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcellé

Revisé : année Section Parcellé

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 15.1.1974

Par Y. P. CASTEL

Qualité Rédacteur

Revu le

Par

Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE : croix de chemin.
2. LOCALISATION : route de Palais à Locmaria - aspectée au Sud-Ouest.
3. MATERIAU ET TECHNIQUE : ciment, maçonnerie schiste.
4. DIMENSIONS : H. 2m - L. 0, 90m.
5. POLYCHROMIE - 6. SUPPORT - 7. INSCRIPTIONS ./.
8. ETAT DE CONSERVATION : bon.
9. STRUCTURE

Emmarchement carré à trois degrés de schiste se prolongeant par une dalle sur le fossé. Soubassement cubique à ressaut.

Socle légèrement bombé; petite cavité pour un verre.
Croix latine de section carrée.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

10. ATTRIBUTION : maçon du pays.
11. DATATION : XX^e siècle.

III. NOTE DE SYNTHESE ./.**IV. DOCUMENTATION**

Carte Petitjean.

A.D. 56 J. 274 p. 275.

Table des illustrations :

Vue de face 73. Sc. 779 Z
Vue du revers 73. Sc. 778 Z

LOCMARIA 56

TIBAIN - CROIX

Vue de face

Cliché CASTEL

73.56.779 Z



LOCMARIA 56

TIBAIN - CROIX

Vue du revers

Cliché CASTEL

73.56.778 Z

