

56
n° département

AUGAN
commune



GERGUY
lieu-dit

adresse

0848

VANNES
arrondissement

GUER
canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINT MEEN

Coordonnées

LAMBERT2

X = 25145

Y = 33288

Cadastre

année : 1848

section : Q2

parcelle : 343

année : 1962

section : Q2

parcelle : 416

Propriété :

DE LA COMMUNE

Détermination actuelle :

Protection

A SIGNALER

État de conservation :

Établi en

1977

par

DU FIEF, TUGORES, DOUARD.

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSISTANTES: ENCLOS, CROIX MONUMENTALE

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, GRANITE, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SUBSTRUCTURE: PLAN ALLONGE, 1 VAISSEAU, EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

REPRESENTATION: SCULPTURE; BLASON; ARMES NON IDENTIFIEES

TYPLOGIE: CROIX PALIS, SANS BASE, MONOLITHE, CUPULES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE CONSERVANT DES ELEMENTS ARCHITECTURAUX DU 15E SIECLE: BAIES; DU 15E OU DU 16E SIECLE: CHARPENTE; PRESENCE DE 2 PIERRES ARMORIEES MARTELEES (NON IDENTIFIEES), L'UNE AU DESSUS DE LA PORTE SUD, L'AUTRE AU DESSUS DE LA PORTE OUEST; CROIX DE CHEMIN, CROIX BASTARD, AUTREFOIS ISOLEE A 500M AU SUD OUEST DE GEROUY, ACTUELLEMENT DEPOSEE DANS LA CHAPELLE, CETTE CROIX EST DISTINCTE DE L'ANCIENNE CROIX DU CIMETIERE, DISPARUE

I. HISTORIQUE

Selon Le Mené, une paroisse aurait existé à Gerguy aux alentours de 1481-1505.

Le cadastre de 1848 (cf. doc. 1) figure la chapelle entourée d'un cimetière dans lequel s'élevait une croix monumentale (parcelles 342 et 343); selon "Les Amis de Guer", cette croix serait distincte de la Croix-Bastard actuellement reléguée dans la chapelle et autrefois isolée à un carrefour à 500m au Sud-Ouest de Gerguy.

La chapelle conserve, au-dessus de ses portes Sud et Ouest deux pierres armoriées malheureusement bûchées et illisibles. Sur celle qui domine la porte Sud se voit encore un collier d'ordre auquel pendait une médaille.

Date de 1921 sur le lignolet.

II. DESCRIPTION

La chapelle est située à l'Ouest du hameau et au Nord du chemin joignant ce dernier à la route Ploermel-Monténeuf. Elle est sur un placître herbeux (ancien cimetière selon le cadastre de 1848) entouré d'arbres. Une ancienne croix de chemin dite "croix Bastard" est reléguée dans la chapelle.

Chapelle orientée.

Matériaux : gros-oeuvre en schiste local et blocs de grès; encadrement des baies en granite; deux pierres armoriées en calcaire; sol dallé de schiste; toiture d'ardoise; croix déposée en schiste.

Plan constitué de deux rectangles dans le prolongement l'un de l'autre, celui de l'Est plus étroit. Le collage se fait au niveau de l'arc triomphal. Il est également sensible dans la rupture de la ligne du faitage (partie Est légèrement plus basse). Présence de deux contreforts plats au chevet et de deux autres contre le mur Nord (dans la partie Ouest de l'édifice).

Nef séparée du choeur par un arc triomphal en plein cintre contre les murs duquel s'appuient deux autels.

Charpente ancienne, apparente dans la partie Ouest de l'édifice : du type à fermes, à poinçon assemblé dans l'entrait par tenon et mortaise, à arbalétrier, ce dernier doublé sur les trois-quarts de sa longueur par un deuxième arbalétrier; jambettes et aisseliers courbes assemblés dans l'arbalétrier par embrèvement.

Croix de forme latine, dimensions : H. 82 cm; enverg. 65 cm, cinq trous incisés en forme de croix au niveau de la traverse (cf. fig. 7).

III. CONCLUSIONS

Nécessité d'une enquête plus approfondie permettant de situer chronologiquement les uns par rapport aux autres certains éléments et de préciser s'ils sont en place ou rapportés (fenêtre Sud et Est, contreforts...).

Dans l'état actuel de la documentation, on peut assurer que l'édifice conserve au moins des traces d'une construction du XVe siècle (fenêtres); charpente pouvant également dater du XVe ou du XVIe siècle; éléments de mobilier. L'édifice aurait été restauré aux XVIIe et XVIIIe siècles (cf. catalogue exposition 1975, p. 3).

La croix déposée dans la chapelle est du type I (palis sans soubassement) et peut dater du XVIIIe siècle (cf. titre IV, Blécon).

IV- DOCUMENTATION

- Catalogue de l'exposition d'art religieux tenue à Guer en 1975, p.3.
- DUHEM (G.). Les églises, 1932, p.5 (reprend Le Mené).
- LE MENE (J.). Histoire ..., t. I (1891), p.25.
- BLECON (J.). Les croix... p. 37 et pl. I.

1977,

V. ANNEXES

CROIX BASTARD :
 Relevé au 1/10e par J. Blecon, 1974.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl. I	Cadastre de 1962, Q 2, échelle 1/1000 (photocopie).	
- II	Plan des toitures et plan au sol (relevé schématique).	
- III	Coupe transversale de la charpente, partie Ouest (relevé schématique).	
Doc. 1	Cadastre de 1812, L 1, 1/2500	cliché 77.56.440 N
Doc. 2	Cadastre de 1848, tome IV, Q 2	cliché 77.56.391 V
Fig. 1	Vue aérienne prise du Sud-Ouest.....	- 79.56.52 V
- 2	Vue générale Sud	- 77.56.779 X
- 3	Fenêtre Sud.....	- 77.56.781 X
- 4	Pierre armoriée surmontant la porte Sud	- 77.56.780 X
- 5	Vue intérieure vers le choeur	- 77.56.763 X
- 6	Charpente, partie Ouest de la nef.....	- 77.56.764 X
- 7	Croix de chemin dite "CROIX BASTARD" déposée dans la chapelle	77.56.782 V

AUGAN

CROIX BASTARD

(conservée dans la chapelle
SAINT-MEEN de GERGUY)

Annexe 1




56 AUGAN

Gerguy.
CHAPELLE SAINT-MEEN
Cadaastre, 1962
Q2, ech. 1/1.000
pl. I

CNE DE PLOËRMEL



LLE N°1




AUGAN 56

Gerguy
chapelle Saint-Méen
pl. II




contreforts



Plan des toitures




contreforts



Plan au sol

croquis (Juillet 1977).

Coupe transversale la charpente (relevé schématique).
(partie Ouest).



1 : 1^{er} arbalétrier

2 : 2^o arbalétrier



GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN
Cadastre, 1848, t. IV,
section Q, feuille 2

77.56.391 V, cl. DAGORN

Doc. 2



56 AUGAN

GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN
Vue aérienne prise du Sud-Ouest

79.56.52 V, cl. GALREG

Fig. 1



56 AUGAN

GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN
Vue générale Sud

77.56.779 X, cl. DAGORN

Fig. 2




56 AUGAN

GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN
FENETRE Sud

77.56.781 X, cl. DAGORN

Fig. 3



56 AUGAN

GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN
PIERRE ARMORIEE surmontant
la porte Sud

77.56.780 X, cl. DAGORN

Fig. 4



56 AUGAN


GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN

Vue intérieure vers le choeur

77.56.763 X, cl. DAGORN

Fig. 5



56 AUGAN

GERGUY

CHAPELLE SAINT-MEEN
CHARPENTE (nef, partie Ouest)

77.56.764 X, cl. DAGORN

Fig. 6



56 AUGAN

GERGUY

CROIX DE CHEMIN
SITE CROIX BASTARD (déposée
dans la Chapelle Saint-Méen)

77.56.782 V, cl. DAGORN

Fig. 7

