

56..... AUGAN.....
n° département commune
AUGAN..... 0850
lieu-dit adresse
VANNES..... GUER.....
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
1ERE MAISON
dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2 X = 25535 Y = 33460

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1962 section : AB parcelle : 344,346

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : RESTAURE

Établi en 1977 par DUFIEF

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, PUIS, CELLIER

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN RÉGULIER, 1 ÉTAGE CARRÉ

COUVERTURE: TOIT À LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER HORS ŒUVRE, ESCALIER TOURNANT À RETOURS SANS JOUR

REPRÉSENTATION: SCULPTURE

TYPOLOGIE: TOUR D'ESCALIER POSTÉRIEURE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS PORTANT LA DATE 1618; DÉPENDANCES AJOUTÉES PLUS TARDIVEMENT

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre : le logis Sud porte la date 1618.

Les deux logis accolés figurent au cadastre de 1812 sous le numéro de parcelle 737 et faisaient alors face au chevet de l'ancienne église avant la reconstruction de celle-ci à 100m au Sud-Ouest de son emplacement primitif (cf. fiche communale, doc. 3).

II. DESCRIPTION

1. Situation

A 120m, à l'Est de l'église actuelle, en bordure Est de la grande place centrale ménagée depuis la destruction de l'ancienne église, et près de la grande route transversale Ouest/Est (R.N. 772 de Châteaubriant à Ploermel). Logis aspectés à l'Ouest.

2. Composition d'ensemble

Logis (actuellement divisé en deux parties) avec dépendances (dont un puits) accolées contre l'élévation postérieure et donnant sur une cour.

3. Matériaux : schiste, moellons, sans chaîne en pierre de taille; encadrement des baies en granite, schiste et bois.

4. Structure : plan rectangulaire allongé (15mx7,50m) avec tour d'escalier hors-oeuvre (à l'origine), de plan rectangulaire court. Logis à un étage carré et grenier.

5. Elévations : élévation antérieure modifiée par la division du logis en deux; partie Nord totalement masquée par un enduit moderne; partie Sud transformée par l'ajout d'une fenêtre au Sud et la transformation, dans la travée centrale, de la fenêtre du rez-de-chaussée en porte; cette dernière à linteau rectangulaire monolithe et à feuillure porte la date 1618 (cf. fig. 2) Au-dessus d'un écu non identifié (aigle?, fleur de lis?). Porte centrale (de l'ensemble du logis) en arc plein cintre, à chanfrein, surmonté d'un oculus.

A l'intérieur : au rez-de-chaussée, cheminée engagée avec coffrage de bois; à l'étage, cheminée adossée.

6. Couvertures : toit à longs pans et pignons couverts sur le logis; abouts des blochets visibles; toit de même type sur la tour d'escalier (cf. fig. 1 et 3). Dépendances couvertes par un toit en appentis. Charpente ancienne avec fermes à entrain retroussé, poinçon assemblé avec l'entrain retroussé par enfourchement; étré sillonnement longitudinal en croix de Saint-André.

7. Distribution : escalier intérieur dans la tour hors-oeuvre, en bois, tournant à retours sans jour (mur-noyau).

III. CONCLUSIONS

Edifice remanié en façade mais restant suffisamment représentatif d'un grand logis de "bourg" du début du XVIIe siècle. Typologie cantonale C2 (voir Observations Générales).

IV. DOCUMENTATION

Cadastre de 1812 (cf. fiche communale, doc. 3)

Cadastre de 1848 (cf. fiche communale, doc. 4)

Table des illustrations

Pl. I - Cadastre de 1962, section AB, parcelles 344 et 346.
(non disponible voir dossier "village").

Fig. 1 - Vue générale Ouest cl. 77.56.801 X
- 2 - Elévation Ouest, détail de la pierre datée..... - 77.56.802 X
- 3 - Elévation Est, tourelle d'escalier - 77.56.803 X

56 AUGAN

VILLAGE

MAISON 1, élévation Ouest

77.56.801 X, cl. DAGORN

Fig. 1



VILLAGE

MAISON 1, élévation Ouest,
détail de la pierre datée

77.56.802 X, cl. DAGORN

Fig. 2



56 AUGAN

VILLAGE

MAISON 1, élévation Est,
tourelle d'escalier

77.56.803 X, cl. DAGORN

Fig. 3

