

56
n° département

AUGAN
commune



AUGAN
lieu-dit

adresse

0852

VANNES
arrondissement

GUER
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

3E MAISON

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 25525

Y = 33468

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1962

section : AB

parcelle : 358

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 1977

par DUFIEF

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSTITUANTES: COMMUNS, COUR, JARDIN

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ÉTAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, NOUE

ESCALIERS: ESCALIER DANS ŒUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS AVEC JOUR

TYPOLOGIE: TYPE TERNAIRE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE FIGURE SUR LE CADASTRE DE 1812; CONSTRUCTION DE LA FIN DU 18E SIECLE

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre. Edifice non daté. Sa construction peut toutefois être située avant 1812 puisqu'il figure sur le cadastre de cette date sous les numéros de parcelles 760 et 762. Il faisait alors face à l'élévation Ouest de l'ancienne église, depuis démolie et reconstruite à une centaine de mètres au Sud-Ouest (cf. fiche communale doc.3).

II. DESCRIPTION

1. Situation : maison d'angle comprise dans un alignement de quatre logis aspectés à l'Est, faisant face à la place rectangulaire occupée jusqu'au milieu du XIXe siècle par l'ancienne église (cf. supra). Au Sud, la maison étudiée borde la RN 772 de Ploermel à Châteaubriand.

2. Composition d'ensemble (cf. pl. I). Deux logis avec deux corps de communs au Nord et au Sud d'une cour rectangulaire. Seul le logis Sud a pu être étudié.

3. Matériaux : schiste, moellons, sans chaîne en pierre de taille; linteaux des baies en bois.

4. Structure : logis de plan rectangulaire simple en profondeur, à un étage carré et grenier.

5. Élévations : élévation Est ordonnancée, à trois travées de baies rectangulaires à feuillure et à linteau de bois; élévation Sud non ordonnancée; au 1er niveau, ancienne porte transformée en fenêtre.

6. Couvertures: toits à longs pans, d'axe Nord-Sud sur le logis, Ouest-Est sur les communs. Charpente du logis comportant 7 fermes, à faux-entrait, poinçons "enfourchant" les faux-entrants; étrésoillonnement longitudinal à décharges et croix de Saint-André.

7. Distribution intérieure : escalier dans-oeuvre, en bois, à une volée tournante et un repos, à deux noyaux et petit jour central; balustres découpés et main courante moulurée.

III. CONCLUSIONS

Edifice bien représentatif des maisons de "bourg" de la fin du XVIIIe siècle. Type C 3 (voir Observations Générales).

IV. DOCUMENTATION

- Cadastre de 1812 (cf. fiche communale, doc. 3).
- Cadastre de 1848 (cf. fiche communale, doc. 4).

ILLUSTRATIONS

Pl. I Cadastre de 1962, section AB, échelle 1/1000e. (non disponible voir dossier
Fig. 1 Vue générale Sud-Est, cl. 77.56.804 X "village").
- 2 Élévation Ouest sur cour 77.56.808 X

56 AUGAN


VILLAGE

MAISON n° 3

Vue générale prise du Sud-Est

77.56.804 X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 AUGAN

VILLAGE

MAISON n°3

Elévation Ouest sur cour

77.56.808, cl. DAGORN

Fig. 2

