

56
n° département

AUGAN
commune



PLESSIS (LE)
lieu-dit

0856

VANNES
arrondissement

GUER
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

FERME

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 25540

Y = 33190

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1962

section : 02

parcelle : 187

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SITUATION: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: LOGIS A PIECE UNIQUE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE PORTE LA DATE 1868 SUR LE LIGNOLET

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre : le lignolet porte la date 1868.

II. DESCRIPTION

1. Situation : zone de bocage à mailles serrées, altitude de 75m; logis isolé aspecté au Sud.
2. Composition d'ensemble : bâtiment peut-être lié à un ensemble autrefois plus important (autre bâtiment au Nord-Est, parc. 186 et ruines d'un grand bâtiment aspecté à l'Est, parc. 188 [cf. pl. I]).
3. Matériaux : schiste, moellons sans chaîne en pierre de taille; linteaux de bois, sol en terre battue.
4. Structures : plan massé proche du carré (7,10x8m); rez-de-chaussée et comble à surcroît.
5. Élévations intérieures et extérieures : élévation Sud non ordonnée, trois baies rectangulaires, la porte et la fenêtre à linteau de bois taillé dans la même pièce. Fenêtre munie de trois barreaux. A l'intérieur, contre le pignon Est, cheminée engagée à linteau de bois et consoles moulurées d'un cavet.
6. Couvertures : toit d'ardoise à longs pans, à pignons couverts, à forte pente (87°), lignolet portant la date 1868; souche de cheminée avec corniche constituée d'une tablette saillante; lucarne passante à toit rampant; corniche biaise en bois.

III. CONCLUSIONS

Bâtiment bien conservé dont la fonction d'origine reste à préciser : s'agit-il d'un petit logis indépendant, surmonté d'un grenier ? ou bien a-t-il toujours été l'étable, indépendant d'un logis plus vaste dont les ruines figurent sur le cadastre à quelques mètres au Sud ? (cf. pl. II, reconstitution probable de la ferme du Plessis dans son ensemble). La présence d'une cheminée et de barreaux à la fenêtre font opter pour une fonction originelle de logis du type B1 (voir Observations Générales).

IV - DOCUMENTATION ./ . V - ANNEXES ./ .

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1962, section 0, feuille 2, échelle 1/1000e.	
- II	Reconstitution probable de la ferme du Plessis (cadastre de 1962, sections 02 et 03, échelle 1/1000e.	
- III	Plan au sol, relevé schématique à l'échelle du 1/100e.	
Fig.1	Vue générale Sud	cliché n° 77.56.1165
- 2	Parties hautes.....	- 81.56.137 Z


56 AUGAN


Le Plessis

Ferme

Cadastre de 1962,
section 0, feuille 2
échelle 1/1000

Pl. I





Reconstitution probable de la ferme du Plessis
dont la maison A étudiée est un élément
(Cadastre de 1862, sections 02 et 03, échelle 1/1000)

56 AUGAN


Le Plessis

Ferme

Relevé schématique au
1/100

Pl III

PLAN AU SOL



56 AUGAN

LE PLESSIS

FERME

Vue générale Sud

77.56.1165, cl. DAGORN

Fig. 1



56 AUGAN

LE PLESSIS

FERME ↗, parties hautes

81.56.137 Z; cl. DUPIEF

Fig. 2

