

56
n° département

AUGAN
commune



VILLE JAGU(LA)

0857

VANNES
arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 25700

Y = 33512

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1962

section : D2

parcelle : 225 A 228

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : RESTAURE

Établi en 1977

par DUFIEF, DONARD, TUGONÈS

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSISTANTES: LOGEMENT, ETABLE, REMISE, PORCHERIE

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, QUARTZ, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, APPENTIS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: ALIGNEMENT, FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: ANCIEN LOGIS PORTANT LA DATE 1821; NOUVEAU LOGIS DE CONSTRUCTION POSTÉRIEURE: 2E MOITIÉ 19E SIÈCLE ?

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre : date de 1821 relevée sur le lignolet de l'ancien logis (B de pl.II).

II. DESCRIPTION

1. Situation : en zone bocagère assez élevée (90m environ), sur une pente dominant le ruisseau de Baraton au Nord-Ouest; hauteur boisée du Bois Lohin au Sud; alignement aspecté au Nord-Est, à l'exception du logis A, ouvert également au Sud-Ouest avec porte de ce côté.

2. Composition d'ensemble (cf. pl. II). Alignement de quatre corps de bâtiments comportant respectivement le logis actuel (A); l'ancien logis avec dépendance (B), une remise (C), une porcherie (D) avec enclos (E); four au Sud-Est.

3. Matériaux : appareil mixte de schiste et blocs de quartz, sans chaîne en pierre de taille, linteaux des baies en bois. Sol en terre battue dans l'ancien logis B.

4. Structure : logis actuel (A) de plan carré, simple en profondeur; logis ancien (B) également simple en profondeur, de plan rectangulaire allongé (rapport environ : 1x2m). Rez-de-chaussée et comble à surcroît pour les logis A et B.

5. Elévations intérieures et extérieures

Elévations non ordonnancées ni au Sud-Ouest, ni au Nord-Est. Les lucarnes du logis A sont à linteau en arc segmentaire. A l'intérieur dans le logis A (mur Sud-Ouest), évier sous la fenêtre; contre le mur Est, cheminée à linteau de bois, à hotte droite.

6. Couvertures : toit à longs pans et pignons couverts sur les deux logis, en appentis sur la remise et sur la porcherie. Lignolet sur le toit du logis B. Souches de cheminées avec vestiges de tablette.

7. Distribution intérieure : néant; accès au comble par une échelle de meunier (cf. fig. 1).

III. CONCLUSIONS

Edifice représentatif de l'architecture rurale du canton par sa disposition en alignement, ses matériaux et leur mise en oeuvre. Cependant, il présente des anomalies : le logis(A) a opté pour l'orientation au Sud-Ouest, sans que l'accès aux dépendances ait été modifié. Cette inversion des

orientations des deux logis ne semble pas devoir être imputée à un changement de la voirie. Autre point non élucidé : la fonction de la partie Est de l'ancien logis B, probablement de dépendance car seulement éclairée par un petit jour dans le mur Sud-Est. Edifice représentatif du type A2 (voir Observations Générales).

IV. DOCUMENTATION

V. ANNEXES ./.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1962, section D, feuille 2, échelle 1/1000e.	
Pl. II	Plan au sol, relevé schématique à l'échelle du 1/200e.	
Fig. 1	Vue générale Nord-Est.....	cliché n° 77.56.774 X
- 2	Vue générale Sud-Ouest	- 77.56.775 X


56 AUGAN

la Ville Jagu
MAISON - FERME
Cadastre de 1962,
Section D, feuille 2
échelle 1/1000

Pl. I



Relevé schématique à l'échelle du 1/200



A : logis

B : ancien logis + dépendance (?) ; (a) : porte murée

C : remise

D : porcherie

E : enclos de la porcherie

56 AUGAN

LA VILLE JAGU

FERME

Vue générale Nord-Est

77.56.774, cl. DAGORN

Fig. 1



56 AUGAN

LA VILLE JAGU

FERME

Vue générale Sud-Ouest

77.56.775 X , cl. DAGORN

Fig. 2

