

56

n° département

AUGAN

commune



PONT CHARRIE (LE)

lieu-dit

adresse

0858

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 25832

Y = 33206

Cadastre

année : 1848

section : M5

parcelle : 675

année : 1962

section : M5

parcelle : 518

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MENACE

Établi en 1977 par DURIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE, PUIITS

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: ALIGNEMENT, FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: RECONSTRUCTION PROBABLE DANS LE COURANT DU 19E SIECLE SUR UN ALIGNEMENT PREEXISTANT, CADASTRE DE 1812 ET TRACES DE REPRISE SUR L'ELEVATION ANTERIEURE DU LOGIS

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure : cf. infra, construction de l'oeuvre.
- Contexte historique : ./.
- Construction de l'oeuvre :

L'édifice occupe un emplacement déjà bâti en 1812 (cadastre, H2, parcelles 963-964); puits également figuré à la même date (parc. 984); en 1848, les dispositions générales du bâti ont peu changé, le four est nettement figuré (parc. 702), la maison étudiée occupe la parcelle 675. Le cadastre de 1962 (pl. I) montre que l'alignement principal avait été complété, après 1848, de deux constructions nouvelles (pl. I, E et F) mais l'évolution récente montre l'abandon progressif de l'habitat ancien et la dégradation du bâti : alignement principal conservé pour 1/3 (maison étudiée A), alignement secondaire au Sud-Est, ruiné pour moitié ainsi que le four (D).

II. DESCRIPTION

1. Situation : dans une zone basse (alt. 50m) en bordure d'un ruisseau, affluent de l'Oyon, construction comprise dans un alignement aspecté au Sud/Sud-Est. L'élévation postérieure est adossée à une pente du terrain actuellement encombrée d'éboulis mais qui, à l'origine, permettait un accès à l'édifice de ce côté.

2. Composition d'ensemble (cf. pl. I) :

A. logis à triple fonction (abri pour les hommes, les animaux, les récoltes);

B. porcherie; C. puits (cf. fiche individuelle), probablement commun autrefois aux logis disparus.

D. four en ruine (figuré sur le cadastre de 1848 comme relevant du logis étudié - cf. Doc. 2).

3. Matériaux : schiste; toiture d'ardoise; linteaux des baies en bois; sol en terre battue.

4. Structures. Plan simple en profondeur, autrefois divisé au rez-de-chaussée par une cloison de bois (percée d'une porte au Sud), dont la trace subsiste le long de la poutre centrale supportant le plancher, entre les deux portes. Second niveau non divisé, non plafonné : comble à surcroît (+1,60m).

5. Elévations intérieures et extérieures

- A l'extérieur : élévation antérieure à deux niveaux, "ordonnancée" avec petite fenêtre à gauche et jour à droite au premier niveau; deux portes-hautes au second niveau. Deux traces de reprises verticales dans la moitié Ouest de l'élévation. Corniche en bois. Elévation postérieure percée d'une porte dans la partie Est.

- A l'intérieur, au rez-de-chaussée, contre le mur Ouest, cheminée incorporée à linteau et console de bois à double quart-de-rond, encadrée de deux niches; dans le mur Est, cheminée adossée, à linteau et consoles identiques aux précédents, à niche dans le coeur et niche extérieure.

6. Couvertures : toit à longs pans, à forte pente, droite; toiture d'ardoise à lignolet. Souches de cheminées (partiellement conservées) en schiste, à tablette saillante.

Charpente à petit-entrait moisé, poinçon et aisselier.

7. Distribution : accès au comble par une échelle de meunier appuyée à la poutre centrale du plafond et contre l'élévation antérieure.

III. CONCLUSIONS

Edifice représentatif du type A 1 (cf. Observations générales). La comparaison des cadastres, les caractères stylistiques et la présence de reprises bien visibles sur l'élévation antérieure donnent à penser que cette ferme a été reconstruite, sans doute dans la première moitié du XIXe siècle, à l'emplacement d'une bâtisse plus ancienne, élément d'un alignement.

L'analyse des dispositions du rez-de-chaussée donne à penser que la partie Ouest servait de logis, la partie Est d'étable. Cependant les informations orales indiquent que la partie Est a servi de logis (malgré la faiblesse de l'éclairage) au début de ce siècle, avant de devenir, étable à vaches à gauche, à chevaux à droite puis, actuellement, cellier.

IV. DOCUMENTATION ./.

V. ANNEXES ./.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1962, M5	
Pl. II	Coupe transversale.	
pl. III	Plan au sol (relevé expédié).....	cl. 80.56.769 M
Doc. 1	Cadastre de 1812, H2	77.56.437 N
- 2	- de 1848	77.56.393 W
Fig. 1	Vue générale de situation prise du Sud	81.56.133 Z
- 2	Elévation antérieure Sud.....	81.56.134 Z

Partie constituante : puits

1. Situation

A 25m au Sud de la maison étudiée (cf. fiche particulière), et à une trentaine de mètres du ruisseau affluent de l'Oyon, qui coule au Sud. L'édicule est aspecté à l'Ouest.

2. Matériaux : schiste.

3. Composition : plan rectangulaire; profil grossièrement triangulaire, avec toiture à un pan oblique et replat au sommet.

4. Dimensions

H. 160 cm - longueur 195 cm - largeur 150 cm - longueur de la margelle 86 cm.

5. Décor : néant.

DOCUMENTATION

Cadastre 1848 et 1962 (cf. dossier maison, pl. I et Doc.2).

ILLUSTRATIONS

Pl. I cf. dossier maison, pl. II.

Fig. 1 Vue générale de face cl. 81.56.135 Z
- 2 Profil Nord 81.56.136 Z

56 AUGAN
Pont charrié (Le)
FERME

TABLE D'ILLUSTRATION

Plan au sol

94 56 00062 P
80 56 00769 M

Pl.I Plan au sol


Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00062 P

80 56 00769 M



Plan au sol


Ancien
four

56 AUGAN

Le Pont-Charrié
FERME

Cadastre de 1962,
Section M, feuilles
e'chelle 1/1000


Pl. I



- A : maison étudiée;
- B : porcherie;
- C : puits;
- D : four ruiné;
- E, F : bâti postérieur à 1858;
- G : ancien alignement partiellement conservé;
- H : ruisseau

56 AUGAN
Le Pont-Charrie'
- FERME

Pl. II



porte-haute
(ouest)
h = 1,60 m

COUPE TRANSVERSALE
(croquis)


56 AUGAN

LE PONT-CHARRIE


FERME
Plan au sol

80.56.769 M

Pl. III



Plan au sol



Ancien
four

LE PONT-CHARRIE

FERME

Cadastre de 1812, section H,
feuille 2

77.56.437 N, cl. DAGORN

Doc. 1




56 AUGAN

LE PONT-CHARRIE

FERME
LOGIS ET DEPENDANCES
Vue générale

81.56.133 Z cl. DUFIEF

Fig. 1



56 AUGAN

LE PONT-CHARRIE

FERME

LOGIS, élévation antérieure

81.56.134 Z cl. DUFIEF

Fig. 2



56 AUGAN

LE PONT-CHARRIE

FERME
PUITS, vue de face

81.56.135 Z cl. DUFIEF

Fig. 1



56 AUGAN

LE PONT-CHARRIE

FERME

PUITS, vue de profil

81.56.136 Z cl. DUFIEF

Fig. 2

