

56  
n° département

AUGAN  
commune



VILLE CADIQ(LA)  
lieu-dit

adresse

0859

VANNES  
arrondissement

GUER  
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

FERME

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 25630

Y = 33578

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1962

section : C2

parcelle : 276

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation : RESTAURE

Établi en 1977 par DUFIEF, DONARD, TUGORES, KLOUARN

**SITUATION: EN ECART**

**MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE,MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2)COUVERTURE: ARDOISE**

**SIRUCIURE: 1 ETAGE CARRE,ETAGE EN SURCROIT**

**COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,PIGNON COUVERT**

**REPRESENTATION: SCULPTURE**

**TYPLOGIE: FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES**

**HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CONSTRUCTION VRAISEMBLABLE A LA FIN DU 16E OU AU DEBUT DU 17E SIECLE D'APRES L'ANALYSE STYLISTIQUE**

## I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre ./.

## II. DESCRIPTION

1. Situation : écart important dans une zone de bocage à mailles serrées, sur une hauteur de 87m dominant la vallée du ruisseau de Baraton au Sud-Est; logis aspecté au Sud.

2. Composition d'ensemble : logis pris dans un alignement dont une partie a disparu à l'Ouest. Edifice regroupant des fonctions diverses sous le même toit, certaines identifiables malgré les modifications apportées dans l'aménagement intérieur.

3. Matériaux : schiste rouge, moellon sans chaîne en pierre de taille; encadrement des baies en schiste vert (à l'exception de la porte et de la grande fenêtre du premier niveau).

4. Structures : plan rectangulaire court (rapport 1x1,5m), à l'origine simple en profondeur, avec recoupements modernes du rez-de-chaussée par des cloisons de brique et de bois (cf. pl. II); un étage carré, un grenier.

Au rez-de-chaussée, trace visible de l'ancienne cloison (prolongeant la cloison Ouest de l'entrée actuelle) qui isolait l'étable, devenue remise. Etage non divisé.

### 5. Elévations intérieures et extérieures

- Elévation antérieure Sud non ordonnancée, présentant une trace de reprise au centre, au niveau de la porte et de la fenêtre de droite percée ou agrandie à une époque récente; porte centrale en arc plein-cintre, à clavoux rayonnants bloqués au mortier; à gauche, petit jour à barreaux; à l'étage porte-haute centrale, à encadrement chanfreiné; fenêtres latérales à encadrement mouluré à grilles et à appui mouluré; lucarne à baie à encadrement mouluré, appui saillant mouluré et fronton triangulaire sculpté de godrons rayonnants (ou coquille stylisée ?), autrefois amorti d'un croissant (déposé au sol).

- Elévation Nord non ordonnancée. Au premier niveau porte transformée en fenêtre et seconde porte à linteau de bois; à l'étage, porte-haute dans l'axe de la porte remaniée; à gauche de cette porte-haute, archère; à droite, bouche à feu.

- A l'intérieur, à l'étage, contre le mur Est, cheminée adossée à linteau en bois (moderne) sur piédroits de schiste, en forme de colonnettes (moulure en cavet à la base, à filets au sommet).

6. Couvertures : toit d'ardoises à longs pans, souche de cheminée à tablette saillante en schiste.

Charpente ancienne remaniée (pente modifiée : traces de reprises dans le pignon Est et arbalétriers doublés) comportant deux fermes à entrain et faux-entrain, poinçon assemblé par tenon et mortaise, aisseliers.

7. Distribution intérieure. Accès à l'étage par une échelle mobile placée à l'intérieur, contre le mur Sud et à gauche de la porte. Accès à l'étage par une seconde échelle, dans le même plan.

### III. CONCLUSIONS

Edifice représentatif, malgré les remaniements subis, d'un logis du type B3 (voir Observations Générales) avec deux niveaux de stockage, l'étage ayant probablement eu une fonction mixte de logement et de stockage.

L'édifice se signale par la conservation d'éléments sommaires de défense (archère et bouche à feu dans l'élévation postérieure), ainsi que par le soin apporté au décor, ce dernier permettant de situer l'oeuvre à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle.

A comparer avec Les Toulans de type B2 (même commune).

### IV. DOCUMENTATION ./.

### V. ANNEXES ./.

#### TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1962, section C, feuille 2, échelle 1/1000e.		
Pl. II	Coupe transversale - plan au sol .....	cl.	80.56.791 M
Fig. 1	Vue générale Sud .....	-	77.56.797 X
- 2	Lucarne de l'élévation Sud .....	-	77.56.798 X
- 3	Vue générale de l'élévation Sud .....	-	81.56.125 Z
- 4	Elévation Nord, détail de la porte-haute et de l'archère	-	81.56.219 Z
- 5	Elévation Nord .....	-	81.56.218 Z

56 AUGAN  
Ville Cadio (La)  
FERME

---

TABLE D'ILLUSTRATION

Coupe transversale V W

94 56 00063 P

80 56 00791 M

Plan au sol

94 56 00064 P


80 56 00791 M

Pl.I Plan au sol

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00064 P

80 56 00791 M



Plan au sol




Pl.II Coupe transversale V W

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00063 P

80 56 00791 M



Coupe VW

56 AUGAN  
da Ville-Cadio  
- FERME

Cadastra 1962,  
Section C, feuille 2,  
e'chelle 1/1000

Pl. I

N  
↙

234

236

235

LA VIGNE

237

239

241

240

242

243

244

248

247

246

245

vicinal

252

253

254

255

256

249

251

257

259

250

258

260

297

Chemin

261

262

264

263

265

266

267

280

278

277

281

282

268

276

269

293  
LA

VILLE CADIO

288

287

286

285

283

275

270

274

273

272

284

271

AU

FEUILLE NO 5

56 AUGAN

LA VILLE-CADIO



FERME

Coupe transversale

Plan au sol

80.56.791 M; relevé expédié

Pl. II



Coupe VW

N

W

Plan au sol



56 AUGAN


LA VILLE-CADIO

FERME

Elévation Sud

77.56.797 X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 AUGAN


LA VILLE-CADIO

FERME

LUCARNE de l'élévation Sud

77.56.798, cl. DAGORN

Fig. 2



56 AUGAN

LA VILLE-CADIO

FERME

Vue générale de l'élévation Sud

81.56.125 Z; cl. DUFIEF

Fig. 3



LA VILLE CADIO

FERME  
Elévation Nord

81.56.219 Z; cl. DAGORN

Fig. 4



56 AUGAN

LA VILLE-CADIO

FERME

Élévation Nord

81.56.218 Z; cl. DAGORN

Fig. 5

