	56				AUG AN			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	TOURAILLE (LAX			adresse	•••••		•••••	0
	VANNES arrondissement	,	••••••		······································	GUER	canton		**********
•••••	édifice ou ensemble contenant			CHATEAL	I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		***************************************
·••••••	dénomination et titre de l'oeuvre	9							
	Coordonnées. L A	AMBERT2	χ =	25352			Y = 33451	· · ·	
	Cadastre anné	e: 1812	section:	M 1	parcelle :	137			•
	anné	ie: 1962	section:	R2	parcelle :	215			
4	Propriété : PRIV	/EE				*		,	
•	Destination actuelle :								
	Protection	i							
	État de conservation :								
	Établi en 1977	par 🏂	u fi'e f						

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COMMUNS JARDIN

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: ENDUIT 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRES

ELEVATION: ELEVATION: ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE

ESCALIERS: ESCALIER INTERIEUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS : EDIFICE FIGURANT AU CADASTRE DE 1812

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- <u>Construction de l'oeuvre</u>: figure avec le même plan-masse qu'actuellement sur le cadastre de 1812 mais les dépendances Sud-Ouest diffèrent légèrement. Sur le cadastre de 1848 sont figurés un terrain d'agrément au Nord et des jardins avec parterres au Sud, aujourd'hui supprimés. Le cadran solaire de l'élévation antérieure ne porte pas de date.

II. DESCRIPTION

- 1. <u>Situation</u>: à mi-pente, sur une butte élevée (72m) et boisée, bordée au Nord par l'Oyon et au Sud par un affluent qui se jette dans l'étang du Lémo au Sud-Est du château. Logis aspecté au Sud.
 - 2. Composition d'ensemble : logis, corps de dépendances au Sud-Est.
 - 3. Matériaux : schiste enduit.
- 4. <u>Structures</u>: plan rectangulaire avec corps central saillant sur l'élévation postérieure; un étage carré, comble à lucarnes.
 - 5. Elévations intérieures et extérieures

Elévations extérieures ordonnancées; élévation antérieure à six travées, les deux travées centrales amorties d'un fronton triangulaire avec oculus.

- 6. <u>Couvertures</u>: toit à longs pans et à croupes; corps central postérieur à croupe.
 - 7. <u>Distribution intérieure</u> ./.


III. CONCLUSIONS


Edifice pouvant dater des premières années du XIXe siècle.

- IV. DOCUMENTATION ./.
- V. ANNEXES ./.

ILLUSTRATION

Pl. I	Cadastre de 1962, R2, échelle 1/2000.	
	Cadastre de 1812, M1	
	Logis, élévation antérieure	81.56.130 Z 81.56.132 Z
	Dépendances vues du Sud-Est	81 56 131 7





56 <u>AUGAN</u>


LA TOURAILLE

CHATEAU

Cadastre de 1848, tome IV, R2

77.56.392 V, cl. DAGORN
Doc. 2





56 AUGAN

LA TOURAILLE

CHATEAU LOGIS, élévation antérieure

81.56.130 Z cl. DUFIEF Fig. 1



56 <u>AUGAN</u>

LA TOURAILLE

CHATEAU LOGIS, élévation postérieure

81.56.132 Z cl. DUFIEF

Fig. 2



56 <u>AUGAN</u>

LA TOURAILLE

CHATEAU DEPENDANCES vues du Sud-Est

81.56.131 Z cl. DUFIEF Fig. 3

