

56
n° département

BEIGNON
commune



BEIGNON
lieu-dit

0896

VANNES
arrondissement

GUER
canton

édifice ou ensemble contenant

PRESBYTERE

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26350

Y = 33961

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1953

section : C2

parcelle : 443

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle : ACTUELLEMENT FERME

Protection

État de conservation :

Établi en 1977 par DUFIEF, LE LOVARN

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, PORTAIL, ECURIES, PIGEONNIER

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

SITUATION: 1 ÉTAGE CARRE, ÉTAGE DE COMBLE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS ŒUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

TYPLOGIE: COUR FERME, PLAN ALLONGE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE QUI FIGURE AU CADASTRE DE 1848

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure: ./. .
- Contexte historique: .|. .
- Construction de l'oeuvre : l'oeuvre figure, sans modification du plan-masse, au cadastre de 1848 (cf. Doc. 1).

II. DESCRIPTION

1. Situation : à l'extrémité Sud de l'agglomération; ensemble de bâtiments disposés autour d'une cour fermée avec entrée au Nord; logis aspecté à l'Est.

2. Composition d'ensemble (cf. pl. 1): grand logis (A) à l'Ouest de la cour; portail d'entrée avec porte charretière et porte piétonne au Nord (B); dépendances en équerre au Nord-Est et à l'Est de la cour (C); petit bâtiment de dépendance isolé au Sud de la cour.

3. Matériaux : schiste et grès schisteux, appareil mixte; moellons sans chaîne en pierre de taille; toiture d'ardoise; corniche en bois.

4. Structure : plan rectangulaire allongé (20x6,50m) simple en profondeur au rez-de-chaussée; semi-double à l'étage et double avec couloir central à l'étage de comble; un étage carré plus un étage de comble.

5. Elévations intérieures et extérieures :

Elévation antérieure à quatre travées de baies rectangulaires; fenêtre à feuillure; lucarnes-pignons; épaisse corniche en bois moulurée d'un larmier. Reprise horizontale au-dessus des fenêtres de l'étage.

A l'intérieur, dans la pièce Sud, contre le mur Nord, cheminée engagée, à piédroits appareillés, console de schiste, linteau de bois et hotte droite (cf. Fig.4).

6. Couvertures : toit à longs pans, à faible pente, à pignons couverts; deux souches de cheminée à tablette de schiste, saillante.

7. Distribution : escalier intérieur dans-oeuvre en bois, tournant à retours avec jour, conservé seulement entre les 2ème et 3ème niveaux.

III. CONCLUSIONS

Maison actuellement ferme, autrefois presbytère, bien représentative de ce type d'édifice, caractérisé par un logis très important. Analogies avec le type C3 (cf. Observations générales). Datation : fin XVIIIe ou début XIXe siècle.

Semble avoir été repris dans les parties hautes au XIXe siècle (reprise horizontale au-dessus des fenêtres de l'étage).


IV. DOCUMENTATION ./.

V. ANNEXES ./.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Cadastre de 1953, section C feuille 2, échelle 1/1000e.		
Doc. 1	Cadastre de 1848, C2.....	cliché n°	77.56.405 V
Fig. 1	Logis : élévation antérieure	-	77.56.498 X
- 2	- élévation postérieure et pignon Sud	-	81.56.168 Z
- 3	Portail, vu de la cour	-	77.56.499 X
- 4	Cheminée de la pièce Sud	-	77.56.494 X

56 REIGNON. Ancien presbytère
Cadastre 1953, C 2. Ech. 1/1000^e
Pl. I




VILLAGE

Ancien presbytère (ancien presbytère)
Cadastre de 1848, C2

77.56.405 V, cl. DAGORN

Doc. 1



56 BEIGNON


VILLAGE

Ancien presbytère

Elévation antérieure

77.56.498 X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 BEIGNON


VILLAGE

Ancien presbytère

Elévation postérieure et pignon Sud.

81.56.168 Z , cl. DUFIEF

Fig. 2



VILLAGE

Ancien presbytère
Portail vu de la cour

77.56.499 X, cl. DAGORN

Fig. 3



VILLAGE

Ancien presbytère
Cheminée de la pièce Sud

77.56.494, cl. DAGORN

Fig. 4

