

56
n° département

BEIGNON
commune



BEIGNON
lieu-dit

adresse

0899

VANNES
arrondissement

GUER
canton

edifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

3E FERME

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26340

Y = 33980

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1953

section : C2

parcelle : 498

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MENACE

Établi en 1977 par DUFIEF, LE LOVARN

SITUATION: EN VILLAGE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER DEMI HORS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

TYPLOGIE: COUR OUVERTE, TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE, TOUR D'ESCALIER DANS L'ANGLE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE 17E OU 18E, FIGURE AU CADASTRE DE 1848; REMANIEMENT PROBABLE DE L'ELEVATION ANTERIEURE AU 19E SIECLE

I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique ./.
- Construction de l'oeuvre : l'édifice apparaît sur le cadastre de 1848 (cf. Doc. 1).

II. DESCRIPTION

1. Situation : dernier édifice à l'extrémité Nord-Ouest de l'agglomération, en bordure de la R.N. 24 (Rennes-Lorient). Logis aspecté au Sud.

2. Composition d'ensemble (cf. pl. I) : logis et dépendances en équerre, occupant les côtés Nord et Ouest d'une cour ouverte sur les deux autres côtés; logis aspecté au Sud.

3. Matériaux. Toiture d'ardoise; gros-oeuvre en schiste; moellon avec joints gras clairs, sans chaîne en pierre de taille; encadrement des baies en grès et schiste; linteaux de bois.

4. Structures : logis de plan rectangulaire court (rapport de 1x1,5), simple en profondeur (emprise négligeable du vestibule desservant l'escalier), avec tour principale d'escalier rectangulaire hors-oeuvre avec seconde tourelle circulaire demi-hors-oeuvre en surplomb au 2ème niveau. Rez-de-chaussée surélevé sur cave; un étage carré.

Divisions transversales (deux pièces par niveau) par cloisons en pan de bois.

5. Elévations intérieures et extérieures

Elévation intérieure ordonnancée, à deux niveaux et trois travées, travée centrale avec porte précédée d'un degré. Baies rectangulaires à linteau de bois; bandeau d'enduit clair sous l'égoût de la toiture.

A l'intérieur, au rez-de-chaussée (mur Est), cheminée engagée, en schiste, à piédroits chanfreinés, consoles moulurées, hotte droite; à l'étage : contre le mur Est, cheminée adossée, à hotte droite; contre le mur Ouest, cheminée engagée, à linteau de schiste, consoles en quart-de-rond, hotte droite.

Au rez-de-chaussée, dans l'angle Nord-Ouest, cloison oblique formée d'un lambris de hauteur à panneaux rectangulaires à table arasée avec porte donnant accès à l'escalier desservant la cave.

6. Couvertures : toit à longs pans à forte pente, à coyaux, à pignons couverts; toit à croupe sur la tour Nord; souches de cheminée à tablette saillante de schiste, avec traces d'enduit; abouts des blo-chets sculptés en corbelets (élévation antérieure).

Charpente ancienne à deux fermes à faux-entrait; poinçon enfourchant le faux-entrait, coyaux; étré sillonnement longitudinal par croix de Saint-André dans la partie centrale, aisseliers de part et d'autre.

7. Distribution intérieure

Escalier principal (entre rez-de-chaussée et étage); inté-rieur, hors-oeuvre, à mur-noyau, à deux volées et repos, marches en bois; escalier secondaire (entre l'étage et les combles): demi-hors-oeuvre, en vis sans jour, en bois.

Escalier desservant la cave : intérieur, dans-oeuvre, en vis sans jour, en pierre.

III. CONCLUSIONS

Edifice présentant des caractéristiques propres à l'habi-tat du XVIIe s. (volume, toiture à forte pente à coyaux, escalier à mur-noyau, tourelle secondaire en encorbellement) mais aussi des ca-ractéristiques plus propres au XIXe s. : élévation ordonnancée, linteaux de bois; il est possible que l'élévation antérieure ait été remaniée et remise au goût du XIXe siècle, le reste n'étant pas modifié.

Représentatif du type C1 si l'on considère l'escalier prin-cipal; les deux autres escaliers rattachent l'édifice aux type C2 (esca-lier demi-hors-oeuvre) et C3 (escalier dans-oeuvre).

Table des Illustrations

Pl. I	Cadastre de 1953, C2, échelle 1/1000e.		
Pl. II	Plan au rez-de-chaussée, relevé schématique à l'échelle du 1/100e.		80.56.775 M
Pl. III	Plan à l'étage.....		80.56.779 M
Doc. 1	Cadastre de 1848, C2	cl.	77.56.405 V
Fig.1	Vue générale de l'élévation antérieure	-	77.56.481 X
- 1bis	Vue de situation prise du Sud-Est	-	81.56.171 Z
- 2	Elévation postérieure vue du Nord-Ouest	-	81.56.174 Z
- 3	Tour d'escalier Nord prise de l'Est	-	77.56.503 X
- 4	Fenêtre de la tourelle d'escalier	-	81.56.175 Z
- 5	Cheminée du rez-de-chaussée (mur Est)	-	77.56.482 X

56 REIGNOM

- FERME n°3

Cadastre 1953 (rev. 1978),
C2, échelle 1/1000

Pl. I




Pl.I Plan du rez de chaussée avec distribution

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00024 P

80 56 00775 M




Plan au sol

Pl.II Plan de l'étage avec distribution

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00023 P

80 56 00779 M



Plan de l'étage


56 BEIGNON

FERME n° 3

Plan du rez-de-chaussée
Echelle 1/100e

80.56.775 M - relevé expédié

Pl. II



Plan au sol

56 BEIGNON


Ferme n° 3

Plan de l'étage

Echelle 1/100e

80.56.779 M - relevé expédié

pl. III



0 5 10m.

Plan de l'étage


VILLAGE

FERME n°3

Cadastre de 1848, C2

77.56.405 V; c.l. DAGORN

Doc. 1



56 BEIGNON

VILLAGE

FERME n° 3.

Logis : élévation antérieure.

77.56.481 X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 BEIGNON

VILLAGE

FERME N° 3

Vue de situation prise du Sud-Est

81.56.171 Z Cl. DUFIEF

Fig. 1 Bis



56 BEIGNON

VILLAGE

Ferme n° 3

Élévation postérieure vue du N.Ouest

81.56.174 Z cl. Dufief

Fig. 2




VILLAGE

Ferme n° 3

Logis, élévation postérieure
et tour d'escalier, vues de l'Est.

77.56.503 X, cl. DAGORN

Fig. 3



56 BEIGNON

VILLAGE

Ferme n° 3
Fenêtre de la tourelle d'escalier

81.56.175Z^{Cl.} DUFIEF

Fig. 4



56 BEIGNON

VILLAGE

Ferme n° 3
Cheminée du rez-de-chaussée, mur Est.

77.56.482 X, cl. DAGORN

Fig. 5

