

56

n° département

BEIGNON

commune



LAUNAY

lieu-dit

adresse

0903

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

2E FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26348

Y = 33866

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1953

section : E1

parcelle : 101

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1977

par DUFIEF, LE LOVARN

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, REMISE

MATIERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1. ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS

TYPOLOGIE: TYPE TERNAIRE, FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE ANTERIEUR AU CADASTRE DE 1848

I- HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique : voir fiche écart, titre I.
- Construction de l'oeuvre : la parcelle, déjà construite en 1848 (voir fiche écart, doc.1) avait un tracé tout différent. L'édifice actuel est postérieur à cette date.

II. DESCRIPTION

1. Situation : au Sud-Ouest du hameau, près de la Croix de Launay, dans un alignement de deux logis plus un bâtiment de dépendances, aspecté à l'Est.
2. Composition d'ensemble (cf. pl.I) : logis entre cour et jardin avec remise à l'angle Nord-Est.
3. Matériaux : appareil mixte de schiste plus grès calcaireux (ou grauwackes ?); moellon sans chaîne en pierre de taille. Toit d'ardoise.
4. Structures (cf. pl. II et III) : plan massé (7,70 et 8,81x7,25), simple en profondeur, divisé transversalement par une cloison de bois; un étage carré et comble à surcroît.
5. Elévations intérieures et extérieures : élévation antérieure ordonnancée, à trois travées, deux niveaux et comble à surcroît avec gerbière; baies rectangulaires dont une porte-haute dans la travée gauche), à linteau de bois (une seule pièce couvre les trois baies de chaque niveau); bande d'enduit clair et corniche en bois sous l'égoût de la toiture à l'intérieur, au rez-de-chaussée, contre le mur de droite, cheminée engagée, à linteau de bois; dans le mur de la façade principale, sous la fenêtre de droite, évier (H. 74 cm).
6. Couvertures : toit à longs pans, à faible pente, à pignons couverts; souche de cheminée à tablette saillante de schiste; lucarne-pignon à fenêtre pendante. Charpente à trois fermes, à entrails retroussés moisés, poinçons, aisseliers.
7. Distribution intérieure : escalier dans-oeuvre, en bois, tournant à retours, dans une cage lambrissée avec porte, à l'angle Sud-Ouest de l'édifice.

III. CONCLUSIONS

Maison datant probablement de la seconde moitié du XIXe siècle, représentative par son étage carré de l'habitat d'un hameau important; à comparer avec plusieurs maisons du chef-lieu. Les fonctions respectives des

deux niveaux
V^e de grenier restent à préciser. Représentative du type B3 (cf. Ob. Générales).

IV. DOCUMENTATION ./.

V. ANNEXES ./.


Table des illustrations

Pl. I	Cadastre de 1953, section E, feuille 1, échelle 1/1000e.		
- II	Coupe transversale, plan au sol; relevé schématique à l'échelle de 1/100e		
Doc. 1	Cadastre de 1848 (voir fiche communale).		
Fig. 1	Vue de situation prise du Sud-Ouest	cl.	77.56.504 X
- 2	Logis, vue générale Sud	-	77.56.505 X
- 3	Escalier, au rez-de-chaussée.....	-	77.56.506 X

56 BEIGNON
LAUNAY

- FERME N°2

Cadastré 1953, E₁, 1/1000
Pl. I




56 BEIGNON


LAUNAY

FERME n°2


Relevé schématique à l'échelle du
1/100 : plan au sol ; coupe transversale
Pl. II



coupe vw



Plan au sol



56 BEIGNON

LAUNAY

FERME n°2.

Vue de situation Sud-Ouest.

77.56.504X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 BEIGNON

LAUNAY

FERME n° 2.
Logis, vue générale Sud.

77.56.505 X, cl. DAGORN

Fig. 2



56 BEIGNON

LAUNAY

FERME n°2

Escalier

77.56.506 X, cl. DAGORN

Fig. 3

