

56

n° département

BEIGNON

commune



PLESSIS (LE)

lieu-dit

adresse

0904

VANNES

arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26476

Y = 33956

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1953

section : D6

parcelle : 1073

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1977 par DUPIEF, CE LOVARN

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE 2)COUVERTURE: ARDOISE

SURCROÛTE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES, PORTE HAUTE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: DATE 1595 SUR LE LINTEAU DE LA PORTE EST DE L'ELEVATION ANTERIEURE, ACCOMPAGNEE DU MONOGRAMME GT NON ELUCIDE

## I. HISTORIQUE

- Oeuvre antérieure ./.
- Contexte historique : oeuvre contemporaine des guerres de Religion (peut-être s'agit-il d'une reconstruction ?).
- Construction de l'oeuvre : l'édifice porte la date 1595 et les initiales G.T., gravées dans un écu aux formes découpées, en relief sur le linteau de la porte des dépendances (cf. fig. 2).

## II. DESCRIPTION

1. Situation : bâtiment presque complètement isolé au centre du hameau (la maison qui lui est accolée à l'Est est postérieure au cadastre de 1953), et longé sur sa gauche par un chemin Nord-Sud reliant le V.O. de Beignon au Telhin à la R.N. 773 Dinan-Redon. Le cadastre de 1848 signale l'existence d'un petit bâtiment accolé à l'Ouest et en ruines (sans doute une dépendance) ainsi qu'un puits au Sud, également en ruines. Aspecté au Sud. Gros affleurement rocheux (schiste) à une quinzaine de mètres au Sud.

2. Composition d'ensemble : logis et dépendances compris dans le même corps de bâtiment.

3. Matériaux : schiste; moellons sans chaîne en pierre de taille; toiture d'ardoise; sol en terre battue. Epaisseur des murs : 80 cm.

4. Structures : bâtiment à rez-de-chaussée plus comble à surcroît, de plan simple en profondeur. Le rez-de-chaussée conserve des traces dans le sol et dans une poutre du plafond, de la cloison de bois qui le divisait autrefois en logis (à gauche) et en étable (à droite).

5. Elévations intérieures et extérieures : élévation antérieure non ordonnancée, à six baies rectangulaires et un jour; ~~la~~ porte de droite du 1er niveau et ~~la~~ porte-haute centrale du comble à linteau sur coussinets (cf. fig. 1 et 2); sur le linteau de la fenêtre du comble, écu fruste.

A l'intérieur, au rez-de-chaussée du logis, dans le mur Sud, deux niches à étagères; celle située près de la porte est en hémicycle dans sa partie inférieure. Cheminée incorporée dans le mur Ouest. Fenêtre du comble à coussiège unique (ébrasement de droite).

6. Couvertures : toit à longs pans, à forte pente (92°), à pignons couverts; abouts des blochets visibles.

Charpente à trois fermes à entrain et petit entrain moisé (réfection). Etrésillonnement longitudinal par des aisseliers.

7. Distribution : par une échelle de meunier.

### III. CONCLUSIONS

Edifice de la fin du XVII<sup>e</sup> siècle, peu remanié (mais destiné à l'être), représentatif du type A1 abritant sous le même toit un logis et deux niveaux de dépendances.

La fenêtre à coussiège du comble aurait pu accompagner un ancien logis mais la mémoire locale et les données structurelles ne permettent pas de le confirmer.

### IV. DOCUMENTATION ./.

### V. ANNEXES ./.

#### Table des illustrations

	<u>clichés</u>
Pl. I	Cadastre de 1953, D 6, 1/1000e.
Pl. II	Plan au sol au 1/100e, relevé expédié ..... 80.56.766 M
Fig. 1	Elévation antérieure ..... 81.56.162 Z
- 2	- - - porte de droite ..... 81.56.161 Z
- 3	Fenêtre à coussiège du comble ..... 81.56.176 Z
- 4	Fenêtre et étagère murale, rez-de-chaussée, mur Sud .... 81.56.177 Z
- 5	Porte et étagère murale du mur Nord ..... 81.56.178 Z
- 6	Linteau sur coussinets et système de rotation de la porte Est du rez-de-chaussée ..... 81.56.179 Z
- 7	Cheminée du mur Ouest..... 81.56.183 Z
- 8	Linteau de la cheminée Ouest ..... 81.56.184 Z




Pl.I Plan au sol

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00069 P

80 56 00766 M



Plan

56 BEIGNON


LE PLESSIS

FERME

Plan au sol - relevé expédié

80.56.766 M

Pl. II



0

5

10m.

Plan

56 BEIGNON

LE PLESSIS

FERME.Élévation antérieure.

81.56.162 Z.I., cl. TUGORES

Fig. 1



56 BEIGNON

LE PLESSIS

FERME. Porte de l'étable.

81.56.161 Z., cl. TUGORES

Fig. 2



56 BEIGNON

LE PLESSIS

FERME. Fenêtre du comble.

81.56.176 Z , cl. DUFIEF

Fig. 3



56 BEIGNON

LE PLESSIS

FERME. Fenêtre et étagère murale  
(rez-de-chaussée, mur Sud).

81.56.177 Z<sup>1</sup>, cl. DUFIEF

Fig. 4



LE PLESSIS

FERME. Porte et étagère murale  
(rez-de-chaussée, mur Nord).

8I,56,178 Z 1, cl.DUFIEF

Fig. 5



LE PLESSIS

FERME. Linteau sur coussinets  
(rez-de-chaussée, angle Sud-Est).

81.56.179 Z , cl. DUFIEF

Fig. 6



56 BEIGNON

LE PLESSIS

FERME

Cheminée du mur Ouest  
(rez-de-chaussée)

82.56.183 Z cl. DUFIEF

Fig. 7



LE PLESSIS

FERME

Linteau de la cheminée  
du rez-de-chaussée, mur Ouest

81.56.184 Z cl. DUFIEF

Fig. 8

