

56
n° département

GUER
commune



COUEDOR
lieu-dit

0930

VANNES
arrondissement

GUER

canton

édifice ou ensemble contenant

CHATEAU FORT, CHATEAU

dénomination et titre de l'œuvre

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 26334

Y = 33310

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1958

section : S1

parcelle : 5, 8, 9

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MENACE

Établi en 1977 par DU FIEF, DOUARD

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: DOUVES, CHEMINÉE

MATÉRIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ÉTAGE CARRE, ÉTAGE DE COMBLE

ÉCALLEIERS: ÉCALLEIER DANS ŒUVRE, ÉCALLEIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

REPRÉSENTATION: SCULPTURE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: ÉDIFICE MENTIONNÉ DES 1427; L'ÉDIFICE ACTUEL CONSERVE DES ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE, DONT UNE CHEMINÉE A DÉCOR GOTHIQUE, POUVANT DATER DU 15^E SIÈCLE; ÉCALLEIER SANS DOUTE POSTÉRIEUR, 16^E SIÈCLE ?; LE CARACTÈRE DÉFENSIF DE L'ŒUVRE, DOUVES ET PONT LEVIS, MENTIONNÉ PAR DEUX AUTEURS EST CONFIRMÉ PAR LES SOURCES QUI INDIQUENT LA PRÉSENCE D'UN SERGENT SUR PLACE: 1514

I. HISTORIQUE

En 1427, mention de l'"hostel et manoir de Coaidor" appartenant au sire de Montauban, et qualifié de son "ancien et principal hostel en celle paroisse de Guer".

Les sieurs de Couedor, qualifiés de nobles, sont encore mentionnés en 1444, 1480 et 1514; à cette dernière date, le seigneur du lieu entretenait un sergent sur place (cf. titre IV, de Laigue).

II. DESCRIPTION

1. Situation : à la limite Ouest de la commune de Guer, en bordure de l'Oyon (rive droite), à moins d'1 km au Nord du hameau de St- Etienne, siège d'un ancien prieuré.

2. Composition d'ensemble : logis de plan en L, aspecté au Sud et à l'Ouest; corps du logis principal en ruine dans sa partie Ouest qui comportait une tourelle d'angle circulaire au Nord-Ouest (cf. pl. I et doc. 1). Une prospection plus approfondie permettrait peut-être de retrouver trace des douves et pont-levis encore signalés par Le Mené et Le Claire en 1891 et 1915 (cf. titre IV).

3. Matériaux : schiste et grès, appareil mixte.

4., 5., 6. : cf. fig. 1, 4 à 7.

7. Distribution intérieure : escalier dans-oeuvre, en pierre, rampe sur rampe, à deux volées et mur-noyau (cf. fig. 2 et 3).

III. CONCLUSIONS

Edifice composite, ayant subi des remaniements (notamment entre le corps principal subsistant et le corps plus bas, à l'Ouest, abritant l'escalier). Certains éléments conservés (cheminée dont une à décor gothique [cf. Fig. 5] et fenêtres à coussièges [cf. Fig. 7]) sont les témoins d'une possible campagne de construction au XVe siècle. L'escalier ne semble pas pouvoir être antérieur au XVIe siècle. La pierre aux armes des Montboucher, remontée dans une maison du hameau (cf. fig. 8) évoque le souvenir des seigneurs du lieu au XVIe et au XVIIe siècle (cf. titre IV, Le Claire).

IV. DOCUMENTATION

- COURCY (P. de). Nobiliaire ... t. II, p. 290-291 (Montboucher).
- LAIGUE (Cte R. de). La noblesse bretonne ... supplt., p. 101-102 et à s.
- LE CLAIRE (Abbé). L'ancienne paroisse de Guer ..., p. 188-189.
- LE MENE (Abbé). Histoire ...; t. I (1891), p. 298.

ILLUSTRATIONS



Pl. I	Cadastre de 1958, Section S, feuille 1, échelle 1/2000e		
Doc. 1	Cadastre de 1813, section M, feuille 1.....	cliché n° 77.56.423 N	
Fig. 1	Vue générale Sud-Ouest.....	-	77.56.993 X
- 2	Escalier, 2ème volée	-	77.56.994 X
- 3	Escalier, plafond	-	77.56.995 X
- 4	Cheminée (corps du logis principal, 1er étage . mur Ouest	-	77.56.997 X
- 5	- - - - mur Ouest	-	77.56.996 X
- 6	- - - - mur Est	-	77.56.998 X
- 7	Fenêtre de l'étage (aile Sud-Est, mur Ouest)...	-	77.56.999 X
- 8	Pierre aux armes des Montboucher remontée dans une maison de Couedor ...	-	77.56.1000 X

56 GVER

Couedor

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
Cadastre de 1958, Section S,
feuille 1, échelle 1/2000

Pl. I.



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)

Cadastre de 1813, section M, feuille 1

77.56.423 N, cl. DAGORN

Doc. 1



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
Vue générale Sud-Ouest

77.56.993 X, cl. DAGORN

Fig. 1



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
ESCALIER (2ème volée)

77.56.994 X, cl. DAGORN

Fig. 2



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
ESCALIER (plafond)

77.56.995 X, cl. DAGORN

Fig. 3



COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
CHEMINEE (corps de logis principal,
1er étage, mur Ouest)

77.56.997 X, cl. DAGORN

Fig. 4



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
CHEMINEE (corps de logis principal,
1er étage, mur Ouest)

77.56.996 X, cl. DAGORN

Fig. 5



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
CHEMINEE (corps de logis principal,
comble, mur Est)

77.56.998 X, cl. DAGORN

Fig. 6



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
FENETRE DE l'ETAGE (aile Sud-Est,
mur Ouest)

77.56.999 X, cl. DAGORN

Fig. 7



56 GUER

COUEDOR

CHATEAU DE COUEDOR (VESTIGES)
PIERRE AUX ARMES DES MONTBOUCHER,
REMONTÉE DANS UNE MAISON DE COUEDOR

77.56.1000 X, cl. DAGORN

Fig. 8

